

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2.0 TDI 4 MOTION, Bi...
Karoserie	SUV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	120 000 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	09.12.2011	STK	15.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Rakousko	Barva		Zlatá metalíza
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení		5	Počet dveří		5
☐ První majitel		☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarané			☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		
Poznámka prodejce					
Velmi dobrý stav vozu, Najeto 120 tis. Km , servisní kniha + doklady STK , , Po výměně rozvodů , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.					

KARTA VOZU

Výbava






ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Start/Stop systém, Střešní okno, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweis 5

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	AdBlue®	☐	☐
im Verbund	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐
Datum:	28.1.22		Gasfilter	☐	☐
km-Stand:	82520		Halbex-Kupplung: Öl	☐	☐
Rechnungsnummer:			Keilrippenriemen	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Reifenfüllflasche	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Wollendorfer AUTO DIENST
Johann Wollendorfer
Schmiedweg 6, 4201 Eidenberg
07212 8017, ATU24281006

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	AdBlue®	☐	☐
im Verbund	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐
Datum:	13.2.24		Gasfilter	☐	☐
km-Stand:	104085		Halbex-Kupplung: Öl	☒	☐
Rechnungsnummer:			Keilrippenriemen	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Reifenfüllflasche	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☐	☐
Service durchgeführt von:			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Wollendorfer AUTO DIENST
Johann Wollendorfer
Schmiedweg 6, 4201 Eidenberg
07212 8017, ATU24281006

Stempel des Volkswagen Partners

Service-Nachweis 9

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten – Wechsel von:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☐	☐	AdBlue®	☐	☐
im Verbund	☐	☐	ATF	☐	☐
Intervall-Service inkl. Motorölwechsel	☐	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
im Verbund	☐	☐	Dieselpartikelfilter	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐	DSG® Öl und Filter	☐	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☐	Erdgasbehälter und -leitungen	☐	☐
LongLife Motoröl verwendet	☐	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter)	☐	☐
Datum:	26.2.26		Gasfilter	☐	☐
km-Stand:	118705		Halbex-Kupplung: Öl	☐	☐
Rechnungsnummer:			Keilrippenriemen	☐	☐
Reparaturempfehlung	☐	☐	Luftfiltereinsatz	☐	☐
Kundenwunsch	☐	☐	Reifenfüllflasche	☐	☐
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)			Staub- und Pollenfiltereinsatz	☒	☐
Service durchgeführt von:			Zahnriemen	☐	☐
			Zündkerzen	☐	☐

Wollendorfer AUTO DIENST
Johann Wollendorfer
Schmiedweg 6, 4201 Eidenberg
07212 8017, ATU24281006

Stempel des Volkswagen Partners

Wollendorfer
Adresse: Schmiedweg 6
4201 Eidenberg
E-Mail: autodiens@wollendorfer.at
Tel.: 07212/8017
Fax: 07212/80174
(9) Bgzt. Nr. 4UJ007
Gutachten-Nr. 72136075

Gutachten gemäß § 57a Abs. 4 KFG 1967

Unterschied:	Gutachten-Nr. 64722536	Datum	29.01.2025	KM-Stand	110944
UUF 351FM	Marke	Volkswagen, VW	Hubraum	1968 ccm	
WVGZZSNZCW041150	Type	Tiguan 5N 4 Motion	(4) KM-Stand	118705	
se M1	Erstzulassung	09.12.2011			
ter Monika Reichenberger	Prüfgewicht	1679 kg	Techn. zul. Gesamtmasse	2250 kg	

Werkzeug wurden folgende Daten und Mängel festgestellt

Zustand und Funktion / 1.1.14 Bremstrommeln, Bremscheiben

schwerer Mangel (beobachtet)

me Bremscheiben Rostig

Wirkung und Wirksamkeit

Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Eigengewicht	Wirkung (%)
30 R 3,20	2	L 2,30 R 2,20	BBA	66,78
			HBA ein Kreis der BBA	33,39

Wirkung (kN)	Achse	Wirkung (kN)	Bremsenart	Wirkung (%)
0 R 1,80			FBA	22,46



