

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	275 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Opel
Model	Vivaro	Model - doplňující informace	2.0 CDTi 84kW*8-Míst...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	84 kW
Objem motoru	1995 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	175 388 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	30.08.2011	STK	22.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	8	Počet dveří	4
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
+++PLATBA PŘEVODEM, V HOTOVOSTI NEBO VYŘÍZENÍ ÚVĚRU PŘÍMO U NÁS V AUTOBAZARU+++VOZIDLO PO 1MAJITELI+++SERVISNÍ KNIHA+++NOVÁ STK DO 06/2028+++TEMPOMAT+++8-MÍST+++TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ+++			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Klimatizace man. , Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro isofix, Rezervní kolo, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Servicebestätigung 5

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 24.10.2016 16:53:31

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.05.11

Servicebestätigung 6

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.05.11 16:53:31

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.05.11 16:53:31

Servicebestätigung 7

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.11.16 16:08:22

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.11.16 16:08:22

Servicebestätigung 8

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.11.16 16:08:22

Motoröl
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: 5 W-30
Gefährschutz, Kühlfülligkeit: °C
Ja ☐ Nein ☒
Batterie (Schlüssel) ☒
Innenraumluftfilter ☒
Luftfiltereinsatz ☒
Keilrippenriemen ☒
Zahnriemen ☒
Kraftstofffilter ☒
Getriebeöl ☒
Bremsflüssigkeit ☒
Reifenreparaturset ☒
Bremsbeläge vorn/hinten ☒
Zündkerzen ☒
Kühlmittel ☒
Autorisierter Opel Service Partner
Stempel und Unterschrift

Datum: 23.11.16 16:08:22