

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.2 TSI
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	196 500 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	14.02.2012	STK	20.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi zachovalý stav , kompletní servisní historie , Po výměně oleje , předních tlumičů a zadních komplet brzd. Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







TÜVRheinland® FSP

Prüfungs-Gesellschaft mbH & Co KG
Technische Überwachungsorganisation

Abnahme nach § 19(3)

Untersuchungsbericht: Y38703P6-0
Fahrzeughalter: René Glöckner

Prüfetermin: 18.06.2019, 20:41 Uhr
Prüfungsort: 0001924949 / 01809 Heidenau

Typ: DD GJ 2131 (D)	Fahrzeug-Ident-Nr.: TMBJM61Z3C2130193
Version: 1Z / AJO00020	Variant: ACCBZBX01
Motor: M1 / AC / Fz z.Pers.bef.b. 8 Spl. / Kombilimousine	Version: NFM6FM6AJ0090
Schlüssel: 35A0	Zulässige Gesamtmasse: 1880 kg
Hersteller: SKODA (CZ) / 8004	Stand Wegstreckenzähler: 116212 km
	Erstzulassung / Letzte HU: 14.02.2012 / 02.2019

Ergebnis: Anbauprüfung wurde erfolgreich abgeschlossen

Fahrzeug-Daten

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.: TMBJM61Z3C2130193

Datum der Fahrzeugübernahme: 14.06.2019

Aplohaus Müller Wurzen GmbH
Nischwitzstr. Breite 15
04808 Wurzen
Telefon (03425) 81 97 30
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

151D5 OCT COM ACT
NBW LF8H-4K4K CS 77KW CBZB

EOA	1D0	SSL	5RQ	1KD	6FA	1AT	3FA
1N3	1ND	H7F	4UF	4R5	3NC	3GT	4X3
4A0	8L3	J1P	7AA	8G6	6Y0	KH6	8RE
7Q0	8YF	BGL	8X0	4K3	B01	Q02	GNO
3L3	9P1	7X0	9W0	BWB	7A0	3GA	
GG1	7MG	L29	7P4	FOA	3S2	2UA	

Ich bestätigte, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Daten über Fahrzeughalter, Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 24.07.19 km-Stand: 26545

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐		☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☒
Intervall-Service	☒	☐		☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒		☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

2 Jahre Mobilitätsgarantie
1827910
Stempel SKODA Service-Netz

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 31500 Datum: 07/19

Service-Nachweis

Datum: 02.12.2014 km-Stand: 53707

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐		☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☒
Intervall-Service	☒	☐		☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen	☒	☐		☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐		☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒		☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie
TMBICE Skoda-Vertragshändler, Hol.-Nr. 6 218 070
2248495

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: nach 51A Datum: 07/19

Zündkerzen erneuert bei 60476 km am 24.06.15

Service-Nachweis 21

Datum: 02.02.2018 km-Stand: 76578

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	km-Stand: <u>76578</u>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☐	☒	ja
Intervall-Service	☐	☒	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	

Service durchgeführt:

SKODA
Autohaus Zobiack GmbH
 Höl-Str. 6338710
 Kamenaustr. 10
 Tel. 03501 / 46 60-0
 Fax 03501 / 46 60-20
 01706 Roma
 Notdiensttelefon
 0170 / 2 76 12 43

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: nach 51k
 Datum: 02.02.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 23

Datum: 02.02.2018 km-Stand: 101.486

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	km-Stand: <u>101.486</u>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☐	☒	ja
Intervall-Service	☐	☒	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	

Service durchgeführt:

SKODA
Autohaus Zobiack GmbH
 Höl-Str. 6338710
 Kamenaustr. 10
 Tel. 03501 / 46 60-0
 Fax 03501 / 46 60-20
 01706 Roma
 Notdiensttelefon
 0170 / 2 76 12 43

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Anzeige
 Datum: 02.02.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 25

Datum: 14.02.2019 km-Stand: 112.963

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	km-Stand: <u>112.963</u>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☐	☒	ja
Intervall-Service	☐	☒	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	

Service durchgeführt:

SKODA
Autohaus Zobiack GmbH
 Höl-Str. 6338710
 Kamenaustr. 10
 Tel. 03501 / 46 60-0
 Fax 03501 / 46 60-20
 01706 Roma
 Notdiensttelefon
 0170 / 2 76 12 43

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Anzeige
 Datum: 02.02.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 27

Datum: 06.02.2019 km-Stand: 117.785

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	km-Stand: <u>117.785</u>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☐	☒	ja
Intervall-Service	☐	☒	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	

Service durchgeführt:

SKODA
Autohaus Zobiack GmbH
 Höl-Str. 6338710
 Kamenaustr. 10
 Tel. 03501 / 46 60-0
 Fax 03501 / 46 60-20
 01706 Roma
 Notdiensttelefon
 0170 / 2 76 12 43

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Anzeige
 Datum: 02.02.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 29

Datum: 14.01.2021 km-Stand: 132315

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	km-Stand: <u>132315</u>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☐	☒	ja
Intervall-Service	☐	☒	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	

Service durchgeführt:

SKODA
Autohaus Zobiack GmbH
 Höl-Str. 6338710
 Kamenaustr. 10
 Tel. 03501 / 46 60-0
 Fax 03501 / 46 60-20
 01706 Roma
 Notdiensttelefon
 0170 / 2 76 12 43

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Anzeige
 Datum: 02.02.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis 31

Datum: 23.06.2022 km-Stand: 149943

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	km-Stand: <u>149943</u>
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde
Inspektions-Service	☐	☒	ja
Intervall-Service	☐	☒	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐	
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐	
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐	
Zahnriemenwechsel	☒	☐	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	

Service durchgeführt:

SKODA
Autohaus Zobiack GmbH
 Höl-Str. 6338710
 Kamenaustr. 10
 Tel. 03501 / 46 60-0
 Fax 03501 / 46 60-20
 01706 Roma
 Notdiensttelefon
 0170 / 2 76 12 43

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 14. Anzeige
 Datum: 02.02.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 05.06.2024 km-Stand: 165 093

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: **SKODA**
 3 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: **2/3.761.964**
 SADS1968301 Stand: 08/2022

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 165 093
 Datum: 05.06.2024

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 3.09.25 km-Stand: 189 309

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwenden	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐

Service durchgeführt: **SKODA**
 3 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: 2/3.761.964
 SADS1968301 Stand: 08/2022

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 189 309
 Datum: 3.09.25

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

