

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	RS 2,0TSI 147kw DSG
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	181 721 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	05.05.2011	STK	17.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 470 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu ☐
☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ STK: Nová při prodeji ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!



KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Premiový audiosystém, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Xenony, Zadní stěrač



KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 17

Service-Nachweis

Datum: 08.05.2013 km-Stand: 43928

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Pollen-Filter	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

RÜDIGER
Skoda Autohaus Rüdiger GmbH
Hans-Klemm-Straße 44
71034 Böblingen
Telefon 0 70 31 - 2 13 86-0
Telefax 0 70 31 - 2 13 86-68
Stempel Skoda Servicepartner
Händler-Nr.: 65000
1743555

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 44. Anzeige Datum: 11

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 19

Service-Nachweis

Datum: 04.06.2014 km-Stand: 68555

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA CASA Automobile GmbH
Hans-Klemm-Straße 44
71034 Böblingen
Telefon 0 70 31 - 2 13 86-0
Telefax 0 70 31 - 2 13 86-68
Stempel Skoda Servicepartner
Händler-Nr.: 65000
2145531

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Service-Nachweis

Datum: 10.11.2015 km-Stand: 82910

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA CASA Automobile GmbH
Hans-Klemm-Straße 44
71034 Böblingen
Telefon 0 70 31 - 2 13 86-0
Telefax 0 70 31 - 2 13 86-68
Stempel Skoda Servicepartner
Händler-Nr.: 65000

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Service-Nachweis

Datum: 12.10.17 km-Stand: 82910

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

IMAK'S AUTOKLINIK
Kfz-Meisterbetrieb
Falkenstraße 1a, 97276 Mergtshöchheim
Tel: 0931 / 48 78 25 36, info@imak-autoklinik.de

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Siehe Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 25

Service-Nachweis

Datum: 10.12.18 km-Stand: 108886

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

HÜBLEIN Kfz-Meisterbetrieb
Mergtshöchheimer Str. 87
Stempel Skoda Servicepartner
Händler-Nr.: 65000

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Service-Nachweis

Datum: 12.3.2020 km-Stand: 119686 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			

Zusätzlich:

Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

HÜBLEIN Kfz-Meisterbetrieb
Mergtshöchheimer Str. 87
97299 Zell am Main
Stempel Skoda Servicepartner
Händler-Nr.: 65000

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 29

Datum: 26.4.24 km-Stand: 130695 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	ja	nein
Inspektions-Service	☒	☐	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	ja	nein
Zusätzlich	DSG			
Alle 30 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 60 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 90 000 km	☒	☐	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	☐	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	ja	nein

Service durchgeführt:

HÜBLEIN
KFZ-Meisterbetrieb
Margelshausstr. 37
97299 Zell am Main
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 31

Datum: 29.6.2022 km-Stand: 142450 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	ja	nein
Inspektions-Service	☒	☐	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	ja	nein
Zusätzlich	DSG			
Alle 30 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 60 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 90 000 km	☒	☐	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	☐	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	ja	nein

Service durchgeführt:

HÜBLEIN
KFZ-Meisterbetrieb
Margelshausstr. 37 · 97299 Zell am Main
Telefon: 0931 / 404 881-23 · info@hublein.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 33

Datum: 15.09.2023 km-Stand: 155 288

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	ja	nein
Inspektions-Service	☒	☐	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	ja	nein
Zusätzlich	DSG			
Alle 30 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 60 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 90 000 km	☒	☐	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	☐	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	ja	nein

Service durchgeführt:

HÜBLEIN
KFZ-Meisterbetrieb
Margelshausstr. 37 · 97299 Zell am Main
Telefon: 0931 / 404 881-23 · info@hublein.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 35

Datum: 21.11.24 km-Stand: 166101 km

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	ja	nein
Inspektions-Service	☒	☐	ja	nein
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐	ja	nein
Zusätzlich	DSG			
Alle 30 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 60 000 km	☒	☐	ja	nein
Alle 90 000 km	☒	☐	ja	nein
Zündkerzenwechsel	☒	☐	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemenwechsel	☒	☐	ja	nein
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐	ja	nein

Service durchgeführt:

HÜBLEIN
KFZ-Meisterbetrieb
Margelshausstr. 37 · 97299 Zell am Main
Telefon: 0931 / 404 881-23 · info@hublein.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 37

Eintragungen der Werkstatt

km-Stand: 177 989 Datum: 23.1.26

Bemerkungen:

Intervall Insp. BFK
ÖL 4700er
DSG & W.

Mobilitäts-garantie 913 845

HÜBLEIN
KFZ-Meisterbetrieb
Margelshausstr. 37 · 97299 Zell am Main
Telefon: 0931 / 404 881-23 · info@hublein.de
Stempel Skoda Servicepartner

km-Stand:
Datum:
Bemerkungen:

Stempel Skoda Servicepartner

