

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	175 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.4 16V Digi Klima...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	55 718 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	09.04.2009	STK	12.12.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Model AMBIENTE - 63 KW - 86 PS - do provozu 9.4.2009 - 55 718 km - automatická klimatizace - tempomat - vyhřev sedadel - orig. AL. kola 15", celoroční pneu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 3/2023 při 47 151 km, poslední záznam TUV 12/2024 při 53 237 km, po výměně náplní + kompletní rozvodové sady 5/2026 při 55 706 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis

Datum: 28.04.2010 km-Stand: 4308

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wichst der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremssattelwechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁶⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

AUTOSERVICE JAKOB
 34488 Wuthagen 0 89 82 - 88 02 10
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 19 000
 Datum: 04/11
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁶⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 05.06.2012 km-Stand: 12290

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wichst der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☐	☒	Bremssattelwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁶⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

AUTOSERVICE JAKOB
 34488 Wuthagen 0 89 82 - 88 02 10
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 27 300
 Datum: 06/2013
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁶⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 23.04.2014 km-Stand: 19 000

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wichst der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremssattelwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁶⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

AUTOSERVICE JAKOB
 34488 Wuthagen 0 89 82 - 88 02 10
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Nach Anzeige
 Datum:
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁶⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Service-Nachweis

Datum: 25.05.2016 km-Stand: 25575

Durchgeführt wurde:

	ja	nein	km-Stand	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wichst der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle OGI verwenden	☒	☐	Bremssattelwechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁶⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Service durchgeführt:

AUTOSERVICE JAKOB
 34488 Wuthagen 0 89 82 - 88 02 10
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: Nach Anzeige
 Datum:
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁶⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“







