

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSI Family
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	140 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	21.04.2011	STK	31.10.2026

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Žlutá metalíza
Provozní hmotnost	1 325 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 925 kg
Spotřeba	6.6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Nehavarované, částečně vedená servisní historie			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 21.03.2015 km-Stand: 29.860

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

SKODA

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMBH 7612482147431

6214360

Ratio-Mobil GmbH

Ehrenfriedersdorfer Str. 4a

09419 Thum

2381187

Nächster Inspektions-Service: Ant

Datum: Anzeig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 03.04.2017 km-Stand: 62853

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja ☒	nein ☐	Wechsel der Lambda-Sonde	ja ☐	nein ☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsschüssigkeitwechsel	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

Ratio Mobil

REPARATUR- UND SERVICE-GEWERKE

09419 THUM - Ehrenfriedersdorfer Str. 4a

tel.: 03 72 91 / 7 67 00-0 Fax: 7 67 00-29

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: Ant

Datum: Anzeig

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

4) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden -> Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 21

Datum: 05.04.2019 km-Stand: 80.870

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich:		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

Bremsschüssigkeitswechsel: ja ☐ nein ☒

Service durchgeführt: Pollenfilter

Service durchgeführt:

RATIO MOBIL
 Autoskandien und Service GmbH
 Ehrenfriedersdorfer Str. 4a
 05419 THUM - Ehrenfriedersdorfer Str. 4a
 Tel.: 03 72 97 7 67 09-9 Fax: 03 72 97 7 67 00-20
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 23

Datum: 30.07.2020 km-Stand: 95 580

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich:		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

Bremsschüssigkeitswechsel: ja ☐ nein ☒

Service durchgeführt:

RATIO MOBIL
 Autoskandien und Service GmbH
 Ehrenfriedersdorfer Str. 4a
 05419 THUM - Ehrenfriedersdorfer Str. 4a
 Tel.: 03 72 97 7 67 09-9 Fax: 03 72 97 7 67 00-20
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: laut
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Steuerkette erstellt

Service-Nachweis 25

Datum: 24.3.23 km-Stand: 113000

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☒	☐
Zusätzlich:		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde: ja ☐ nein ☒

Bremsschüssigkeitswechsel: ja ☒ nein ☐

Service durchgeführt: Pollenfilter

Service durchgeführt:

RATIO MOBIL
 Autoskandien und Service GmbH
 Ehrenfriedersdorfer Str. 4a
 05419 THUM - Ehrenfriedersdorfer Str. 4a
 Tel.: 03 72 97 7 67 09-9 Fax: 03 72 97 7 67 00-20
 Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 21.
 Datum: Anzeige
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

1) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden => Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.