

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	114 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2 TSI 63 KW KM STK
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	133 552 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	26.05.2011	STK	14.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu		Nizozemsko	Barva		Červená
Provozní hmotnost			Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba					
Počet míst k sezení	5		Počet dveří	5	
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen		
☐ Nehavarované	☐ COC list		☐ Protokol STK		
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené		

Poznámka prodejce

ALU KOLA, HEZKÉ BRZDY, PĚKNÁ KAROSERIE, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, MALÉ KM, SERVISNÍ KNIHA, ZADNÍ PARK. SENZORY, SVIŽNÝ MOTOR TSI, NOVÝ MOT. OLEJ, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 7/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















Korrosionsschutz der K
Zur Ihren Ser- ist die Abbildung
Austausch erforderlich.

Korrosionsschutz der K

Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 24.05.2013

km-Stand: 14011

Durchgeführt wurde: ☐ ja ☒ nein

Motorenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Wasserpumpe: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle OCA verwendet: ☒ ja ☐ nein

Inspektion-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lockschrauben prüfen^{*)}: ☒ ja ☐ nein

Bremssysteme: ☒ ja ☐ nein

Radaufhängungen: ☒ ja ☐ nein

Türschloss des hinteren Bremsensystems: ☒ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Lichtsysteme: ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Zahnriemen Spannrollenwechsel: ☒ ja ☐ nein

Wischblätter wechseln: ☒ ja ☐ nein

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 44000

Datum: 5/2015

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Skoda-Vorteilswartung

Walter Gerng
Schulungsstelle
Technische Schulung
Händler-Nr. 5006269
2 Jahre Mobilitätsgarantie
1749550
1st Standard Road Kit

Abb. 2: Karosserie

***) Beispiel 2:** Bei Überschreitung des Korrosionshabitus der Karosserie bzw. Vorhandensein von merklichen Schäden → Seite 15 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

27.05.2014 = 24.000 km

19 Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: 18.07.2017

Durchgeführte Service:

Maßnahmenwechsel

Inspektion Service

Kontrolle auf Leckschäden prüfen

Bremsschlichterwechsel

Kurbelwellenschicht

Spezies der letzten Service notizen

Zylinderwechsel

Luftfilterwechsel

Öl (Öl im automatischen Getriebe wechseln)

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannriemenwechsel

Wischerblätter wechseln

Km-Stand: 56.000

Werkstatte der Landat-Sonder

Service durchgeführt

ANTHAUS WEBER
FHR & CO KG
13145 LÖHNESTR. 5
7143 DORTMUND

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

Km-Stand:

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Zeitraum)

Beachten Sie die Unterbrechung des Korrosionsschutzes der Karosserie bei eventuellen Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“

Korrosionsschutz der Karosserie

Zeichnen Sie in die Abbildung Austausch erforderlich

Abb. 4 Karosserie

Service-Nachweis		km-Stand: 66528	
Datum: 17.7.2018	ja	nein	
Durchgeführte Service:	☐	☐	Verlust der Lambda-Sonde ☐
Motorölwechsel	☐	☐	
Motoröl für variable Service-Intervalle GGA verwendet	☐	☐	
Inspektions-Service	☐	☐	
Karosserie auf Leckschäden prüfen*	☐	☐	
Bremshilfsmittelwechsel	☐	☐	
Kraftstoff-Filterwechsel	☐	☐	
Trommel der Hinterräder Bremsen reinigen	☐	☐	
Zündkerzenwechsel 60.000	☐	☐	
Luftfilterwechsel	☐	☐	
KIT (OE) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☐	
Zahnriemenwechsel	☐	☐	
Zahnriemen-Spannrollewechsel	☐	☐	
Wischenblätter wechseln	☐	☐	

Service durchgeführt:

KFZ Meisterbetrieb Kowalski
 Am Rasthofweg 11 - 44141 Dortmund
 Tel. 0231 59 05 45
 Handy: 0172 769 42 838

Stempel: Standa Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 44.700

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

* Bezügen Sie die Unterseite des Karosserieaussehens der Karosserie bzw. entnehmen Sie exemplarische Schäden → Seite 23 „Karosseriekontrolle der Karosserie prüfen“

