

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Škoda
Model	Roomster	Model - doplňující informace	SCOUT 1,6 TDI 66 KW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	146 108 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	14.02.2012	STK	16.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

NAFTOVÝ MODEL SCOUT, PROSTORNÝ, DRUHÁ ŘADA SEDADEL JDE POSUNOUT/SKLOPIT A VYNDAT, ÚSPORNÝ MOTOR, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, BELGIE, VELKÁ VÝBAVA, DVA KLÍČE, ALU KOLA+DRUHÁ SADA, SERVISNÍ KNIHA, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 7/2028, PŘEPIS A SPZ 800KČ, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie




















20 Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: 9-7-2013 kilométrage: 84.377

Exécution de:

Vidange d'huile ☐ OUI ☐ NON

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables (OVI) ☐

Révision ☒ OUI ☐ NON

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée ☒

Remplacement du liquide de frein ☒

Remplacement de filtre à carburant ☒

Nettoyer les tambours de frein arrière ☒

Remplacement des bougies d'allumage ☒

Remplacement de la cartouche du filtre à air ☒

Remplacer l'ATF (huile) dans la boîte de vitesses automatique ☒

Remplacement de la courroie crantée ☒

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☒

Remplacer les radettes des essuie-glaces ☒

Entretien effectué:

35048
D'ieren Mail
D'ieren Car Centers
Rue de l'Ind. 30
1200 Bruxelles - Brabant

Cachet des correspondants du SVA/Stoda

Prochain entretien: kilométrage: _____ Date: _____

(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretien)

4. Confirmez l'état de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages en page 21. « Contrôlez la protection anticorrosion de la carrosserie »

Fig. 5 Carrosserie

21 Preuves des entretiens

Preuve des entretiens

Date: _____ kilométrage: _____

Exécution de:

Vidange d'huile ☐ OUI ☐ NON

Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables (OVI) ☒

Révision ☒ OUI ☐ NON

Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée ☐

Remplacement du liquide de frein ☐

Remplacement de filtre à carburant ☐

Nettoyer les tambours de frein arrière ☐

Remplacement des bougies d'allumage ☐

Remplacement de la cartouche du filtre à air ☒

Remplacer l'ATF (huile) dans la boîte de vitesses automatique ☐

Remplacement de la courroie crantée ☐

Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée ☐

Remplacer les radettes des essuie-glaces ☐

Entretien effectué:

02019
BAG Overijse NV
Brusselsesteenweg 303
cas. 86-3090 Overijse
BTW BE 0842.808.805

Cachet des correspondants du SVA/Stoda

Prochain entretien: kilométrage: 110000 Date: 08/19/13

(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'indicateur de Périodicité des Entretien)

4. Confirmez l'état de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages en page 21. « Contrôlez la protection anticorrosion de la carrosserie »

Fig. 6 Carrosserie