

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	194 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Passat Variant	Model - doplňující informace	2.0 Tdi 110 kW 6 RYCHL...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	269 600 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	08.06.2016	STK	26.08.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Jiná	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 503 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 060 kg
Spotřeba	3.67 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarané ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Prohlídky vozidel pouze po předchozí telefonické dohodě. Uvedené ceny jsou akční, info o akcích u prodejce, info o splátkách platné pro podnikatele a živnostníky - Stačí složit JEN 2.800 Kč nebo Vaše staré auto a zbytek na nízké splátky. - Další splátka až za měsíc. - Dopladení kdykoliv bez úroků. - Nízké měsíční splátky bez skrytých poplatků. Možnost složit mimořádné splátky kdykoliv. Co je k tomu POTŘEBA? - Musíte být zaměstnaný nebo podnikat nejméně 3 měsíce. - Řidičský a občanský průkaz NELZE pro klienty s exekucí nebo insolvencí (nelze ani pokud jste už insolvenční doplatili) ZAVOLEJTE mi pokud Vás toto auto zaujalo na tel. 777 806 905 Po výměně ROZVODU a OLEJE

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. seřiditelné sedadlo řidiče, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace třízónová, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie


















Attestato n° 3

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari (consigliati):
☐ Cambio dell'olio	☐ AdBlue®
☒ Ispezione	☒ Liquido dei freni
☒ con cambio dell'olio motore	☒ Filtro del carburante per i motori diesel
☒ con interventi di ispezione ampliati	☒ Olio del cambio: DSG®, ATF
☒ Utilizzo di olio motore LongLife	☒ Olio della frizione Haldex
☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ Cinghia poli-V
☐ Controllo della regolazione dei fari	☐ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ Si consiglia la riparazione	☐ Bomoletta del sigillante
☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☐ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il: 7.10.19	☐ Cinghia dentata
Chilometraggio: 129.400	☐ Candele di accensione
Numero della fattura: 129.400	☐
Intervento effettuato da: BRUNTA, P. 01	☐
Prov.: BRUNTA, P. 01	Garanzia di mobilità LongLife
Autodiv. Autoservizi - P. 01	
Timbro dell'officina	Timbro del rivenditore Volkswagen

Prossime scadenze per la manutenzione

Intervento di manutenzione

☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione

Interventi supplementari

Documentazione sul controllo

Fig. 5 Schema di principio

L'officina segnala nella fig. 5

☒ Graffio

È stato rilevato qualche difetto?

Descrizione del difetto:

Attestato n° 1

Si / no. Interventi eseguiti:	Si / no. Interventi supplementari (consigliati):
☒ Cambio dell'olio	☐ AdBlue®
☒ Ispezione	☐ Liquido dei freni
☐ con cambio dell'olio motore	☐ Filtro del carburante per i motori diesel
☐ con interventi di ispezione ampliati	☐ Olio del cambio: DSG®, ATF
☐ Utilizzo di olio motore LongLife	☐ Olio della frizione Haldex
☐ Controllo della corrosione e della tenuta dell'impianto del gas	☐ Cinghia poli-V
☐ Controllo della regolazione dei fari	☒ Cartuccia del filtro dell'aria
☐ Si consiglia la riparazione	☐ Bomoletta del sigillante
☐ Richiesta del cliente (da annotare anche nell'ordine)	☒ Cartuccia del filtro antipolvere/antipolline
Intervento effettuato il: 12/06/17	☐ Cinghia dentata
Chilometraggio: 62563	☐ Candele di accensione
Numero della fattura:	☐
Intervento effettuato da: 264 30042	☐
Autodiv. Autoservizi - P. 01	Garanzia di mobilità LongLife
Timbro dell'officina	

Prossime scadenze per la manutenzione

Intervento di manutenzione

☐ in base all'indicatore delle scadenze di manutenzione

Interventi supplementari

Documentazione sul controllo

Fig. 3 Schema di principio

L'officina segnala nella fig. 3

☒ Graffio

È stato rilevato qualche difetto?

Descrizione del difetto: