

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0 TDI Elegance,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	327 000 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	25.06.2013	STK	01.06.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 347 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 917 kg
Spotřeba	4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní historie,po výměně oleje,filtrů.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie







Wartungstabelle

Seite 1 von 3

Wartungsliste

Auftrags-Nr. 15478	Verkaufstyp []	Kennzeichen []	Zulassung []
Fahrzeugkennnummer TMBJ7NE1D0037966	CKFC	Kilometerstand 127366	Servicufahrer []
Verkaufstyp OCT COM CR Ambit 1102	GKB	Modelljahr 2013	Datum 2015-11-23

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Fahrzeug von innen	LO/	überprüfbar	8.10.0. beibehalten
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	☒	☐	☐
Innenraumleuchten im Dachhimmel, Kofferraum- und Handschuhfachbeleuchtung: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Signalhorn: Funktion prüfen	☒	☐	☐
Staub- und Pollenfilter: Gehäuse reinigen und Filtereinsatz ersetzen	☒	☐	☐
Scheibenwisch-/Waschanlage und Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Spritzwasserstellung prüfen	☒	☐	☐
Ablaufdatum Verbandkasten prüfen	☒	☐	☐

26 009

Wartungsliste

Fahrzeugdaten

Fahrzeugkennnummer (VIN): TMBJ7NE1D0037966 CKFC

Fahrzeugtyp: SE5385 OCT.COM CR AMB

Fahrzeugkennnummer (CKFC): PFL LA7W-BE8E HA 110KW CKFC

EOA 1B0 5S3 5R3 1K3 6FF 1AT 3FA
1N3 1N3 HH7 4UP 4R4 3N3 3G3 4X3
4A3 B2H J2D G16 80U KH6 8RM
7UG 1B0 8GL 8X1 4K3 B01 7HJ GNO
3L3 9P5 G1A 7X1 9ZE 8WB 3GA
7AA G01 L06 7P4 FOA 352 ZUA

SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Müller Reudnitz GmbH
Autoservice & CKFC's Leistung
Station 0341 / 65 65 830
Fax 0341 / 65 65 833

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im Auftragsgeschäft (Verkauf) übernommen habe und mit diesem nicht nur nach Abzug sowie der Garantiebedingungen verfahren werden wird.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2)

Dokumentation d...
Übergabe-Inspektion
Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeughalterung und Reparatur gültig. Mit dem Stempel des Verkäufers Übergabe dokumentiert.
Vor der Übergabe haben wir in nachstehend nur als SKODA Freude an Ihrem Fahrzeug!

Datum: 27.06.2015
Nächster Inspektions-S...
Vice:

Service-Nachweis

Datum: 10.02.14 km-Stand: 25547

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel, Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet, Inspektions-Service, Intervall-Service, Karosserie auf Lackschäden geprüft, Bremsflüssigkeitswechsel, Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service, Kraftstofffilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfiltereinsatzwechsel, Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe, Zahnriemenwechsel, Zahnriemen-Spannrollewechsel, Halbed-Kupplung Ölwechsel, Pleinenset: Dichtungsmittelwechsel.

Service durchgeführt von: Autoteam Müller Würzburg, 04808 Würzburg, 2 Jahre Mobilitätsgarantie, 1986425.

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 26547, Datum: 02/16.

Abb. 2: Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 21.05.2016 km-Stand: 66.740

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel, Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet, Inspektions-Service, Intervall-Service, Karosserie auf Lackschäden geprüft, Bremsflüssigkeitswechsel, Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service, Kraftstofffilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfiltereinsatzwechsel, Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe, Zahnriemenwechsel, Zahnriemen-Spannrollewechsel, Halbed-Kupplung Ölwechsel, Pleinenset: Dichtungsmittelwechsel.

Service durchgeführt von: ŠKODA, TMB, 2 Jahre Mobilitätsgarantie, 2118555.

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 67.740, Datum: 05/2016.

Abb. 3: Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 04.05.14 km-Stand: 63555

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel, Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet, Inspektions-Service, Intervall-Service, Karosserie auf Lackschäden geprüft, Bremsflüssigkeitswechsel, Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service, Kraftstofffilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfiltereinsatzwechsel, Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe, Zahnriemenwechsel, Zahnriemen-Spannrollewechsel, Halbed-Kupplung Ölwechsel, Pleinenset: Dichtungsmittelwechsel.

Service durchgeführt von: ŠKODA, 2 Jahre Mobilitätsgarantie, 2233951.

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 64555, Datum: 09/16.

Abb. 4: Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 22.04.15 km-Stand: 97232

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel, Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet, Inspektions-Service, Intervall-Service, Karosserie auf Lackschäden geprüft, Bremsflüssigkeitswechsel, Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service, Kraftstofffilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfiltereinsatzwechsel, Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe, Zahnriemenwechsel, Zahnriemen-Spannrollewechsel, Halbed-Kupplung Ölwechsel, Pleinenset: Dichtungsmittelwechsel.

Service durchgeführt von: ŠKODA, Autoteam Müller Würzburg, 04808 Würzburg, 2 Jahre Mobilitätsgarantie, 2400013.

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 98232, Datum: 04/17.

3630 km Service-Intervall

Abb. 5: Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 23.07.15 km-Stand: 127369

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel, Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet, Inspektions-Service, Intervall-Service, Karosserie auf Lackschäden geprüft, Bremsflüssigkeitswechsel, Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service, Kraftstofffilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfiltereinsatzwechsel, Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe, Zahnriemenwechsel, Zahnriemen-Spannrollewechsel, Halbed-Kupplung Ölwechsel, Pleinenset: Dichtungsmittelwechsel.

Service durchgeführt von: ŠKODA, 2 Jahre Mobilitätsgarantie, 2587574.

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 128369, Datum: 07/17.

Abb. 6: Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 27.8.2015 km-Stand: 153085

Durchgeführt wurde: Motorölwechsel, Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet, Inspektions-Service, Intervall-Service, Karosserie auf Lackschäden geprüft, Bremsflüssigkeitswechsel, Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service, Kraftstofffilterwechsel, Zündkerzenwechsel, Luftfiltereinsatzwechsel, Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe, Zahnriemenwechsel, Zahnriemen-Spannrollewechsel, Halbed-Kupplung Ölwechsel, Pleinenset: Dichtungsmittelwechsel.

Service durchgeführt von: MAUTO-SERVIS, Jindřáková 797, 396 01 Humpolec, IČO: 63252732, DIČ: CZ 6809160056, tel: 603 340 059.

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 154085, Datum: 08/17.

Abb. 7: Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 31.8.2022 km-Stand: 158 662

Durchgeführt wurde:

☒ Motorölwechsel	☐ ja ☒ nein	Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie*
☐ Inspektions-Service	☐	MAUTO-SERVIS	
☐ Intervall-Service	☐	Milica Jozí	
☐ Karosserie auf Lackschäden geprüft	☐	Jindřichova 797, 896 01 Humpolec	
☐ Bremsflüssigkeitswechsel	☐	ICO: 63252732, DIK: CZ 6809100056	
☐ Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐	tel: 609 949 029	
☐ Kuhlflüssigkeitswechsel	☐	Stempel des SKODA Servicepartners	Stempel des SKODA Servicepartners
☐ Zündkerzenwechsel	☐	Nächster Inspektions-Intervall-Service:	
☐ Luftfiltereinsatzwechsel	☐	km-Stand:	
☐ Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐	Datum:	
☐ Zahnriemenwechsel	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)	
☐ Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐		
☐ Halbes-Kuppelungs-Ölwechsel	☐		
☐ Panzeröl: Dichtungsmittelwechsel	☐		

* Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Mobilitäts-Services. Sollten Sie das Fahrzeug stauen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt werden.

* Bestätigen Sie die Übernahme der Verantwortung für den Zustand der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden - Seite 25.

24 Service-Nachweis



Lubvo
AUTODÍLY

Značka a typ oleje
5W-30

Stav tachometru (v km)
324 148

Datum
23.4.2026

Výměna filtrů a kapalin

☒ Olejový filtr	☒ Palivový filtr
☒ Vzduchový filtr	☒ Kabinový filtr
☐ Brzdová kapalina	☐ Chladicí kapalina

Příští výměna

Stav tachometru (v km)
339 148

www.lubvoautodily.cz