

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0 TDI, 103 kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	215 428 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	11.06.2013	STK	03.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené
Poznámka prodejce			
Nejlepší motorizace 103 kW, výhřev sedaček, pěkný stav			


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Airbag řidiče, Alarm, Android Auto, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. startér, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Příprava pro isofix, Rezervní kolo, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Záruka, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













1. Fahrzeughalter	2. Fahrzeughalter
Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen:	
Name: <u>Stephani Tobias</u>	
Straße: <u>Leithnaustr. 10</u>	
Wohnort: <u>85551 Augsburg</u>	
Telefon: SKODA Autohaus an der B13 GmbH & Co. KG Münchener Straße 29 85123 Karlslon/Brautlach T +49 (0)8450 9270-0 F +49 (0)8450 9270-10 info@autohausB13.de www.autohausB13.de	
Service-Berater: <u>H. Vowinkel - H. Dorr</u>	
Telefon:	

Service-Nachweis	km-Stand: <u>85132</u>	2 Jahre Mobilitätsgarantie
Durchgeführt wurde:	Service durchgeführt von: Autohaus an der B13 GmbH & Co. KG Münchener Straße 29 85123 Karlslon/Brautlach T +49 (0)8450 9270-0 F +49 (0)8450 9270-10 Hdl. Nr. 5529060 www.autohausB13.de Stempel des SKODA Vertragspartners	SAO 5166830 Stand 02/2012
Motorölwechsel	☒	
Inspektions-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	
Halbex-Kupplung/Ölwechsel	☒	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service: <u>Siehe Anzeige</u> km-Stand: <u>85132</u> Datum: <u>04.12.2016</u> (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	Mängel festgestellt
Ausführliche Beschreibung der festgestellten Mängel:	
☒ Mängel festgestellt	
Abb. 2 Karosserie	
Autohaus an der B13 GmbH & Co. KG Münchener Straße 29 85123 Karlslon/Brautlach T +49 (0)8450 9270-0 F +49 (0)8450 9270-10 info@autohausB13.de www.autohausB13.de	
Der Kunde bestätigt, dass er über den Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über die Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.	
Unterschrift des Kunden	

Service-Nachweis	km-Stand: <u>54882</u>	2 Jahre Mobilitätsgarantie
Durchgeführt wurde:	Service durchgeführt von: Expremio Reifen-Service Günther Reinhardt GmbH Lerchenbergstraße 11 - 89160 Dornsteden Tel. 073 48 72 20 88 - Fax 073 48 72 38 34 Stempel des SKODA Vertragspartners	SAO 5166830 Stand 02/2012
Motorölwechsel	☒	
Inspektions-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	
Halbex-Kupplung/Ölwechsel	☒	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service: <u>Siehe Anzeige</u> km-Stand: <u>54882</u> Datum: <u>04.12.2016</u> (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis	km-Stand: <u>84667</u>	2 Jahre Mobilitätsgarantie
Durchgeführt wurde:	Service durchgeführt von: Expremio Reifen-Service Günther Reinhardt GmbH Lerchenbergstraße 11 - 89160 Dornsteden Tel. 073 48 72 20 88 - Fax 073 48 72 38 34 Stempel des SKODA Vertragspartners	SAO 5166830 Stand 02/2012
Motorölwechsel	☒	
Inspektions-Service	☒	
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	
Kraftstofffilterwechsel	☒	
Zündkerzenwechsel	☒	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	
Zahnriemenwechsel	☒	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	
Halbex-Kupplung/Ölwechsel	☒	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	
Nächster Inspektions/Intervall-Service: <u>Siehe Anzeige</u> km-Stand: <u>84667</u> Datum: <u>04.12.2016</u> (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		

Service-Nachweis		km-Stand: 116222	
Durchgeführt wurde:	ja nein	Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie ¹
Motorölwechsel	☒ ☐	THORMANN	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒ ☐	OT Mehrlingen • Angerstraße 30a	
Inspektions-Service	☒ ☐	06449 Aschersleben	
Intervall-Service	☒ ☐	Telefax: 03473-818267	
Karosserie auf Lackschäden geprüft ²	☒ ☐	Stempel des SKODA Vertragspartners	Stempel des SKODA Vertragspartners
Bremsschaltflüssigkeitswechsel	☒ ☐		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐ ☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	
Kraftstofffilterwechsel	☒ ☐	km-Stand: <u>Anzeige</u>	
Zündkerzenwechsel	☒ ☐	Datum:	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ☐		
Zahnriemenwechsel	☐ ☐		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ ☐		
Haldex-Kupplung, Ölwechsel	☐ ☐		
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☐ ☐		

1) Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis		km-Stand: 145774	
Durchgeführt wurde:	ja nein	Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie ¹
Motorölwechsel	☒ ☐	THORMANN	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒ ☐	OT Mehrlingen • Angerstraße 30a	
Inspektions-Service	☒ ☐	06449 Aschersleben	
Intervall-Service	☒ ☐	Telefax: 03473-818267	
Karosserie auf Lackschäden geprüft ²	☒ ☐	Stempel des SKODA Vertragspartners	Stempel des SKODA Vertragspartners
Bremsschaltflüssigkeitswechsel	☒ ☐		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐ ☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	
Kraftstofffilterwechsel	☒ ☐	km-Stand: <u>Anzeige</u>	
Zündkerzenwechsel	☒ ☐	Datum:	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ☐		
Zahnriemenwechsel	☐ ☐		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ ☐		
Haldex-Kupplung, Ölwechsel	☐ ☐		
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☐ ☐		

1) Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis		km-Stand: 174330	
Durchgeführt wurde:	ja nein	Service durchgeführt von:	Mobilitätsgarantie ¹
Motorölwechsel	☒ ☐	THORMANN	
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒ ☐	Thoma Paulick	
Inspektions-Service	☒ ☐	Bohlerberg 1	
Intervall-Service	☒ ☐	06449 Aschersleben	
Karosserie auf Lackschäden geprüft ²	☒ ☐	St-Nr: 117255/8285	
Bremsschaltflüssigkeitswechsel	☒ ☐	Stempel des SKODA Vertragspartners	Stempel des SKODA Vertragspartners
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☐ ☐		
Kraftstofffilterwechsel	☒ ☐	Nächster Inspektions/Intervall-Service:	
Zündkerzenwechsel	☒ ☐	km-Stand: <u>nach Anzeige</u>	
Luftfiltereinsatzwechsel	☒ ☐	Datum:	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐ ☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
Zahnriemenwechsel	☐ ☐		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐ ☐		
Haldex-Kupplung, Ölwechsel	☐ ☐		
Pannenset, Dichtungsmittelwechsel	☐ ☐		

1) Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
2) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.

