

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	42 350,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	II Kombi 1.6 75kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	75 kW
Objem motoru	1595 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	432 538 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	01.04.2010	STK	22.06.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 300 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 900 kg
Spotřeba	7.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☐ Nehavarované ☐ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Nastavitelný volant, Originální autorádio, Posilovač řízení, Tónovaná skla, Vyhřívaná zrcátka

KARTA VOZU

Fotografie







Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla

TMBJA21Z5A2107772 BSE

Popis typu

1251G4 OCT COM CLA

Převodovka/lak/interiér/výkon motoru/motor

LVN 1026 CS 75KW BSE

Mimořádná vybava

EOA 1D0 SSL 8RQ 1KD 6FA 1AC 3FA
1N3 1ND H7F 4UF 4R5 3NC 3GT 4X1
4A0 8L3 J1P 7AA 8G0 6Y0 9AP BRE
780 8YF 8QL 8X0 4K3 B03 602 6N0
3L1 9P1 7X0 9W0 BWA 7A0 3GA
GG1 0GG L01 7P0 F0A 3S0 2UA

Autodruztvo Frydek - Místek
Frydek - Místek
A0128924 SkodaService

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořadí a že jsem byl seznámen se svým způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 1)

Servisní doklad

Datum: 20.12.2010 Stav km: 50000

Provedeno:

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Záruka mobility²⁾

Autodruztvo Frydek - Místek
Frydek - Místek
A0128924 SkodaService

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 50 000

Datum: 20.12.2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 19 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 5.9.2011 Stav km: 60 000

Provedeno:

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Autodruztvo Frydek - Místek
Frydek - Místek
A0128924 SkodaService

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 60 000

Datum: 5.9.2013

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 21 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 23.4.2012 Stav km: 90000

Provedeno:

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Záruka mobility²⁾

Autodruztvo Frydek - Místek
Frydek - Místek
A0128924 SkodaService

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 90 000

Datum: 23.4.2014

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 23 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 17.12.2012 Stav km: 110 000

Provedeno:

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Autodruztvo Frydek - Místek
Frydek - Místek
A0128924 SkodaService

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 110 000

Datum: 17.12.2014

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 25 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 19.7.2013 Stav km: 147 000

Provedeno:

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Záruka mobility²⁾

Autodruztvo Frydek - Místek
Frydek - Místek
A0128924 SkodaService

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 147 000

Datum: 19.7.2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

¹⁾ V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

²⁾ Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 27 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 13.10.2019 Stav km: 180 000

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^{b)} ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: SKODA Autořezervo Frýdek - Místek Frýdek - Místek Service AD128924

Záruka mobility^{a)}

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: Datum: DLE UKAZATELE

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 39 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 12.10.19 Stav km: 286.327

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^{b)} ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: AUTOHERC Petr Hara servis Kouty nad Desnou 1608, 728 01 Frydek-Místek provozovna Frýdek-Místek 2216, 728 01 Frydek-Místek (0) 5816176, (0) 5816176

Záruka mobility^{a)}

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 201.327 Datum: 10/19

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 39 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 19.12.2019 Stav km: 300.475

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^{b)} ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: AUTOHERC Petr Hara servis Kouty nad Desnou 1608, 728 01 Frydek-Místek provozovna Frýdek-Místek 2216, 728 01 Frydek-Místek (0) 5816176, (0) 5816176

Záruka mobility^{a)}

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 315.475 Datum: 12/2019

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 39 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Servisní doklad

Datum: 9.2.2019 Stav km: 315.400

Provedeno: ano ne

Výměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

Použit motorový olej pro servisní intervaly QG1 ☒ ano ☐ ne

Servisní prohlídka ☒ ano ☐ ne

Kontrola poškození laku karoserie^{b)} ☒ ano ☐ ne

Výměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 30 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 60 000 km ☒ ano ☐ ne

Dodatečně každých 90 000 km ☒ ano ☐ ne

Výměna vložky vzduchového filtru + EAB ☒ ano ☐ ne

Výměna palivového filtru ☒ ano ☐ ne

Výměna ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Výměna napínací klady ozubeného řemene ☒ ano ☐ ne

Prohlídka provedl: AUTOHERC Petr Hara servis Kouty nad Desnou 1608, 728 01 Frydek-Místek provozovna Frýdek-Místek 2216, 728 01 Frydek-Místek (0) 5816176, (0) 5816176

Záruka mobility^{a)}

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 330.400 Datum: 9/2020

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

a) V tomto poličku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, poličko proškrtněte.

b) Potvrďte neporušenost antikorozní ochrany karoserie, resp. případné závady zaznamenejte na straně 39 „Kontrola antikorozní ochrany karoserie“.

Záznamy servisu

Stav km: 30.10.2019 Datum: 15.6.2019

Poznámky: MOBIL 1 VW40, ZAD. LOSTICA 2x 220. DECELY (2)

Razítko servisu Škoda

Stav km: 6.5.2020 Datum: 15.6.2020

Poznámky: 1. VW 40, 12P. EAB, PAL. FILTR

Razítko servisu Škoda

Záznamy servisu

Stav km: 2.10.2020 Datum: 3.11.2020

Poznámky: MOBIL 1 VW40 176.000km - LOSTICA 1 EAB 2x LOSTICA

Razítko servisu Škoda

Stav km: 22.11.2021 Datum: 6.1.2022

Poznámky: MOBIL 1 VW40, 12P. EAB, PAL. FILTR 326.900km

Razítko servisu Škoda

Stav km: 30.6.2023 Datum: 11.11.2023

Poznámky: 176.000km - LOSTICA 1 EAB 2x LOSTICA

Razítko servisu Škoda

42 Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 416.600 - olej VW40 + v2-d. CAR-FILTERS
- ZAD. PESKY NAVE + STAH. LOT
Datum: 18.7.24 - OPR. CIPY BRZO, TONER, RZD.
Poznámky: LAT.

POLEZIORE
Polezioro - A. Páček
Průmyslová 1018, Pátek 1. únor 2024
V. P. Páček, S.Č. Páček

Razítko servisu Skoda

Stav km: _____
Datum: _____
Poznámky: _____

Razítko servisu Skoda