

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	219 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2TSi Active Klimatizace
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	81 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	115 773 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	28.06.2016	STK	07.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Hnědá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Model ACTIVE - 81 KW - 110 PS - do provozu 28.6.2016 - 115 773 km - klimatizace - AL. kola 15", zimní pneu, servisní knížka, poslední záznam 10/2025 při 107 145 km. VELMI DOBRÝ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE

KARTA VOZU

Výbava


ABS, Airbag 6x, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie











Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TM8N6K002181057
Typbezeichnung	FABIA COM ACT TSI 112 MF
Datum der Auslieferung	2016-05-31
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2025-10-06
Laufleistung	10745 km
Auftragsnummer	251474
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführt von	Kfz-Klinik Klein GmbH Gebäude-Paulen-Str. 22 56219 Mülheim-Kärlich DE Nein

Kfz-Klinik Klein
Kfz-Klinik Klein GmbH
Gebäude-Paulen-Str. 22
56219 Mülheim-Kärlich im Gewerkepark
DE
Tel: 02433 956 910-0 Fax: 02433 956 910-9
www.kfz-klinik-klein.de

Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TM8N6K002181057
Typbezeichnung	FABIA COM ACT TSI 112 MF
Datum der Auslieferung	2016-05-31
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2024-10-17
Laufleistung	90050 km
Auftragsnummer	242173
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits-Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Kfz-Klinik Klein GmbH Gebäude-Paulen-Str. 22 56219 Mülheim-Kärlich DE Nein

Kfz-Klinik Klein
Kfz-Klinik Klein GmbH
Gebäude-Paulen-Str. 22
56219 Mülheim-Kärlich im Gewerkepark
DE
Tel: 02433 956 910-0 Fax: 02433 956 910-9
www.kfz-klinik-klein.de

Ihr ŠKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TM8N6K002181057
Typbezeichnung	FABIA COM ACT TSI 112 MF
Datum der Auslieferung	2016-05-31
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2023-11-22
Laufleistung	7512 km
Auftragsnummer	231771
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter
Durchgeführt von	Kfz-Klinik Klein GmbH Gebäude-Paulen-Str. 22 56219 Mülheim-Kärlich DE Nein

Kfz-Klinik Klein
Kfz-Klinik Klein GmbH
Gebäude-Paulen-Str. 22
56219 Mülheim-Kärlich im Gewerkepark
DE
Tel: 02433 956 910-0 Fax: 02433 956 910-9
www.kfz-klinik-klein.de

Komplettanachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TM8N6K002181057
Typbezeichnung	FABIA COM ACT TSI 112 MF
Datum der Auslieferung	2016-05-31
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2025-06-10
Laufleistung	11700 km
Auftragsnummer	61708
Mo-Nr.: 113.533.819	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u-Pollenfilter ✓ Zündkerze
Durchgeführt von	AH West Zwickel d Japen Auto mobilhand Pöfeningr Straße 135 93049 Regensburg Deutschland
Inspektion	
Datum	2019-05-06
Laufleistung	16300 km
Auftragsnummer	56756
MOB-Nummer: 115.118.888	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits-Service ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	AH West Zwickel d Japen Auto mobilhand Pöfeningr Straße 135 93049 Regensburg Deutschland
Autoservier-ŠKODA Service-Partner	
Autoservier-ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (Bis Anzeig Service)

Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)

Datum: 2018-06-07

Laufleistung: 13462 km

Auftragsnummer: 52124

Mod.Nr.: 1/2.533.535

Durchgeführte Zusatzarbeiten: ✓ Staub- u. Pollenfilter

Durchgeführt von: AH West Zwickl, d. Jessen Auto mobilhand

Prüfeninger Straße 195

91049 Regensburg

Deutschland

JA

JA (bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner

Mobilitätsgarantie

Übergebe-Inspektion

Datum: 2018-06-05

Laufleistung: 84 km

Auftragsnummer: 27079

Durchgeführt von: HILEX A SPOLAS, SENECA

Vajanského 24

905 01 PEZINSKAA 2902/33 MALACKY

Slowakei

JA

JA (bis Anzeige Service)

Autorisierter SKODA Service-Partner

Mobilitätsgarantie

