

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	109 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1.2 i 70 Tis. Km
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	70 000 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	09.09.2010	STK	12.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Šedá
Provozní hmotnost	1 130 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 585 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Velmi zachovalé vozidlo s plnou servisní historií , Najeto pouze 70 tis. Km , 1 Majitel , k vozidlu zimní pneu , Nová STK , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, Imobilizér, Klimatizace man. , Mlhovky, Palubní počítač, Posilovač řízení, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Údaje o vozidle

Identifikační číslo vozidla

TM8GH25J3A3045311 CGPA

5452D4 FABIA COMBI AMB
LVG 9202 EJ 51KW CGPA

EOA	1D0	SSL	5RQ	1KM	6FF	1AC	3FA
1N2	1NJ	H1F	4UE	4R2	3NC	4QU	4X1
4A0	8L3	J1P	7AA	8GD	6YO	9AP	8RE
7G0	BAA	BGL	8X0	4K3	803	602	GN3
3L1	9P1	G1A	7X0	9W0	8WB	7A0	3GA
GG0	GG6	L03		FOA		3S2	

Datum převzetí vozidla: 09.09.10

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis kupujícího (viz „Údaje o majiteli“ str. 1)

Servisní doklad

Úd: 14.9.2011 Stav km: 5556

Prohlídku provedl: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5

Záruka mobility¹⁾ SKODA Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5

Razítko servisu Skoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 20 556 Datum: 9/2012

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Úd: 14.9.12 Stav km: 12642

Prohlídku provedl: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5

Záruka mobility¹⁾ SKODA Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5

Razítko servisu Skoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 28.000 Datum: 9/12

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Úd: 14.10.2013 Stav km: 18669

Prohlídku provedl: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5

Záruka mobility¹⁾ SKODA Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5

Razítko servisu Skoda

Příští servisní prohlídka: Stav km: 33669 Datum: 9/13

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

Servisní doklad

Datum: 16.2.2014 Stav km: 25850

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒

Servisní prohlídka ☒ Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Prohlídka provedl: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5 Service CZ A0320745

Razítko servisu Škoda

Razítko servisu Škoda

Přítší servisní prohlídka: Stav km: 40 850 Datum: 12/2015

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítší servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodlužte.

2) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 25, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 10.12.2015 Stav km: 30991

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒

Servisní prohlídka ☒ Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Prohlídka provedl: ŠKODA Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5 Service CZ A0320745

Razítko servisu Škoda

Razítko servisu Škoda

Přítší servisní prohlídka: Stav km: 46000 Datum: 12/2016

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítší servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodlužte.

2) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 27, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 16.3.2017 Stav km: 35466

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒

Servisní prohlídka ☒ Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Prohlídka provedl: ŠKODA Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. Praha 5 Service CZ A0320745

Razítko servisu Škoda

Razítko servisu Škoda

Přítší servisní prohlídka: Stav km: 50000 Datum: 12/2017

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítší servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodlužte.

2) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 29, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 21.5.2018 Stav km: 40905

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒

Servisní prohlídka ☒ Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Prohlídka provedl: JAN RADA Vošmikových 817/18 (Praha 8) Mob: +420 771 096 330 e-mail: jan.rada@jeka.cz www.jekaservis.cz

Razítko servisu Škoda

Razítko servisu Škoda

Přítší servisní prohlídka: Stav km: 55905 Datum: 5/2019

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítší servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodlužte.

2) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 31, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 18.2.2020 Stav km: 49168

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒

Servisní prohlídka ☒ Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Prohlídka provedl: MHI Car, s.r.o. Praha 6 - Strahov Service CZ A142893A

Razítko servisu Škoda

Razítko servisu Škoda

Přítší servisní prohlídka: Stav km: 64168 Datum: 18.2.2021

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítší servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodlužte.

2) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 33, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklad

Datum: 24.6.2021 Stav km: 53687

Provedeno: ☒ ano ☐ ne

Výměna motorového oleje ☒ Použití motorový olej pro servisní intervaly QCI ☒

Servisní prohlídka ☒ Kontrola polikování laku karoserie¹⁾ ☒

Výměna brzdové kapaliny ☒

Dodatečné kúřých 30 000 km ☒

Dodatečné kúřých 60 000 km ☒

Dodatečné kúřých 90 000 km ☒

Výměna vložky vzduchového filtru ☒

Výměna palivového filtru ☒

Výměna ozubeného řemene ☒

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒

Prohlídka provedl: Autoškola Mlokočka Centrum a.s. Křižkova 6 160 00 Praha 6

Razítko servisu Škoda

Razítko servisu Škoda

Přítší servisní prohlídka: Stav km: 69000 Datum: 6/2022

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do přítší servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prodlužte.

2) Pokud neprovedete antikorozní ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 35, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 17.4.2023 Stav km: 60304

Provedeno: ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: **AUTOSALON KLOKOČKA CENTRUM A.S.**
Borského příjezdu 152, 00 Praha 5
zapsaná v ČR u Městského soudu v Praze, číslo 7099
IČ: 26435713

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Použití motorového oleje pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ☐

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ☐

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 75304 Datum: 4/2024

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Pokudte neprovedli kontrolu ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 37, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

Servisní doklady

Záznamy servisu

Stav km: 68150 502.00 (54-60)

Datum: 28.11.2023

Poznámky: oříd + talíř, vedoucí F., P46.F., 2 víčky, 2 kladky kap.

D: 31.10.23

AUTOSALON KLOKOČKA CENTRUM A.S.
Karlovarská 814/1, 161 00 Praha 6
zapsaná v ČR u Městského soudu v Praze, číslo 7099
IČ: 26435713

Razítko servisu Skoda

Stav km: _____ Datum: _____ Poznámky: _____

Servisní doklady

Servisní doklad

Datum: 20.3.2024 Stav km: 64089

Provedeno: ☒ ano ☐ ne Prohlídka provedl: **AUTOSALON KLOKOČKA CENTRUM A.S.**
Borského příjezdu 152, 00 Praha 5
zapsaná v ČR u Městského soudu v Praze, číslo 7099
IČ: 26435713

Výměna motorového oleje ☒ ☐ Použití motorového oleje pro servisní intervaly QG1 ☒ ☐

Servisní prohlídka ☒ ☐

Kontrola poškození laku karoserie¹⁾ ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☒ ☐

Dodatečné každých 30 000 km ☒ ☐

Dodatečné každých 60 000 km ☒ ☐

Dodatečné každých 90 000 km ☒ ☐

Výměna vložky vzduchového filtru ☒ ☐

Výměna palivového filtru ☒ ☐

Výměna ozubeného řemene ☒ ☐

Výměna napínací kladky ozubeného řemene ☒ ☐

Příští servisní prohlídka: Stav km: 79089 Datum: 5/2025

(podle toho, co nastane drive, resp. podle ukazatele servisních intervalů)

1) V tomto políčku potvrďte záruku mobility při servisní prohlídce, pokud byly splněny podmínky pro její poskytnutí. Záruka mobility platí do příští servisní prohlídky. Pokud podmínky pro poskytnutí záruky splněny nebyly, políčko prokreslete.

2) Pokudte neprovedli kontrolu ochrany karoserie, resp. případně závady zaznamenejte -> strana 39, "Kontrola antikorozní ochrany karoserie".

