

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	188 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Caddy	Model - doplňující informace	EDITION 30 1,6 TDI 75 KW...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	75 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	201 077 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	04.09.2013	STK	21.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Bílá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

EDICE 30, DOBRÝ MOTOR TDI, PĚKNÉ PNEUMATIKY+KAROSERIE, PARK. SENZORY, DVOJE ŠOUPAČKY, JEDNO KŘÍDLO VZADU, TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA 1500KG, NOVÉ KOMPLETNÍ BRZDY, SERVISNÍ KNIHA, VELKÝ PROSTOR, HEZKÝ INTERIÉR, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 7/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tažné zařízení, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla


KARTA VOZU

Fotografie


















1	☐ Service périodique vidange d'huile-moteur comprise ☐ Service Entretien ☐ Contrôle de l'installation de gaz ☐ Protection anticorrosion de la carrosserie contrôlée ☐ Réparation(s) conseillée(s) ☐ Souhait du client (à noter aussi sur l'ordre) Service effectué le : 18/3/15 Kilométrage : 29 342 K Numéro de la facture : Service effectué par :	☐ Filtre à carburant ☐ Bougie à double entrecœur (NGK) ☐ vidange d'huile de boîte et moteur ☐ du filtre à huile et vidange ☐ Huile du coupleur Vitesse ☐ Cartouche de filtre à air ☐ Filtre de l'installation de gaz ☐ Filtre à poussière et à pollen ☐ Courroie crantée ☐ Courroie crantée : galet tendeur ☐ Bougies d'allumage	☐ Liquide de base ☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐

Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Votre prochain Service est fixé au (date) : 3/16 ou 60 000 K

Quel est le prochain Service requis ?

202 3930
 SAH MARCHÉ
 Rue de la République 17-18
 17000 MARSAILLON

Plan d'Entretien

☐ ☐ Opération couplée
☒ ☐ Service périodique vidange d'huile-moteur comprise
☐ ☐ Opération couplée

☒ ☐ Service Entretien
☐ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) a été utilisée
☐ Contrôle de l'installation de gaz
☐ Protection anticorrosion de la carrosserie contrôlée
☐ Réparation(s) conseillée(s)
☐ Souhait du client (à noter aussi sur l'ordre)
 Service effectué le : 24.08.2016
 Kilométrage : 60462
 Numéro de la facture :
 Service effectué par :

☐ ☐ Filtre à carburant
☐ ☐ Boîte à double embrayage DSG® : vidange d'huile de boîte et remplacement du filtre à huile si nécessaire
☐ ☐ Huile du coupleur Haldex
☐ ☐ Cartouche de filtre à air
☐ ☐ Filtre de l'installation de gaz liquide
☐ ☐ Filtre à poussière et à pollen
☐ ☐ Courroie crantée
☐ ☐ Courroie crantée : galet-tendeur
☐ ☐ Bougies d'allumage
☐ ☐

Service Mobilité Longue Durée (LongLife) :
 Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires
 Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Votre prochain Service est fixé au (date) : 08/2017
 ou : 80000 km
 Quel est le prochain Service requis ?

Le Service Volkswagen 9

Justificatif d'entretien 3
 Oui / Non, Oui été effectués :
☐ ☐ Service Entretien Intermédiaire
☐ ☐ Opération couplée
☐ ☐ Service périodique vidange d'huile-moteur comprise
☐ ☐ Opération couplée
☒ ☐ Service Entretien
☒ De l'huile-moteur longue durée (LongLife) a été utilisée
☐ Contrôle de l'installation de gaz
☐ Protection anticorrosion de la carrosserie contrôlée
☐ Réparation(s) conseillée(s)
☐ Souhait du client (à noter aussi sur l'ordre)
 Service effectué le : 07.10.14
 Kilométrage : 90341
 Numéro de la facture :
 Service effectué par :

☐ ☐ Non, Vidange/emplacem. des AdBlue® sur le Crafter équipé d'un moteur 5 litres
☐ ☐ Liquide de frein
☐ ☐ Filtre à carburant
☐ ☐ Boîte à double embrayage DSG® : vidange d'huile de boîte et remplacement du filtre à huile si nécessaire
☐ ☐ Huile du coupleur Haldex
☐ ☐ Cartouche de filtre à air
☐ ☐ Filtre de l'installation de gaz liquide
☐ ☐ Filtre à poussière et à pollen
☐ ☐ Courroie crantée
☐ ☐ Courroie crantée : galet-tendeur
☐ ☐ Bougies d'allumage
☐ ☐

Service Mobilité Longue Durée (LongLife) :
 Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires
 Cachet du Partenaire Volkswagen Utilitaires

Votre prochain Service est fixé au (date) : 02/20
 Quel est le prochain Service requis ?