

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	104 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4i 16V 63 KW 2.MAJ...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	119 878 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	09.07.2010	STK	09.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

DRUHÝ MAJITEL, VÝBORNÝ MOTOR 1,4 16V 63 KW, MALÉ KILOMETRY, ZADNÍ PARK. SENZORY, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, NOVÉ PŘEDNÍ BRZDY+ZADNÍ PRUŽINY+VLNOVEC VÝFUKU, DVA KLÍČE, ALU KOLA, ZÁNOVNÍ LETNÍ OBUTÍ, USB, KOMPLETNÍ SERVISNÍ KNIHA, ROZVODY MOTORU MĚNĚNY V ROCE 2016 A 2020 PŘI 87 TKM, V CENĚ VOZU NOVÁ DOVOZOVÁ STK DO 7/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM A VYSTAVÍM PŘEVOZNÍ ČÍSLO, PŘEPIS A SPZ 800KČ, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, USB, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie













[illegible][illegible][illegible]

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 25.07.16 Przebieg km: 44866

Zastępy wykonawca: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju: ☒ tak ☐ nie

Zakresy oleju: 10W40

Przebieg olejowy: ☒ tak ☐ nie

Sprzedaż: Czy w nadwoziu nie ma śladów korozji? ☐ tak ☒ nie

Pozostało: ☐ tak ☒ nie

Ca 30 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 60 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 90 000 km: ☐ tak ☒ nie

Wymiana świateł zapłonowych: ☐ tak ☒ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza: ☐ tak ☒ nie

Wymiana filtra paliwa: ☐ tak ☒ nie

Wymiana paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana rolki naprężacza paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana piny hamulcowego: ☐ tak ☒ nie

Przebieg wykonany: ☐ tak ☒ nie

Pieczątka partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: ☐ tak ☒ nie

Przebieg km: ☐ tak ☒ nie

Data: ☐ tak ☒ nie

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań określonych w instrukcji obsługi)

1. Potwierdzenie wykonania przeglądu jest obowiązkiem właściciela pojazdu - strona 25. Sprzedawca nie odpowiada za skutki korozji nadwozia.

Sprawdzenie ochrony przed korozją nadwozia

Na rysunku zaznaczyć:

Stwierdzono brak: ☐ tak ☒ nie

Szczegółowy opis stwierdzonych braków:

Rozkładanie i Rollen + WP

Rippenriemen

Brumleisen

Brumleisen gefettet

SKF

Wskaznik określony

Przebieg km: 44866

Data: 25.07.16

1. Potwierdzenie wykonania przeglądu jest obowiązkiem właściciela pojazdu - strona 25. Sprzedawca nie odpowiada za skutki korozji nadwozia.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 31.07.2018 Przebieg km: 63.381

Zastępy wykonawca: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju: ☒ tak ☐ nie

Zakresy oleju: 10W40

Przebieg olejowy: ☒ tak ☐ nie

Sprzedaż: Czy w nadwoziu nie ma śladów korozji? ☐ tak ☒ nie

Pozostało: ☐ tak ☒ nie

Ca 30 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 60 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 90 000 km: ☐ tak ☒ nie

Wymiana świateł zapłonowych: ☐ tak ☒ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza: ☐ tak ☒ nie

Wymiana filtra paliwa: ☐ tak ☒ nie

Wymiana paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana rolki naprężacza paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana piny hamulcowego: ☐ tak ☒ nie

Przebieg wykonany: ☐ tak ☒ nie

Pieczątka partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: ☐ tak ☒ nie

Przebieg km: ☐ tak ☒ nie

Data: ☐ tak ☒ nie

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań określonych w instrukcji obsługi)

1. Potwierdzenie wykonania przeglądu jest obowiązkiem właściciela pojazdu - strona 25. Sprzedawca nie odpowiada za skutki korozji nadwozia.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 01.08.19 Przebieg km: 75887

Zastępy wykonawca: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju: ☒ tak ☐ nie

Zakresy oleju: 10W40

Przebieg olejowy: ☒ tak ☐ nie

Sprzedaż: Czy w nadwoziu nie ma śladów korozji? ☐ tak ☒ nie

Pozostało: ☐ tak ☒ nie

Ca 30 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 60 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 90 000 km: ☐ tak ☒ nie

Wymiana świateł zapłonowych: ☐ tak ☒ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza: ☐ tak ☒ nie

Wymiana filtra paliwa: ☐ tak ☒ nie

Wymiana paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana rolki naprężacza paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana piny hamulcowego: ☐ tak ☒ nie

Przebieg wykonany: ☐ tak ☒ nie

Pieczątka partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: ☐ tak ☒ nie

Przebieg km: ☐ tak ☒ nie

Data: ☐ tak ☒ nie

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań określonych w instrukcji obsługi)

1. Potwierdzenie wykonania przeglądu jest obowiązkiem właściciela pojazdu - strona 25. Sprzedawca nie odpowiada za skutki korozji nadwozia.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 11.11.2020 Przebieg km: 87.299

Zastępy wykonawca: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju: ☒ tak ☐ nie

Zakresy oleju: 10W40

Przebieg olejowy: ☒ tak ☐ nie

Sprzedaż: Czy w nadwoziu nie ma śladów korozji? ☐ tak ☒ nie

Pozostało: ☐ tak ☒ nie

Ca 30 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 60 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 90 000 km: ☐ tak ☒ nie

Wymiana świateł zapłonowych: ☐ tak ☒ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza: ☐ tak ☒ nie

Wymiana filtra paliwa: ☐ tak ☒ nie

Wymiana paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana rolki naprężacza paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana piny hamulcowego: ☐ tak ☒ nie

Przebieg wykonany: ☐ tak ☒ nie

Pieczątka partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: ☐ tak ☒ nie

Przebieg km: ☐ tak ☒ nie

Data: ☐ tak ☒ nie

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań określonych w instrukcji obsługi)

1. Potwierdzenie wykonania przeglądu jest obowiązkiem właściciela pojazdu - strona 25. Sprzedawca nie odpowiada za skutki korozji nadwozia.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Data: 23.11.11 Przebieg km: 93.338

Zastępy wykonawca: ☒ tak ☐ nie

Wymiana oleju: ☒ tak ☐ nie

Zakresy oleju: 10W40

Przebieg olejowy: ☒ tak ☐ nie

Sprzedaż: Czy w nadwoziu nie ma śladów korozji? ☐ tak ☒ nie

Pozostało: ☐ tak ☒ nie

Ca 30 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 60 000 km: ☐ tak ☒ nie

Ca 90 000 km: ☐ tak ☒ nie

Wymiana świateł zapłonowych: ☐ tak ☒ nie

Wymiana wkładu filtra powietrza: ☐ tak ☒ nie

Wymiana filtra paliwa: ☐ tak ☒ nie

Wymiana paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana rolki naprężacza paska zębatego: ☐ tak ☒ nie

Wymiana piny hamulcowego: ☐ tak ☒ nie

Przebieg wykonany: ☐ tak ☒ nie

Pieczątka partnera handlowego Skoda

Następny przegląd: ☐ tak ☒ nie

Przebieg km: ☐ tak ☒ nie

Data: ☐ tak ☒ nie

(w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze lub według wskazań określonych w instrukcji obsługi)

1. Potwierdzenie wykonania przeglądu jest obowiązkiem właściciela pojazdu - strona 25. Sprzedawca nie odpowiada za skutki korozji nadwozia.

Potwierdzenie wykonania przeglądu

Date: 27.02.2023 Przebieg km: 9906 km

Wymiana oleju: ☒ Wymiana płynu hamulcowego: ☒ Wymiana płynu kierownicy: ☒ Wymiana płynu chłodniczego: ☒ Wymiana płynu hamulcowego: ☒ Wymiana płynu kierownicy: ☒ Wymiana płynu chłodniczego: ☒

Przebieg olejowy: ☒ Sprawdzenie poziomu oleju: ☒ Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego: ☒ Sprawdzenie poziomu płynu kierownicy: ☒ Sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego: ☒ Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego: ☒ Sprawdzenie poziomu płynu kierownicy: ☒ Sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego: ☒

Przebieg km: 9906 km

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AC15 38406566

1/5.537.982

SKODA

Przebieg km: 9906 km

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AC15 38406566

1/5.537.982

SKODA

Przebieg km: 9906 km

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AC15 38406566

1/5.537.982

SKODA

Wpisz stację obsługi

Przebieg km: 9906 km

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AC15 38406566

1/5.537.982

SKODA

Przebieg km: 9906 km

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AC15 38406566

1/5.537.982

SKODA

Przebieg km: 9906 km

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: AC15 38406566

1/5.537.982

SKODA