

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	168 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi 90kW vyhř....
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	126 300 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	24.01.2011	STK	01.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Běžová metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Karoserie bez koroze. Bez škrábanců, důlků a pod. Komplet servisní historie. V ceně vozu bude provedena nová STK. Všechny poplatky spojené s dovozem vozidla jsou zaplacený. Pro ověření dostupnosti vozu a dotazy volejte 775111777.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis

Datum: 28.04.2026

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel: ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet: ☐ ja ☐ nein

Inspektions-Service: ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen: ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich: *3mm. reingepflegt + Benzinleckage*

Alle 50 000 km: ☐ ja ☐ nein

Alle 60 000 km: ☐ ja ☐ nein

Alle 90 000 km: ☐ ja ☐ nein

Zündkerzenwechsel: ☐ ja ☒ nein

Leuchtstoffröhrenwechsel: ☐ ja ☒ nein

Nachschaltfilterwechsel: ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel: ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel: ☐ ja ☒ nein

km-Stand: 126 195 km

Wechsel der Lambda-Sonde: ☐ ja ☒ nein

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ ja ☐ nein

Service durchgeführt:

Vergöblst
 Kfz-Meisterwerkstatt
 Kaufmannstr. 11
 06126 Halle (Saale)
 Tel.: 0345 / 5545170
 Fax: 0345 / 55451720

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 174

Datum: 04.2027

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bitte bestätigen Sie die Universalität des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

