KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	369 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	2.0 TDI 85kW DSG TOP...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	85 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	126 437 km	**Rok výroby**	2022
Datum první registrace	11.03.2022	**STK**	08.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Lucembursko	**Barva**	Šedá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**
☐ **Nehavarované**
☒ **Servisní knížka**
☐ **COC list**
☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Protokol STK**
☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Možnost Profi Chipu na 110kW v ceně vozidla. V perfektním technickém i optickém stavu, po 1. majiteli, servis vždy ŠKODA, poslední servis 03/2026 ve 120000km. Bez známek opotřebení. OTEVŘENO PO-PÁ 8:30-12:00 a 13:00-17:00 , SO 9-12 po telefonické dohodě. Na kávu s Vámi se těší Lukáš. Najdete nás 5min od Třebíče směr Dukovany-Moravský Krumlov. Nákup vozidla v rodinné atmosféře. Zkušební projížďka samozřejmostí, prohlídka Vaším technikem, nebo návštěva Vámi vybraného autoservisu samozřejmostí. Nakupujte v klidu a dělejte si radost.

KARTA VOZU

Výbava

2 monitory, ABS, Airbag 8x, Ambientní LED osvětlení interiéru, Android Auto, Apple Car Play, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), Digitální přístrojový štít, Dotykové ovládání palubního počítače, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, El. startér, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sledování jízdního pruhu, Start/Stop systém, Tažné zařízení, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zaslepení zámků, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie









LUKars
774 465 882














OCTAVIA


OCTAVIA



























15:29
0
km/h
Zařízení není připojeno.
126437 km
34.0 °C




AUTO


RES/+
ON CANCEL OFF
SET/–
1x


HOME
Phone
MENU
OFF


HOME
Telefon
Rádio/média
Navigace
Vozidlo
Ambientní osvětlení
MENU
Návody
SmartLink
Uživatel
Asistenti
Zvuk
17.0
15:30
17.0



R
N
D/S


START
ENGINE
STOP


R
N
D/S


HOME
Cíle
Mapa
50
MENU
Nastavení
100m
Slavičky
17.0
15:30
17.0


HOME
Vozidlo
Stav
Data
MENU
Stav vozidla
Servis
Tlak v pneu
270 km
Start-stop
17.0
15:31
17.0



snct
Partenaire de votre sécurité

Societé Nationale
de Contrôle Technique
23, Marbuergerstrooss - L-9764 MARNACH
Page 1 / 1

2) Numéro d'immatriculation: RZ6908

5) Catégorie du véhicule: M1

1) Numéro d'identification du véhicule:
TMBJG7NX9NY055974

Marque: SKODA

4) Kilomètres: 116356 Km

Certificat de contrôle valable jusqu'au 8) 08.03.2028
sous réserve des dispositions de l'article 4bis modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques conformément à la directive 2014/45/UE

3) Contrôle technique effectué à CTI Marnach (L-9764) le 19.01.2026.

6) Défectuosités et non-conformités constatées

Mineures : - défectuosité(s) requérant une réparation / mise en conformité sans requerir un contrôle complémentaire du véhicule.
Néant

Majeures : - défectuosité(s) requérant une réparation / mise en conformité et en outre un contrôle complémentaire du véhicule.
Néant


Critiques : - défectuosité(s) requérant une réparation / mise en conformité et en outre un contrôle complémentaire du véhicule.
Néant

7) Résultat du contrôle technique : Le véhicule sus-visé est accepté.

10) Autres informations:
Pas de points info pour cette transaction !

Avis important
Aucun message

9) Identification de l'inspecteur technique responsable : 108



ŠKODA
Justificatif d'entretien

SKODA

Justificatif individuel

Données véhicule	
Numéro de châssis	TMBJG7NX9NY055974
Désignation de type	OCT.COM AMB TDI85/2.0 A7F
Date de la livraison	2022-03-11

Inspection avec vidange	
Date	2026-03-10
Kilométrage	120118 km
Numéro d'OR	2026001433
Travaux supplémentaires effectués	✓ Filtre à poussière et pollen ✓ Service Liquide de Frein
Effectué par	Steveny Marché Rue De La Croissance 41974 6900 Marche-En-Famenne Belgique
Partenaire Service ŠKODA agréé	Oui
Service Mobilité	Oui (jusqu'à l'indicateur de maintenance)

