

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	SKY 1.6 TDI 77kW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	77 kW
Objem motoru	1598 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	232 472 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	22.07.2014	STK	30.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Komplet nové rozvody v 10/2025 při 205 XXX km,Moc hezké a vybavené vozidlo, Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, 1. Majitel, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Otevíratelná střecha, Palubní počítač, Panoramatická střecha, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie















Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 20.10.10

bei km-Stand: 53982

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 4: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 21.10.10

bei km-Stand: 73413

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 5: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 12.01.2018

bei km-Stand: 10299

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 21.06.2019

bei km-Stand: 12958

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 22.10.2019

bei km-Stand: 130402

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

219/550
PORSCHHE
ALFRED REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife-Motoröl verwendet

☒ Karosserieprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 23.09.2020

bei km-Stand: 144289

Rechnungsnummer:

Service durchgeführt von:

219/505
AUTOHAUS REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

219/505
AUTOHAUS REISER
Porsche Inter. GmbH & Co. KG
8509 Straßwalchen, Österreich 175
Tel.: +43 862 819 0

Stempel des Fachbetriebs

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung, Gültig für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ○ Beulende □ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Dieselloftstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☐ Halbeskupplung: Öl

☒ Reparaturanleitung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **2.11.2021** ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

bei km-Stand: **156.908** ☐ Zahnriemen

Rechnungsnummer: ☐ Zündkerzen

Service durchgeführt von: ☐ VW Mobilitätsgarantie

Stempel des Fachbetriebs: **Fed. Lihimard** Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Dieselloftstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☐ Halbeskupplung: Öl

☒ Reparaturanleitung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **23.2.2023** ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

bei km-Stand: **178.241** ☐ Zahnriemen

Rechnungsnummer: ☐ Zündkerzen

Service durchgeführt von: **Öttila Brandelohi** ☐ VW Mobilitätsgarantie

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum): **2.2025**

oder

bei (km-Stand): **208.000**

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 10

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Dieselloftstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☐ Halbeskupplung: Öl

☒ Reparaturanleitung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **29.10.2025** ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

bei km-Stand: **205.493** ☐ Zahnriemen

Rechnungsnummer: ☐ Zündkerzen

Service durchgeführt von: ☐ VW Mobilitätsgarantie

Stempel des Fachbetriebs: **ZR + Wapu + LK** Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 12: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service ☐ AdBlue®

☒ Inspektion ☐ Bremsflüssigkeit

☒ mit Motorölwechsel ☐ Dieselloftstofffilter

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang ☐ Gasfilter

☒ LongLife Motoröl verwendet ☐ Getriebeöl: DSG®, ATF

☒ Karosserieprüfung ☐ Halbeskupplung: Öl

☒ Reparaturanleitung ☐ Luftfiltereinsatz

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken) ☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)

Service durchgeführt am: **12.12.2025** ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz

bei km-Stand: **226** ☐ Zahnriemen

Rechnungsnummer: ☐ Zündkerzen

Service durchgeführt von: **12.12.2025 Winda** ☐ VW Mobilitätsgarantie

Service-Ereignis

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

oder

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):

oder

bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 13: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✖ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel: