

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	RS 2,0 TSI 147KW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	201 501 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	17.03.2009	STK	31.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu ☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ STK: Nová při prodeji ☐ Prověření CEBIA ☐ Kompletní sportovní výfuk Bull X ☐ Sportovní podvozek AP ☐ Faktury za servis ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Laděný výfuk, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Sportovní podvozek, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Xenony, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









zeug-Daten

Identifizierungs-Nr.
 TMBUF61ZX92040944

Datum der Fahrzeugübernahme: 18.09.2011

CCZA

125555 OCT COM RS

KNU 1026 VE 147KW CCZA

E0A 1D0 5SL 5RQ 1KP 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H7D 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A3 BL5 JOL 7AA BGU 6YO 9AK 8RM
7Q0 8DN 8QL 8X1 4K3 B01 G07 GN2
3L3 9P1 7X1 9W0 8WR 7A0 3GN
Q01 7MG L5B 7P4 FOA Q80 2UC

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 17.11.10

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 30781

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich ☒ ja ☐ nein

alle 30 000 km ☒ ja ☐ nein

alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 1400 Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.11.2011

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 44300

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich ☒ ja ☐ nein

alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Intervall Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 20.06.2013

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 67.540

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich ☒ ja ☐ nein

alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Intervall Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 24.07.2015

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein km-Stand: 103200

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Bremsflüssigkeitswechsel ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)} ☒ ja ☐ nein

Zusätzlich ☒ ja ☐ nein

alle 30 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 60 000 km ☐ ja ☒ nein

alle 90 000 km ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Intervall Datum: Anzeige

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 18.09.16 km-Stand: 117.652

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: AUTOMARKT RADEBERG GMBH
Gute Preise. Gute Fahrt.
Am Silberberg 1, 01454 Radeberg
Tel.: 03528 / 4351445
info@automarkt-radeberg.de
www.automarkt-radeberg.de
Stempel Skoda Servicepartner
Kfz. Hellmann

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach Anzeige
Datum: (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Klimaservice

Service-Nachweis

Datum: 3.06.2017 km-Stand: 176.134

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: CAR-ART GmbH
Am Torken 10, 01169 Dresden
Tel.: 0351 48 918 171 Fax: 0351 48 918 88
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 176.134
Datum: 11.11.2017
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 22.06.2018 km-Stand: 139.932

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: CAR-ART GmbH
Am Torken 10, 01169 Dresden
Tel.: 0351 48 918 171 Fax: 0351 48 918 88
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 139.932
Datum: 11.11.2018
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.11.2019 km-Stand: 156.820

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: Service Schönbach
Im Jens Behnisch
Niederstraße 18 b
02708 Schönbach
Tel.: 035872-35595
stempel@schonbach.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 156.820
Datum: 11/2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 31.08.20 km-Stand: 162.920

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: BOSCH Service
Königsplatz 1, 01109 Dresden
Tel.: 0351/752 00 00
Fax: 0351/752 00 00
info@bosch-service.de
www.bosch-service.de
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 162.920
Datum: 11/2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 12.04.2023 km-Stand: 181.219

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
alle 30 000 km	☐	☒
alle 60 000 km	☐	☒
alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt: MEZGER
GmbH + Co. KG
BOSCH-Service
Adolfen Straße 49
01219 Dresden
Tel.: 0351/87 67 50, Fax: 87 67 528
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 181.219
Datum: 04/25
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

