

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	184 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1,4 TSI 110 KW SERVIS STK
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	110 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	283 637 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	18.12.2015	STK	21.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	1 277 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 847 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

PĚKNÉ LETNÍ A ZIMNÍ ŠKODA ALU KOLA, DVA KLÍČE, FUNKČNÍ KLIMATIZACE, ZAHRÁDKA+3X NOSIČ NA KOLA+KLÍČE, VÝMĚNA SPOJKOVÉ SADY A ROZVODŮ MOTORU+FA+DALŠÍ ZA SERVISY, KOMPLETNÍ SERVIS ŠKODA AUTO+VÝPISY, DOBRÝ MOTOR TSI 1,4 150 KONÍ, NOVÁ STK DO 7/2028, PŘI PRODEJI POMOHU S POJIŠTĚNÍM, K DISPOZICI CEBIA REPORT.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















SKODA

Inspektion mit Dreackel (flexibel)

Datum: 2019-02-18
Laufleistung: 55945 km
Auftragnummer: 2019020037
MOB-NR: 2020226

Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Staub- und Pollenfilter
- ✓ Zündkerzen
- ✓ Erweiterte Inspektionsumfänge

Durchgeführt von: Baden-Meind GmbH & Co. KG
Häckerstr. 20
83621 Fiedlitzsch-Wesseth
Deutschland
JA

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (bis Antrags-Schluss)

Inspektion mit Dreackel (flexibel)

Datum: 2019-02-18
Laufleistung: 27229 km
Auftragnummer: 2019020037
MOB-NR: 1912245

Durchgeführt von: Baden-Meind GmbH & Co. KG
Häckerstr. 20
83621 Fiedlitzsch
Deutschland
JA

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (bis Antrags-Schluss)

Überprüfungsinspektion

Datum: 2019-02-15
Laufleistung: 70 km
Auftragnummer: 2019020037
Durchgeführt von: Baden-Meind GmbH & Co. KG
Häckerstr. 20
83621 Fiedlitzsch
Deutschland
JA

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (bis Antrags-Schluss)

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrzeugnummer: TMELPNS0270750
Typbezeichnung: OCTON AHB 13101.4HEP
Datum der Auslieferung: 2019-02-18

Inspektion mit Dreackel (flexibel)

Datum: 2019-02-15
Laufleistung: 55945 km
Auftragnummer: 2019020037
MOB-NR: 1912245

Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Luft- und Pollenfilter
- ✓ Zündkerzen
- ✓ Erweiterte Inspektionsumfänge

Durchgeführt von: Baden-Meind GmbH & Co. KG
Häckerstr. 20
83621 Fiedlitzsch-Wesseth
Deutschland
JA

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (bis Antrags-Schluss)

Inspektion mit Dreackel (flexibel)

Datum: 2019-02-14
Laufleistung: 55945 km
Auftragnummer: 2019020037
MOB-NR: 2020226

Durchgeführte Zusatzarbeiten:

- ✓ Staub- und Pollenfilter
- ✓ Zündkerzen
- ✓ Erweiterte Inspektionsumfänge

Durchgeführt von: Baden-Meind GmbH & Co. KG
Häckerstr. 20
83621 Fiedlitzsch-Wesseth
Deutschland
JA

Autorisierter SKODA Service-Partner
Mobilitätsgarantie: JA (bis Antrags-Schluss)

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBICNE9G0135190
Typbezeichnung	OCT COM AMB TSI101/4M6F
Datum der Auslieferung	2015-12-18
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-09-05
Laufleistung	119383 km
Aktion SKKI durchgeführt	ja
Durchgeführt von	BaderMandl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2017-12-11
Laufleistung	50031 km
Auftragsnummer	201842058
MOB NR 102.294.340	ja
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Luftfilterwechsel
Durchgeführt von	BaderMandl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Moobidgarantie	ja (bis Anzeige Service)

SKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBICNE9G0135190
Typbezeichnung	OCT COM AMB TSI101/4M6F
Datum der Auslieferung	2015-12-18
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2018-09-05
Laufleistung	119383 km
Auftragsnummer	201842058
MOB Nr. 102.294.340	ja
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	BaderMandl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja
Moobidgarantie	ja (bis Anzeige Service)
Eintragung der Werkstatt	
Datum	2018-09-05
Laufleistung	119383 km
Aktion SKKI durchgeführt	ja
Durchgeführt von	BaderMandl GmbH & Co. KG Münchener Straße 20/23 83620 Feldkirchen-Westerha Deutschland
Autorisierter SKODA Service-Partner	ja

Ihr SKODA
Service-Nachweis

Einzelnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer	TMBICNE9G0135190
Typbezeichnung	OCT COM AMB TSI101/4M6F
Datum der Auslieferung	2015-12-18
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2019-09-30
Laufleistung	148456 km
Auftragsnummer	7692
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub- u. Pollenfilter
Durchgeführt von	BCS Fahrzeugtechnik Becker Bahnhofstraße 3 57258 Freudenberg DE
Autorisierter SKODA Service-Partner	Nein

SKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBICNE9G0135190
Číslo označení typu	OCT COM AMB TSI101/4M6F
Datum prodeje	2015-12-18
Prohlídka s výměnou oleje (průměrná)	
Datum	2022-05-16
Stav km	213231 km
Číslo zakázky	220802
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr pračky a plynů ✓ Svíčka zapalovací ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	KONTAKT - služby motoristům, Sevčanova 2050 531 01 Turnov Česká republika
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Servis výměny oleje (průměrný)	
Datum	2021-07-08
Stav km	185681 km
Číslo zakázky	220812
Provedeno	KONTAKT - služby motoristům, Sevčanova 2050 531 01 Turnov Česká republika
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano

SKODA

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBICNE9G0135190
Číslo označení typu	OCT COM AMB TSI101/4M6F
Datum prodeje	2015-12-18
Prohlídka s výměnou oleje (průměrná)	
Datum	2023-05-16
Stav km	24490 km
Číslo zakázky	220804
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr pračky a plynů
Provedeno	KONTAKT - služby motoristům, Sevčanova 2050 531 01 Turnov Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (při dohlídce Servisu)
Prohlídka s výměnou oleje (průměrná)	
Datum	2020-09-16
Stav km	213231 km
Číslo zakázky	220802
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr pračky a plynů ✓ Svíčka zapalovací ✓ Vložka filtru vzduchu ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	KONTAKT - služby motoristům, Sevčanova 2050 531 01 Turnov Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano

SKODA

Potvrzení servisních úkonů

Dílčí potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBICNE9G0135190
Číslo označení typu	OCT COM AMB TSI101/4M6F
Datum prodeje	2015-12-18
Prohlídka s výměnou oleje	
Datum	2024-09-12
Stav km	275335 km
Číslo zakázky	236415
Provedené dodatečné práce	✓ Filtr pračky a plynů ✓ Svíčka zapalovací ✓ Servis výměny brzdové kapaliny ✓ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	KONTAKT - služby motoristům, Sevčanova 2050 531 01 Turnov Česko
Autorizovaný servisní partner SKODA	Ano

