KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Polo	**Model - doplňující informace**	1.2 TSI MATCH 66kW
Karoserie	Hatchback	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	66 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	207 833 km	**Rok výroby**	2012
Datum první registrace	23.11.2012	**STK**	31.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Červená
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Koupeno v D, Vozidlo registrované jako nové Německu, pravidelně servisováno, 1. Majitel, možné financováni vozidla, Možnost prodloužení záruky, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Airbag řidiče, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie
























DAMIANO DAVID - NEXT SUMMER
RADIO
MEDIA
TP
MENU


















RES/+
SET/–
ON CANCEL OFF




TSI


AC
Kältemittel
Réfrigerant
Fluide frigorigène
R134a
Füllmenge
Charge level
Contenance
500g
Bremsflüssigkeitswechsel
ausgeführt bei:
km-Stand
Datum
Unterschrift


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
AdBlue®
im Verbund
Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
im Verbund
Gasfilter
Inspektions-Service
Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet
Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung
Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 08.07.14
Zahnriemen
bei km-Stand: 125491
Zündkerzen
Rechnungsnummer: 5405
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie
142 / 62511
AUTOHAUS FREMDER GmbH & Co. KG
63477 Maintal
VW AUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.62811
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): lt. Anzeige
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Ko
Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserie
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgen
Kratzer
Beule/Delle
Lackschad
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein:
Beschreibung der Mängel:


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
AdBlue®
im Verbund
Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
im Verbund
Gasfilter
Inspektions-Service
Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet
Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung
Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.11.15
Zahnriemen
bei km-Stand: 25343
Zündkerzen
Rechnungsnummer: 9780
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karo
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch fo
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein:
Beschreibung der Mängel:


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
AdBlue®
im Verbund
Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
im Verbund
Gasfilter
Inspektions-Service
Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet
Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung
Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.4.16
Zahnriemen
bei km-Stand: 27346
Zündkerzen
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
LongLife Mobilitätsgarantie
VW AUDI Mobilitäts Garantie Betr.-Nr. 142.62811
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand): Anzeige
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung
Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Beschreibung der Mängel:


Ölwechsel-Service
AdBlue®
im Verbund
Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
im Verbund
Gasfilter
Inspektions-Service
Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet
Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung
Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.11.17
Zahnriemen
bei km-Stand: 54291
Zündkerzen
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Kühnreich
Kfz-Meisterbetrieb
Ersatzteile, Kundendienst, ASU
6545 Gr...
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfu
Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile du
Kratzer
Beule/Delle
Mängel festgestellt?
Ja:
Beschreibung der Mängel:
12
Serviceplan


Service-Nachweis 5
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
AdBlue®
im Verbund
Bremsflüssigkeit
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Dieselkraftstofffilter
im Verbund
Gasfilter
Inspektions-Service
Getriebeöl: DSG®, ATF
LongLife Motoröl verwendet
Haldexkupplung: Öl
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Luftfiltereinsatz
Reparaturempfehlung
Reifenfüllflasche
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.5.18
Zahnriemen
bei km-Stand: 78834
Zündkerzen
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
Auto Kühnreich
KFZ Meisterbetrieb
LongLife Mobilitätsgarantie
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korros
Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieform
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende
Kratzer
Beule/Delle
Lackschaden
Mängel festgestellt?
Ja:
Nein:
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von:

Ölwechsel-Service / im Verbund / Intervall-Service inklusive Motorölwechsel / im Verbund / Inspektions-Service / LongLife Motoröl verwendet / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen / Reparaturempfehlung / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

AdBlue® / Bremsflüssigkeit / Dieselkraftstofffilter / Gasfilter / Getriebeöl: DSG®, ATF / Haldexkupplung: Öl / Luftfiltereinsatz / Reifenfüllflasche / Staub- und Pollenfiltereinsatz / Zahnriemen / Zündkerzen

Service durchgeführt am: 24.04.20
bei km-Stand: 95904
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von: Auto Kühnreich KFZ-Meisterbetrieb 3580 Gemünden Tel.: 06765 7510
LongLife Mobilitätsgarantie: + Bremse vorne + Bremse hint

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf K

Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosse

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folg
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacksch

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von:

Ölwechsel-Service / im Verbund / Intervall-Service inklusive Motorölwechsel / im Verbund / Inspektions-Service / LongLife Motoröl verwendet / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen / Reparaturempfehlung / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

AdBlue® / Bremsflüssigkeit / Dieselkraftstofffilter / Gasfilter / Getriebeöl: DSG®, ATF / Haldexkupplung: Öl / Luftfiltereinsatz / Reifenfüllflasche / Staub- und Pollenfiltereinsatz / Zahnriemen / Zündkerzen

Service durchgeführt am: 30.04.21
bei km-Stand: 122811
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von: Auto Kühnreich KFZ-Meisterbetrieb 3580 Gemünden Tel.: 06765 7510
LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand): Anzeigt
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosio

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbo
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 8

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von:

Ölwechsel-Service / im Verbund / Intervall-Service inklusive Motorölwechsel / im Verbund / Inspektions-Service / LongLife Motoröl verwendet / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen / Reparaturempfehlung / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

AdBlue® / Bremsflüssigkeit / Dieselkraftstofffilter / Gasfilter / Getriebeöl: DSG®, ATF / Haldexkupplung: Öl / Luftfiltereinsatz / Reifenfüllflasche / Staub- und Pollenfiltereinsatz / Zahnriemen / Zündkerzen

Service durchgeführt am: 19.9.22
bei km-Stand: 138.077
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von: Auto Kühnreich KFZ-Meisterbetrieb 3580 Gemünden Tel.: 06765 7510
LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf K

Abb. 11 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosse

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 11 beschädigte Teile durch folg
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschi

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:


Service-Nachweis 9

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von:

Ölwechsel-Service / im Verbund / Intervall-Service inklusive Motorölwechsel / im Verbund / Inspektions-Service / LongLife Motoröl verwendet / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen / Reparaturempfehlung / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

AdBlue® / Bremsflüssigkeit / Dieselkraftstofffilter / Gasfilter / Getriebeöl: DSG®, ATF / Haldexkupplung: Öl / Luftfiltereinsatz / Reifenfüllflasche / Staub- und Pollenfiltereinsatz / Zahnriemen / Zündkerzen

Service durchgeführt am: 16.2.24
bei km-Stand: 165.224
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von: Auto Kühnreich Tel.: 06765 7510
LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korros

Abb. 12 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 12 beschädigte Teile durch folgende Symb
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

22 | Serviceplan


Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von:

Ölwechsel-Service / im Verbund / Intervall-Service inklusive Motorölwechsel / im Verbund / Inspektions-Service / LongLife Motoröl verwendet / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen / Reparaturempfehlung / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

AdBlue® / Bremsflüssigkeit / Dieselkraftstofffilter / Gasfilter / Getriebeöl: DSG®, ATF / Haldexkupplung: Öl / Luftfiltereinsatz / Reifenfüllflasche / Staub- und Pollenfiltereinsatz / Zahnriemen / Zündkerzen

Service durchgeführt am: 10.6.25
bei km-Stand: 193719
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von: Auto Kühnreich Tel.: 06765 7510
LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüf

Abb. 13 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge u

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 13 beschädigte Teile
✕ Kratzer ○ Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein:
Beschreibung der Mängel:

24 | Serviceplan


Service-Nachweis 11

Ja / Nein. Durchgeführt wurde: | Ja / Nein. Wechsel von:

Ölwechsel-Service / im Verbund / Intervall-Service inklusive Motorölwechsel / im Verbund / Inspektions-Service / LongLife Motoröl verwendet / Korrosionsschutz der Karosserie prüfen / Reparaturempfehlung / Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

AdBlue® / Bremsflüssigkeit / Dieselkraftstofffilter / Gasfilter / Getriebeöl: DSG®, ATF / Haldexkupplung: Öl / Luftfiltereinsatz / Reifenfüllflasche / Staub- und Pollenfiltereinsatz / Zahnriemen / Zündkerzen

Service durchgeführt am: 15.04.26
bei km-Stand: 205367
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von: Ölwech bei 203.20 08.04.26
LongLife Mobilitätsgarantie

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)

Abb. 14 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:

26 | Serviceplan

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz