

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	139 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	1.2 TSI MATCH 66kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	66 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	207 833 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	23.11.2012	STK	31.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v D, Vozidlo registrované jako nové Německu, pravidelně servisováno, 1. Majitel, možné financování vozidla, Možnost prodloužení záruky, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Airbag řidiče, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie













Documentation of the Car Body Inspection (auf Ko)

Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Markierungen:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Documentation of the Car Body Inspection (auf Ko)

Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Markierungen:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Lack

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Documentation of the Car Body Inspection (auf Ko)

Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Markierungen:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Lack

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Documentation of the Car Body Inspection (auf Ko)

Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Markierungen:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Lack

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Documentation of the Car Body Inspection (auf Ko)

Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Markierungen:

- ☒ Kratzer
- ☐ Beule/Delle
- ☐ Lack

Mängel festgestellt? Ja: ☐ Nein: ☐

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 7		Ja / Nein, Durchgeführt wurde:		Ja / Nein, Wechsel von:	
☒	Oswaal-Service	☒	AdBlue®		
☒	im Verbund	☒	Brennstoffsystem		
☒	Intervall-Service inklusive Motorölswechsel	☒	Dieselschraffur		
☒	im Verbund	☒	Gasfilter		
☒	Inspektions-Service	☒	Getriebeöl DSG® etc.		
☒	LongLife Motoröl verwendet	☒	Haldexkupplung Öl		
☒	Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒	Luftfilterstaube		
☒	Reparaturempfehlung	☒	Refertifikatsche		
☒	Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒	Säug- und Polierarbeiten		
Service durchgeführt am: 30.04.21		☒	Zahnrinnen		
bei km Stand: 172.844		☒	Zündkerzen		
Rechnungsnummer:		☒			
Service durchgeführt von:		☒			
AutoKühnreich Kfz-Werkstatt Seidenstr. 20 Tel.: 02910 7510		LongLife Mobilstation			
Stempel des Volkswagen Partners		Stempel des Volkswagen Partners			
Der nächster Service-Termin ist am (Datum):		Welcher Service ist als nächster fällig?			
oder (bei km Stand):					

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeug- und Karosseriemerkmale.
 Im Fachbereich markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 ■ Kratzer □ Blaue-Diele □ Lackschaden

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Stempel

Service-Nachweis 9	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Öl Wechsel-Service	☒ Öl / Additiv®
☒ im Verbund	☒ Brennstoffklo
☒ Intervall-Service inklusive Motorschmel	☒ Dieselloftstoff
☒ im Verbund	☒ Gassler
☒ Inspektions-Service	☒ Getriebe: DSG®, AT®
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitung: Öl
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Luftfiltereinatz
☒ Reparatursempfehlung	☒ Reifenluftschle
☒ Kundenwunsch (nach auf dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollerfiltereinatz
Service durchgeführt am: 15.02.24	☒ Zahnriemen
Bei kein Stand: 15.02.24	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☒ über
Service durchgeführt von:	LongLife Mobilitätsgarantie
Auto Kippenrich Tel. 06768 7959	
Stempel des Volkswagen Partners Stempel des Volkswagen Partners	
Der nächste Service-Termin bei km (Datum): oder bei (km-Stand): Welcher Service ist als nächster anstehend?	

Service-Nachweis 11		Service-Nachweis 12	
Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:	Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)	
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®	Abb. 14: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen. Im Farbenbetrieb markiert in Abb. 14 beschädigte Teile durch folgende Symbole: ☐ Kratzer ☐ Beulende Deile ☐ Lacklöcher 0.5	
☐ 6 im Verbund	☐ Bremsflüssigkeit		
☐ Intervall-Service	☐ Össchraffurfläch		
☐ inklusive Motorölwechsel	☐ Glasflir		
☒ 6 im Verbund	☐ Getriebeöl DQ60 ATX		
☒ Inspektions-Service	☐ Halbeskuppung Öl		
☐ LongLife Motorl verwendet	☐ Luftfiltersnaxz		
☐ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☐ Reifenluftdruck		
☐ 12 Reparaturenempfehlung	☐ Reifenluftdruck		
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Partikelfilter		
Service durchgeführt am 13.04.16	☐ Zahnriemen		
bei km-Stand: 205367	☐ Zahnkranz		
Rechnungsnummer	LongLife Mobilgasprüfung		
Service durchgeführt von:		Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒ Beschreibung der Mängel:	
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners		
Ihr nächster Service-Termin ist am (Datum): oder bei (km-Stand):	Welcher Service ist als nächster geplant?		
26 Servicepartner			