

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	238 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2.0TDi DSG kessy LED,...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 6
Stav tachometru	289 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	03.12.2018	STK	30.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 430 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	4.4 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel ☒ Nehavarované ☒ Servisní knížka	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen ☐ Protokol STK ☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Vozidlo celkově po 2. majiteli v Německu, nikdy nehavarované. Bohatá výbava - ACC, DCC, Line, side a light assist. El. kufr, vyhřívání čelní sklo, nezávislé topení a.j.... Garance ujetých km, pravidelný předpisový servis ve Škoda auto - rozvody na 236tkm, pravidelný servis DSG. Zánovní letní letní pneu Michelin pilot sport. Vozidlo jede naprosto bez problému, DSG bez škubání. K vozu Carvertical. Velmi bohatá výbava. Financování a protiúčet možný.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Aktivní asistent řízení, Alarm, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyhřívání čelní sklo

KARTA VOZU

Fotografie











Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
34015570	Oilaj převodovky vymenit	-	0000		0	
Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
27068950	Akumulátor nabíjet	-	0000		0	
Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
	Ummontage Alu ab 17"	-	0000		0	
Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
	Rad elektron. ausgewuchtet	-	0000		0	
Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
	Räderwechsel Aktion incl Räder/Reif	-	0000		0	
Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
15241933	Remen ozubeny demontovany a namonto	-	0000		0	
Pracovní pozice						
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	
		-	0000		0	

		(1) 34015570	Olej pre odovy		
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2025-07-24	Stav km 236351	Č. zakázky 5419131	Potvrzení servisních úkonů	
	Popis Pozn.:	Zahnriemensatz und Kühlmittelpumpe ersetzt			
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2026-02-02	Stav km 267733	Č. zakázky 5422092	Potvrzení servisních úkonů	
	Dodatečné práce	Číslo (1) 85185550 (2) 66902950 (3) 01400050 (4) 01363050	Popis Filtr prachový a pylový Zarizení tažné Servis výměny brzdové kapaliny Rozšířený rozsah pružničky		
Faktura	Termín přijetí 2025-09-22	Stav km 253611	Č. zakázky 5420097	Č. faktury 5417851	
	Pracovní pozice				
	Číslo	Označení Ummontage Alu-Räder bis 16"	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny Paket 0
	Pracovní pozice				
	Číslo	Označení Rad elektron. ausgewuchtet	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny Paket 0
	Pracovní pozice				