KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	199 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Škoda
Model	Octavia	**Model - doplňující informace**	2.0TDi DSG kessy LED,...
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Automatická
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	110 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	EURO 6
Stav tachometru	289 000 km	**Rok výroby**	
Datum první registrace	03.12.2018	**STK**	30.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	**Barva**	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	1 430 kg	**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba	4.4 l		
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☐ **První majitel**		☐ **Eko poplatek uhrazen**
☒ **Nehavarované**	☐ **COC list**	☐ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Vozidlo celkově po 2. majiteli v Německu, nikdy nehavarované. Bohatá výbava - ACC, DCC, Line, side a light assist. El. kufr, vyhřívané čelní sklo, nezávislé topení a.j.... Garance ujetých km, pravidelný předpisový servis ve Škoda auto - rozvody na 236tkm, pravidelný servis DSG. Zánovní letní letní pneu Michelin pilot sport. Vozidlo jede naprosto bez problému, DSG bez škubání. K vozu Carvertical. Velmi bohatá výbava. Financování a protiúčet možný.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Adaptivní tempomat, Aktivní asistent řízení, Alarm, Android Auto, Apple Car Play, Asistent pro jízdu v koloně, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Litá kola, Malý kožený paket, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Pádla řazení na volantu, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Rozpoznávání dopravních značek, Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Sportovní podvozek, Tažné zařízení, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo

KARTA VOZU

Fotografie






















ŠKODA






12:16
P
0 km/h
289081
237.6
0.0 / SET


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Normal
12:16
31.5°C
Nejčastější trasy
Systém se učí nejčastější trasy...
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Normal
12:16
31.5°C
Vítejte ve SmartLink.
Připojte zařízení přes USB.
android auto
Apple CarPlay
MirrorLink
Info
Nastavení
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení světel
Asistent světel
Light Assist
Doba zapnutí: Střední
Automatická jízdní světla za deště
Denní jízdní světla
Komfortní blikání
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení asistence řidiče
ACC (adaptivní tempomat)
Poslední zvolená vzdálenost
Vzdálenost: Střední
Front Assist (systém sledování okolí)
Aktivní
Předběžné varování: Střední
NAV
APP
CAR
MENU


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení asistence řidiče
Zobrazit výstrahu vzdálenosti
Lane Assist
Aktivní
Adaptivní vedení v pruhu
Senzor mrtvého úhlu
Aktivní
NAV
APP
CAR
MENU
22.0


22.0
Air Care
MENU
AUTO
A/C
SYNC


OFF
MODE


DSG
P
R
N
D/S


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Nastavení zvuku
Hlasitost
Balance - Fader
CANTON Ekvalizace
CANTON Optimalizace
Vše
CANTON Surround
Subwoofer
NAV
APP
CAR
MENU
22.0
AUTO


CANTON







Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
34015570	Olej prevodovy vymenit	-	0000		0
27068950	Akumulator nabijet	-	0000		0
	Ummontage Alu ab 17"	-	0000		0
	Rad elektron. ausgewuchtet	-	0000		0
	Räderwechsel Aktion incl Räder/Reif	-	0000		0
15241933	Remen ozubeny demontovany a namonto	-	0000		0



(1) 34015570 Olej prevodovy

Digitální servisní plán	Termín přijetí 2025-07-24	Stav km 236351	Č. zakázky 5419131	Potvrzení servisních úkonů	
	Popis Pozn.:	Zahnriemensatz und Kühlmittelpumpe ersetzt			
Digitální servisní plán	Termín přijetí 2026-02-02	Stav km 267733	Č. zakázky 5422092	Potvrzení servisních úkonů Prohlidka s vymenou oleje (promenliva)	
	Dodatečné práce	Číslo (1) 85185550 (2) 66902950 (3) 01400050 (4) 01350050	Popis Filtr prachovy a pylovy Zarizeni tazne Servis vymeny brzdove kapaliny Rozsireny rozsah prohlídky		
Faktura	Termín přijetí 2025-09-22	Stav km 253611	Č. zakázky 5420097	Č. faktury 5417651	

Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
	Ummontage Alu-Räder bis 16"	-	0000		0
	Rad elektron. ausgewuchtet	-	0000		0

Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz