

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	158 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Sharan	Model - doplňující informace	Comfortline 2.0 TDI 103kW
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	249 986 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	09.09.2010	STK	03.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, servisní knížka, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač, Zatemněná zadní skla

KARTA VOZU




Fotografie











Service-Nachweis 6		Service-Nachweis 7	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF
Im Verbund	☒	☐	ÖSC® Öl und Filter
Intervall-Service	☒	☐	Endgabelständer und -armen
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl
Brumflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter
LongLife-Motolöl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinheit
Datum: 16.01.2013		☐	Reifenluftdruck
km-Stand: 12.1.149		☐	Reifenluftdruck
Reparaturanforderung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinheit
Kundenwunsch	☒	☐	Zahnriemen
(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)			
 PORSCHE A-1130 Wien		 PORSCHE A-1130 Wien	

Service-Nachweis 8		Service-Nachweis 9	
Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von:
Ölwechsel-Service	☒	☐	ATF
Im Verbund	☒	☐	ÖSC® Öl und Filter
Intervall-Service	☒	☐	Endgabelständer und -armen
Inspektions-Service	☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl
Brumflüssigkeitswechsel	☒	☐	Kraftstofffilter
LongLife-Motolöl verwendet	☒	☐	Luftfiltereinheit
Datum: 02.03.2014		☐	Reifenluftdruck
km-Stand: 144.213		☐	Reifenluftdruck
Reparaturanforderung	☐	☐	Staub- und Pollenfiltereinheit
Kundenwunsch	☒	☐	Zahnriemen
(Diesen bitte auf dem Auftrag vermerken.)			
 PORSCHE A-1130 Wien		 PORSCHE A-1130 Wien	