

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSI Comfortline
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	175 411 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	06.03.2013	STK	05.03.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Velmi pěkný stav, bez koroze a poškození, servis viz servisní kniha, 2x klíč, 1.majitel, koupeno nové v CZ. Prodej a prohlídka po tel dohodě.		


KARTA VOZU



Výbava

ABS, Airbag 9x, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Malý kožený paket, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívání zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Záruka, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie





Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Öl AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ inklusive Motorölwechsel	☒ Gasfilter
☒ im Verbund	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Inspektions-Service	☒ Halbschleppung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Reifenfüllflasche
☒ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 05.07.18	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 100 978	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	

AUTO ZENTRUM BORBECK
KFZ - Service GmbH
Bismarckstr. 161
45555 Essen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Karosserie)

Abb. 6 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte
x Kratzer o Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Öl AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ inklusive Motorölwechsel	☒ Gasfilter
☒ im Verbund	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Inspektions-Service	☒ Halbschleppung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Reifenfüllflasche
☒ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 08.02.17	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 81332	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	

AUTO ZENTRUM BORBECK
KFZ - Service GmbH
Bismarckstr. 161
45555 Essen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Karosserie)

Abb. 7 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte
x Kratzer o Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Öl AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ inklusive Motorölwechsel	☒ Gasfilter
☒ im Verbund	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Inspektions-Service	☒ Halbschleppung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Reifenfüllflasche
☒ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 17.03.16	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 57057	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	

AUTO ZENTRUM BORBECK
KFZ - Service GmbH
Bismarckstr. 161
45555 Essen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Karosserie)

Abb. 6 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte
x Kratzer o Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Öl AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ inklusive Motorölwechsel	☒ Gasfilter
☒ im Verbund	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Inspektions-Service	☒ Halbschleppung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Reifenfüllflasche
☒ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 25.01.2015	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 49462	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	

HEINRICH PLATZ GMBH & CO. KG
133 / 43605
48047 Oberhausen

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 03.06.16
oder
bei (km-Stand): 60.000

Welcher Service ist als nächster erforderlich?

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Karosserie)

Abb. 5 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte
x Kratzer o Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja
Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ Öl AdBlue®
☒ im Verbund	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Intervall-Service	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ inklusive Motorölwechsel	☒ Gasfilter
☒ im Verbund	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ Inspektions-Service	☒ Halbschleppung: Öl
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	☒ Reifenfüllflasche
☒ Reparaturempfehlung	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Zahnriemen
Service durchgeführt am: 20.06.2014	☒ Zündkerzen
bei km-Stand: 22404	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 76744	☐ LongLife Mobilitätsgarantie:
Service durchgeführt von:	

Heinrich Platz GmbH & Co. KG
Mellinghofer Straße 147
48047 Oberhausen
Telefon (0208) 86505-0
Telefax (0208) 8650524

Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 03/2016
oder
bei (km-Stand): 60000

Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektion

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Karosserie)

Abb. 4 Prinzipdarstellung, gilt für alle Fahrzeuge
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte
x Kratzer o Beule/Delle

Mängel festgestellt? Ja
Beschreibung der Mängel:

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbeseitigung

Vollständige Fahrzeugdaten:

Der Unterzeichner Dr. F. v. Buch bestätigt hiermit, dass das unten beschriebene Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke: VOLKSWAGEN, VW
0.2. Typ: T
Variante: CUBAC
Fahrzeugkennzeichen: FNRMAJHJH/MOSSEN/VW250
0.2.1. Handelsbezeichnung: TOURAN
0.4. Fahrzeugklasse: M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG, Berlin, Rly. 10 2 D-3840 Wolfsburg
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: auf der linken wie rechten B-Säule, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeugkennzeichennummer: innerhalb des Staudruckes hinter dem re. Vorderrad ins Bodenblech eingestrichelt
0.10. Fahrzeugkennzeichennummer: WG2221TZ0W081307

mit dem in der am 2012-12-19 erlassenen Genehmigung e1*2001/16/2011/30 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr und in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, ohne weitere Typgenehmigungen zugelassen werden.

Wolfsburg, den 2013-02-16
Dr. F. v. Buch
Leiter Typprüfung

