

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touran	Model - doplňující informace	1.2 TSi Cup
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	77 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	177 787 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	15.10.2014	STK	14.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Belgie	Barva	Hnědá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba	6 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce	Bez koroze a poškození, velmi pěkný stav. Servisní kniha, 2x klíč. Prodej a prohlídka po tel domluvě.		

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 9x, Alarm, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívání sedadla, Vyhřívání zrcátka, Vyjímatelná zadní sedadla, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Záruka, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP

KARTA VOZU

Fotografie


















Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserienprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 27.10.18

bei km-Stand: 66498

Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von: LongLife Mobilservice

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

LongLife Mobilservice
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserienprüfung

Abb. 8: Prospektansicht, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beschädigte □ Korrosion □ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: _____

Stempel des Fachbetriebs: _____

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserienprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 21.11.17

bei km-Stand: 54876

Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von: LongLife Mobilservice

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

LongLife Mobilservice
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserienprüfung

Abb. 8: Prospektansicht, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beschädigte □ Korrosion □ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: _____

Stempel des Fachbetriebs: _____

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserienprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 15.11.18

bei km-Stand: 68888

Rechnungsnummer: 58888

Service durchgeführt von: LongLife Mobilservice

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

LongLife Mobilservice
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserienprüfung

Abb. 8: Prospektansicht, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beschädigte □ Korrosion □ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: _____

Stempel des Fachbetriebs: _____

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserienprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 24.11.18

bei km-Stand: 65444

Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von: LongLife Mobilservice

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

LongLife Mobilservice
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): 27.11.18

oder

bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserienprüfung

Abb. 8: Prospektansicht, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beschädigte □ Korrosion □ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: _____

Stempel des Fachbetriebs: _____

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserienprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 14.12.18

bei km-Stand: _____

Rechnungsnummer: _____

Service durchgeführt von: LongLife Mobilservice

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

LongLife Mobilservice
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserienprüfung

Abb. 8: Prospektansicht, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beschädigte □ Korrosion □ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: _____

Stempel des Fachbetriebs: _____

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ Ölwechsel-Service

☒ Inspektion

☒ mit Motorölwechsel

☒ mit erweitertem Inspektionsumfang

☒ LongLife Motoröl verwendet

☒ Karosserienprüfung

☒ Reparaturempfehlung

☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: 28.12.18

bei km-Stand: 83635

Rechnungsnummer: 07038847

Service durchgeführt von: LongLife Mobilservice

Automobile Basdorf GmbH
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

LongLife Mobilservice
Alfred-Zingler-Str. 3
45891 Gelsenkirchen
Postfach 10 45 02
Tel 0209/940400 & Fax 0209/940404
email: info@automobile-basdorf.de

Ihr nächster Service-Termin

☒ nach Service-Intervall-Anzeige

am (Datum): _____

oder

bei (km-Stand): _____

Zusatzarbeiten

am (Datum): 28.12.18

oder

bei (km-Stand): _____

Dokumentation der Karosserienprüfung

Abb. 8: Prospektansicht, Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

• Kratzer □ Beschädigte □ Korrosion □ Beschädigung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel: _____

Stempel des Fachbetriebs: _____

Fahrer-Nachweis 12	
☒ Ja / ☐ Nein Durchgeführt wurde:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ Ja / ☐ Nein Zusatzleistungen - Fahrzeug
☒ Inspektion	☒ 3/1 Achshöl
☒ mit Motorölwechsel	☒ 3/6 Bremsanlage
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ 3/7 Bremskraftverf.
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ 3/8 Gebläse
☒ Karosserieprüfung	☒ 3/9 Getriebe: OLIOX AXI
☒ Reparaturempfehlung	☒ 3/10 Halbleitungslampe CI
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ 3/11 Luftfilterersatz
Service durchgeführt am: 01.06.2015	☒ 3/12 Referat/Lichtsch. (Drehmom.)
bei km-Stand: 160.375	☒ 3/13 Staub- und Polierdienst
Rechnungsnummer:	☒ 3/1 Zahnriemen
Service durchgeführt von:	☒ 3/14 Zündkerzen
	☒ 3/15 LongLife Mobilölgewinn
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Pastors

Ihr nächster Service-Termin
Service-Ergebnis
☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder
am (Datum): 01.06.2016
oder
bei (km-Stand): 160.000



RDW

Keuringrapport


NL

H-720-FR

Resultaat keuring 

Goedgekeurd

Geldig tot

6 maart 2027

Geregistreerd voertuig

① Identificatienummer WVG222127WVG22274

① Voertuigcategorie M1

① Merk VOLKSWAGEN

① Type TOURAN

① Telefoonnr. 176278 kilometer

Dit rapport is afgegeven door

① Keuringinstantie KMVE-ETI FILIAL 213

① Adres DE COMPAGNIE 274

① Postcode en plaats 1689 AG ZWIJAG

① Registratienummer 133877

① Keuringinstantienummer SA22K06

① Handtekening keurmeester 

④ Bevestiging

⑤ Betalen en afgeven

⑥ Transactiesleutel

⑦ Steekproef

Herkeuring na goedkeuring

Door de afgegeven keurmeester te controleren, gaat u in bezit van de administratieve formulier bij de RDW tegen de wettelijke, van toepassing zijnde tarief, waarbij moet het daarmee van toepassing zijnde tarief betaald worden. (art. 91 WvW 1994)

Neem

Datum en tijdstip _____ uur

Handtekening _____

CG-2



Onze voor je

Op werkdagen vóór 18.00 uur 's ochtonds. Alleen bij de hand. Alleen voor de hand. Alleen voor de hand.

1901 voor de hand. Alleen voor de hand. Alleen voor de hand.

Gegewezen voertuig en inschrijver leiding

☐ 12a Plaats
☐ 12b Plaats
☐ 12c Plaats
☐ 12d Plaats
☐ 12e Plaats
☐ 12f Plaats
☐ 12g Plaats
☐ 12h Plaats
☐ 12i Plaats
☐ 12j Plaats
☐ 12k Plaats
☐ 12l Plaats
☐ 12m Plaats
☐ 12n Plaats
☐ 12o Plaats
☐ 12p Plaats
☐ 12q Plaats
☐ 12r Plaats
☐ 12s Plaats
☐ 12t Plaats
☐ 12u Plaats
☐ 12v Plaats
☐ 12w Plaats
☐ 12x Plaats
☐ 12y Plaats
☐ 12z Plaats

☐ 13a Plaats
☐ 13b Plaats
☐ 13c Plaats
☐ 13d Plaats
☐ 13e Plaats
☐ 13f Plaats
☐ 13g Plaats
☐ 13h Plaats
☐ 13i Plaats
☐ 13j Plaats
☐ 13k Plaats
☐ 13l Plaats
☐ 13m Plaats
☐ 13n Plaats
☐ 13o Plaats
☐ 13p Plaats
☐ 13q Plaats
☐ 13r Plaats
☐ 13s Plaats
☐ 13t Plaats
☐ 13u Plaats
☐ 13v Plaats
☐ 13w Plaats
☐ 13x Plaats
☐ 13y Plaats
☐ 13z Plaats

14a Plaats

14b Plaats

14c Plaats

14d Plaats

14e Plaats

14f Plaats

14g Plaats

14h Plaats

14i Plaats

14j Plaats

14k Plaats

14l Plaats

14m Plaats

14n Plaats

14o Plaats

14p Plaats

14q Plaats

14r Plaats

14s Plaats

14t Plaats

14u Plaats

14v Plaats

14w Plaats

14x Plaats

14y Plaats

14z Plaats

Inhoudende leiding

15a Plaats

15b Plaats

15c Plaats

15d Plaats

15e Plaats

15f Plaats

15g Plaats

15h Plaats

15i Plaats

15j Plaats

15k Plaats

15l Plaats

15m Plaats

15n Plaats

15o Plaats

15p Plaats

15q Plaats

15r Plaats

15s Plaats

15t Plaats

15u Plaats

15v Plaats

15w Plaats

15x Plaats

15y Plaats

15z Plaats

16a Plaats

16b Plaats

16c Plaats

16d Plaats

16e Plaats

16f Plaats

16g Plaats

16h Plaats

16i Plaats

16j Plaats

16k Plaats

16l Plaats

16m Plaats

16n Plaats

16o Plaats

16p Plaats

16q Plaats

16r Plaats

16s Plaats

16t Plaats

16u Plaats

16v Plaats

16w Plaats

16x Plaats

16y Plaats

16z Plaats

Inhoudende leiding

17a Plaats

17b Plaats

17c Plaats

17d Plaats

17e Plaats

17f Plaats

17g Plaats

17h Plaats

17i Plaats

17j Plaats

17k Plaats

17l Plaats

17m Plaats

17n Plaats

17o Plaats

17p Plaats

17q Plaats

17r Plaats

17s Plaats

17t Plaats

17u Plaats

17v Plaats

17w Plaats

17x Plaats

17y Plaats

17z Plaats

18a Plaats

18b Plaats

18c Plaats

18d Plaats

18e Plaats

18f Plaats

18g Plaats

18h Plaats

18i Plaats

18j Plaats

18k Plaats

18l Plaats

18m Plaats

18n Plaats

18o Plaats

18p Plaats

18q Plaats

18r Plaats

18s Plaats

18t Plaats

18u Plaats

18v Plaats

18w Plaats

18x Plaats

18y Plaats

18z Plaats

Inhoudende leiding

19a Plaats

19b Plaats

19c Plaats

19d Plaats

19e Plaats

19f Plaats

19g Plaats

19h Plaats

19i Plaats

19j Plaats

19k Plaats

19l Plaats

19m Plaats

19n Plaats

19o Plaats

19p Plaats

19q Plaats

19r Plaats

19s Plaats

19t Plaats

19u Plaats

19v Plaats

19w Plaats

19x Plaats

19y Plaats

19z Plaats

20a Plaats

20b Plaats

20c Plaats

20d Plaats

20e Plaats

20f Plaats

20g Plaats

20h Plaats

20i Plaats

20j Plaats

20k Plaats

20l Plaats

20m Plaats

20n Plaats

20o Plaats

20p Plaats

20q Plaats

20r Plaats

20s Plaats

20t Plaats

20u Plaats

20v Plaats

20w Plaats

20x Plaats

20y Plaats

20z Plaats

Inhoudende leiding

21a Plaats

21b Plaats

21c Plaats

21d Plaats

21e Plaats

21f Plaats

21g Plaats

21h Plaats

21i Plaats

21j Plaats

21k Plaats

21l Plaats

21m Plaats

21n Plaats

21o Plaats

21p Plaats

21q Plaats

21r Plaats

21s Plaats

21t Plaats

21u Plaats

21v Plaats

21w Plaats

21x Plaats

21y Plaats

21z Plaats

22a Plaats

22b Plaats

22c Plaats

22d Plaats

22e Plaats

22f Plaats

22g Plaats

22h Plaats

22i Plaats

22j Plaats

22k Plaats

22l Plaats

22m Plaats

22n Plaats

22o Plaats

22p Plaats

22q Plaats

22r Plaats

22s Plaats

22t Plaats

22u Plaats

22v Plaats

22w Plaats

22x Plaats

22y Plaats

22z Plaats

Inhoudende leiding

23a Plaats

23b Plaats

23c Plaats

23d Plaats

23e Plaats

23f Plaats

23g Plaats

23h Plaats

23i Plaats

23j Plaats

23k Plaats

