

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	1.4 TSi FAMILY
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Benzín	Výkon	90 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	177 000 km	Rok výroby	
Datum první registrace	18.01.2012	STK	03.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarané	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Servisní knížka, Tažné zařízení, Sada zimních kol v ceně vozidla			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor tlaku v pneumatikách, Ski box, Tažné zařízení, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony, Zadní loketní opěrka

KARTA VOZU

Fotografie







g-Daten

ffizierungs-Nr.

TMBHJ61Z7C2118622 CAXA

1Z52L5 DCT COM AMB

ummer/Innenausstat- NBW LW5Q-OF0F CS 90KW CAXA
tung/Motorcode

ESC	1D0	5SL	5RQ	1KS	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	HH7	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3
4A3	8L5	J1L	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM
7Q0	8DN	8QL	8X1	4K3	B01	G02	Q2
3L3	9P1		7X1	9W0	8WD	7A0	3GA
GG1	7MG	L06	7P4	F0A		3S2	2UA

Datum d

18

SAVE

Ich best
Fahrzeug
ßem Zus
habe unc
Bedienur
leistungs
gemacht

Service-Nachweis

Datum: 28.10.2015 km-Stand: 20017

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

	ja	nein
☐	☐	☒

Klimaanlage-Service
Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: H76127C2118622
2/4.322.942

SKODA Vertragspartner
Autotech Schandert GmbH
Königsplatz 16
06847 Dessau-Roßlau
T 0340 57156-0 F 0340 57156-49

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 10.12.2015
km-Stand: 20017
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 14.9.2014 km-Stand: 19.10.2023

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

	ja	nein
☐	☐	☒

Klimaanlage-Service
Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: H76127C2118622
2/3.740.649

SKODA Vertragspartner
Autotech Schandert GmbH
Königsplatz 16
06847 Dessau-Roßlau
T 0340 57156-0 F 0340 57156-49

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 10.12.2015
km-Stand: 19.10.2023
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 14.10.2021 km-Stand: 725712

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

	ja	nein
☐	☐	☒

Klimaanlage-Service
Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: H76127C2118622
2/3.477.367

SKODA Vertragspartner
Autotech Schandert GmbH
Königsplatz 16
06847 Dessau-Roßlau
T 0340 57156-0 F 0340 57156-49

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 10.12.2021
km-Stand: 725712
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 14.10.2019 km-Stand: 105.746

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

	ja	nein
☐	☐	☒

Klimaanlage-Service
Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: H76127C2118622
2/3.354.567

SKODA Vertragspartner
Autotech Schandert GmbH
Königsplatz 16
06847 Dessau-Roßlau
T 0340 57156-0 F 0340 57156-49

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 10.12.2019
km-Stand: 105.746
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 12.10.2017 km-Stand: 75.805

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

	ja	nein
☐	☐	☒

Klimaanlage-Service
Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: H76127C2118622
2/3.005.650

SKODA Vertragspartner
Autotech Schandert GmbH
Königsplatz 16
06847 Dessau-Roßlau
T 0340 57156-0 F 0340 57156-49

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 10.12.2017
km-Stand: 75.805
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 4.7.2016 km-Stand: 4591

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsschüssigkeitswechsel	☐	☒
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

	ja	nein
☐	☐	☒

Klimaanlage-Service
Service durchgeführt:

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
TMB: H76127C2118622
2705264

SKODA Vertragspartner
Autotech Schandert GmbH
Königsplatz 16
06847 Dessau-Roßlau
T 0340 57156-0 F 0340 57156-49

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service: 10.12.2016
km-Stand: 4591
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 03. 02. 2015 km-Stand: 32818

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒
Intervall-Service	☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

☐ ja ☐ nein

Service durchgeführt:



SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
 AUTOHAUS SCHANDERT GMBH
 ZUNFTSTRASSE 9
 06847 DESSAU
 TELEFON: (0340) 519 66-0
 HÄNDLER-NR.: 62 142 50

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 32. Anzeige Datum: 01/16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.

Service-Nachweis

Datum: 23. 01. 2014 km-Stand: 22642

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Zusätzlich alle 60 000 km oder 4 Jahre	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Öl und Ölfilter im automatischen Getriebe DSG wechseln	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Wechsel der Lambda-Sonde

☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt:



SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
 AUTOHAUS SCHANDERT GMBH
 ZUNFTSTRASSE 9
 06847 DESSAU
 TELEFON: (0340) 519 66-0
 HÄNDLER-NR.: 62 142 50

Stempel SKODA Servicepartner

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 22. Anzeige Datum: 01/2016

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, Korrosionsschutz der Karosserie prüfen.