

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	279 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Tiguan	Model - doplňující informace	2.0 TDI 4Motion,Rozvody
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	172 000 km	Rok výroby	2014
Datum první registrace	03.06.2014	STK	05.03.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Bílá
Provozní hmotnost	1 657 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 250 kg
Spotřeba	5.33 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní historie, po výměně rozvodů,velmi pěkný stav.Pohon 4x4.Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Satelitní navigace, Střešní nosič, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

KARTA VOZU

Fotografie







Service-Nachweise 1	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	
☐ Ölwechsel-Service	☒ X. Achsallw.
☒ X. Inspektion	☐ Bremsallw.
☐ mit Miltelwechsel	☐ Gasdruckausgleich
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Gasdruckausgleich
☒ X. LongLife-Motoröl verwendet	☐ Gasfilter
☐ Karosserieprüfung	☐ Getriebeöl (DIPLOM) ersetzt
☐ Reparaturempfehlung	☐ Halbleitungsprüfung Öl
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Luftfilterwechsel
	☐ Reifenluftdruck (Gedrückt)
Service durchgeführt am:	☒ X. Staub- und Pollerentfernung
bei km-Stand: 230.151	☐ X. Zahnölwechsel
Rechnungsnummer: JSG-115	☐ Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☐ LongLife-Motölingentriebe
Stempel des Fachhändlers	Stempel des Volkswagen Portals
Der nächste Service-Termin ☐ nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum) _____ oder bei (km-Stand): _____	
Welcher Service-Zustand ist in weiter erforderlich? am (Datum) _____ oder bei (km-Stand) _____	

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 3: Prozessabwicklung (ZfP) für alle Fahrzeuge und Karosseriearbeiten

Der Fachhändler meldet in Web-3-Karosserie alle Teile durch folgende Schritte:

- Kanten
 - ☐ Beutungsstelle
 - ☐ Kanten
 - ☐ in Schweißung

Mögen Sie den Service?	Ja ☐	Nein ☐
Beschreibung der Mängel:		
Stempel des Fachhändlers		

Der Volkswagen Service

Service-Nachweis 3	
Ja / Nein, Durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Wechsel von:
☒ Ölwechsel Service	☒ Luftfilter*
☒ Inspektion	☒ Bremsbelag/d
☒ und Motorwechsel	☒ Bremsbelag/differenz
☒ und erweitertem Inspektionsumfang	☒ Lichter
☒ Longlife-Motöl verwendet	☒ Bremsöl DOT 4/5
☒ Karosserieprüfung	☒ Lichtleistung O
☒ Karosserieumklebung	☒ Lichtleistung
☒ Lackschaden- reparatur auf dem Auftrag vermerkt	☒ Reifenflächennische (Zylinder)
Service durchgeführt am: 18.07.17	☒ 3. Steu- und Pedalbereich
bei (km-Stand): 88806	☒ Lenkmechan.
Nachschlüssel:	☒ Lenksäulen
Service durchgeführt von:	☒ 12
Stempel des Volkswagen Partners	Longlife-Motölschlüssel:
Bei nächster Service-Termin: nach Service-Intervall-Anzeige oder am Datum: 18.07.17 oder bei (km-Stand):	Welcher Servicezusatzumfang ist zu nächster Verföhrung? am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung	
Abb. 5: Prüfempfehlung: Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen Im Fachfeld markiert in Abb. 5 beachtliche Teile durch folgende Symbole: * Kriecher ☐ Beule/Delle ☐ Kratzer	a. Strenghing ☐ Kriecher
Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒	Stempel des Fachhändlers

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparatursanforderung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **11.11.17**

bei km-Stand: **89467**

Rechnungsummer:

Service durchgeführt von:

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 6: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 6 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

Kreuzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 5

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparatursanforderung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **27.11.17**

bei km-Stand: **91674**

Rechnungsummer:

Service durchgeführt von:

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 7: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 7 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

Kreuzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparatursanforderung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **05.02.18**

bei km-Stand: **104733**

Rechnungsummer: **125364**

Service durchgeführt von:

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 8: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 8 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

Kreuzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 7

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparatursanforderung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **17.12.17**

bei km-Stand: **11854**

Rechnungsummer: **300041939**

Service durchgeführt von:

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 9: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 9 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

Kreuzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparatursanforderung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **24.3.2021**

bei km-Stand: **126 346**

Rechnungsummer:

Service durchgeführt von:

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 10: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 10 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

Kreuzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 9

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

- ☒ Ölwechsel-Service
- ☒ Inspektion
- ☒ mit Motorwechsel
- ☒ mit erweitertem Inspektionsumfang
- ☒ LongLife Motoröl verwendet
- ☒ Karosserieprüfung
- ☒ Reparatursanforderung
- ☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)

Service durchgeführt am: **21.3.2023**

bei km-Stand: **146 400**

Rechnungsummer:

Service durchgeführt von:

Ihr nächster Service-Termin:

nach Service-Intervall-Anzeige

oder am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Welcher Service-Zustimmung ist als nächster erforderlich?

am (Datum):

oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung

Abb. 11: Prinzipdarstellung, Glt für alle Fahrzeug- und Karosserieformen.

Im Fachblatt markiert in Abb. 11 beschriebene Teile durch folgende Symbole:

Kreuzer ☐ Beulende ☐ Korrosion ☐ Stemmung

Mängel festgestellt? Ja ☐ Nein ☒

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs:

