

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Hyundai
Model	Santa Fe	Model - doplňující informace	2.2 CRDi 114KW EXclusive...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	114 kW
Objem motoru	2188 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	182 870 km	Rok výroby	
Datum první registrace	02.08.2007	STK	07.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

STAV VELMI DOBRÝ, SERVISNÍ KNÍŽKA, SERVISOVÁNO PRAVIDELNĚ V AUTORIZOVANÉM SERVISU HYUNDAI, NOVÝ OLEJ, NOVÉ BRZDY, NOVÝ AKUMULÁTOR, DVĚ SADY ALU KOL, PŘIPRAVENO NA CESTU A NA ZÁPIS DO ČESKÉHO REGISTRU, ORIGINÁLNÍ TP ZEMĚ PŮVODU, CERTIFICATE OF CONFORMITY TZV. COC RODNÝ LIST VOZIDLA, DOVOZOVÁ STK VČETNĚ MĚŘENÍ EMISÍ, ZÁRUKA PŮVODU, GARANCE KM, PROVĚŘENO CEBIA / KONTROLA HISTORIE CARVERTICAL, MOŽNOST FINANCOVÁNÍ, MOŽNOST DALŠÍCH SLUŽEB;

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dřevěné obložení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. seřiditelná sedadla, El. seřiditelné sedadlo řidiče, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, Kožená sedadla, Kožené čalounění, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie













