

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	124 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,2l, 51kW,serviska,...
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	51 kW
Objem motoru	1198 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	81 800 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	12.12.2013	STK	

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Červená
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 550 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
1. Majitel, Nehavarované, Servisní knížka, pravidelný servis u Škoda SRN			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdaten		Datum der Auslieferung/Entlassung:	
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)	TMBEA25J2E3020367	CGPB	12/12/13
Fahrzeugtyp	5421A4 FABIA	ACT	
Getriebebuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorbuchstaben	LNR LFKX-BTBT AW 44KW CGPB		
Teilweise Fahrzeugbeschreibung	EOA 1D0 5S9 5RQ 1KM 6FA 1AT 3FA 1N2 1NK H2T 4UF 4R2 3NC 4GU 4X1 4A0 8L5 J1P Q16 6GD 6YO 9AB BRM 7Q0 8DR 8QL 8X0 4K3 B01 7MJ GNO 3L1 9P3 Q1A 7X0 9W0 8WB 7A0 3GA 7AA 602 L03 7P0 F0A 3S4		
Betriebsgewicht (in kg)			
Verbrauch (in l/100 km) - innerorts / außerhalb / kombiniert			
CO ₂ - kombiniert (in g/km)			

Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Service-Nachweis		km-Stand: 3605	
Datum: 16.04.15	Service-Ereignis	Durchgeführt	ja / nein
Ölwechsel-Service	Inspektion	ja	nein
mit Ölwechsel	mit erweitertem Serviceumfang	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	Karosserie auf Lackschäden geprüft	ja	nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	Zusätzliche Servicearbeiten	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	ja	nein
Zahnriemenwechsel	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein
Halde-Kupplung: Ölwechsel	Staub- und Pollenfilterwechsel	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein
Datum:			

12 Service-Nachweis

Service-Nachweis		km-Stand: 16226	
Datum: 05.04.2016	Service-Ereignis	Durchgeführt	ja / nein
Ölwechsel-Service	Inspektion	ja	nein
mit Ölwechsel	mit erweitertem Serviceumfang	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	Karosserie auf Lackschäden geprüft	ja	nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	Zusätzliche Servicearbeiten	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	ja	nein
Zahnriemenwechsel	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein
Halde-Kupplung: Ölwechsel	Staub- und Pollenfilterwechsel	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein
Datum:			

14 Service-Nachweis

Service-Nachweis		km-Stand: 23360	
Datum: 04.04.2017	Service-Ereignis	Durchgeführt	ja / nein
Ölwechsel-Service	Inspektion	ja	nein
mit Ölwechsel	mit erweitertem Serviceumfang	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	Karosserie auf Lackschäden geprüft	ja	nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	Zusätzliche Servicearbeiten	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	ja	nein
Zahnriemenwechsel	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein
Halde-Kupplung: Ölwechsel	Staub- und Pollenfilterwechsel	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein
Datum:			

16 Service-Nachweis

Service-Nachweis		km-Stand: 30975	
Datum: 09.04.18	Service-Ereignis	Durchgeführt	ja / nein
Ölwechsel-Service	Inspektion	ja	nein
mit Ölwechsel	mit erweitertem Serviceumfang	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	Karosserie auf Lackschäden geprüft	ja	nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	Zusätzliche Servicearbeiten	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	ja	nein
Zahnriemenwechsel	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein
Halde-Kupplung: Ölwechsel	Staub- und Pollenfilterwechsel	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein
Datum:			

18 Service-Nachweis

Service-Nachweis		km-Stand: 38521	
Datum: 09.04.2019	Service-Ereignis	Durchgeführt	ja / nein
Ölwechsel-Service	Inspektion	ja	nein
mit Ölwechsel	mit erweitertem Serviceumfang	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16	Karosserie auf Lackschäden geprüft	ja	nein
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	Zusätzliche Servicearbeiten	ja	nein
Kraftstofffilterwechsel	Zündkerzenwechsel	ja	nein
Luftfiltereinsatzwechsel	Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	ja	nein
Zahnriemenwechsel	Zahnriemen-Spannrollenwechsel	ja	nein
Halde-Kupplung: Ölwechsel	Staub- und Pollenfilterwechsel	ja	nein
Bremsflüssigkeitswechsel	Nächster Bremsflüssigkeitswechsel	ja	nein
Datum:			

20 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 06.04.2020	km-Stand: 45605
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremssflüssigkeitswechsel	Datum: 11/20

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
JAHRMÖLLER
SKODA Vertragspartner GmbH
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des Fachbetriebs

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 23.

22 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 06.04.2021	km-Stand: 57362
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremssflüssigkeitswechsel	Datum: 11/20

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
JAHRMÖLLER
SKODA Vertragspartner GmbH
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des Fachbetriebs

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 23.

24 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 08.04.2022	km-Stand: 56919
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremssflüssigkeitswechsel	Datum: 09/22

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
JAHRMÖLLER
SKODA Vertragspartner GmbH
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des Fachbetriebs

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 23.

26 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 06.04.2023	km-Stand: 62519
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremssflüssigkeitswechsel	Datum: 10/24

1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
JAHRMÖLLER
SKODA Vertragspartner GmbH
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des Fachbetriebs

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 23.

28 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 05.04.2024	km-Stand: 68350
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremssflüssigkeitswechsel	Datum: 10/24

1 Jahr Mobilitätsgarantie
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
JAHRMÖLLER
SKODA Vertragspartner GmbH
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des Fachbetriebs

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 31.

30 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 04.04.2025	km-Stand: 74456
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☒ nein ☐
Inspektion	ja ☒ nein ☐
mit Ölwechsel	ja ☒ nein ☐
mit erweitertem Serviceumfang	ja ☒ nein ☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☒
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	☒
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒
Zusätzliche Servicearbeiten	☒
Kraftstofffilterwechsel	☒
Zündkerzenwechsel	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒
Zahnriemenwechsel	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒
Halbex-Kupplung Ölwechsel	☒
Staub- und Pollenfilterwechsel	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☒
Nächster Bremssflüssigkeitswechsel	Datum: 10/24

1 Jahr Mobilitätsgarantie
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des SKODA Partners / SKODA Servicepartners

Service durchgeführt von:
SKODA
Auf den Seiten 22, 25-28 Querdiffring / Garantie
Telefon 039485 6590, Fax 039485 65929
www.skoda-jahrmoller.de

Stempel des Fachbetriebs

¹⁾ Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Das Kästchen wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gestrichen, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigung der Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie, bzw. Vermerkung eventueller Schäden - Seite 31.

32 Service-Nachweis

Service-Nachweis	
Datum: 16.04.2026	km-Stand: 80234
Service-Ereignis	Durchgeführt
Ölwechsel-Service	ja ☐ nein ☐
Inspektion	☐
mit Ölwechsel	☐
mit erweitertem Serviceumfang	☐
Motoröl für das Service-Intervall Q16	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft ⁴⁾	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☐
Zusätzliche Servicearbeiten	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐
Zündkerzenwechsel	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☐
Zahnriemenwechsel	☐
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☐
Staub- und Pollenfilterwechsel	☐
Bremsflüssigkeitswechsel	☒ Nächster Bremsflüssigkeitswechsel
	Datum: 04/2028

4) Dieses Feld kann nur durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner ausgefüllt werden. Der Nachweis wird durch den SKODA Partner, bzw. SKODA Servicepartner gezeichnet, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
5) Bestätigung der Universalfähigkeit des Karosserie- bzw. Vermerkungs erweiterter Schäden - Seite 35.

34 Service-Nachweise

