

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	129 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	2,0TDI 103kw Family
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	258 266 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	27.06.2012	STK	14.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 410 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německa ☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ Nová STK ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBH61Z6D2010403 CFHC

Fahrzeugtyp: 1Z5235 OCT.COM CR AMB

Motor/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motor: NFP LF9R-1Z1Z CS 103KW CFHC

Andersausstattung: E5C 1D0 SSL SRQ 1KS 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HH7 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A3 8L5 JON Q16 80U 6YO 9AK 8RM
7UC 8AY BGL 8X0 4K3 B01 7M0 GN2
3L3 9P1 7X1 9Z0 8WB 7A0 3GN
7AA G07 L13 7P4 F0A 3S2 2UA

Datum der Auslieferung: 2.10.2012

Stempel und Unterschrift des Verkäufers:

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug in Ordnung übernommen habe und mit dessen richtigen Handhabung sowie den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe Angaben über den Fahrzeughalter Seite 2)

Service-Nachweis

Datum: 14.2.2013 km-Stand: 30878

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsschleifschleifwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Hallex-Kupplung: Ölwechsel ☒
- Wasserpumpe: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: 5212320 Volkswagen Automobile Frankfurt GmbH, Mainzer Landstr. 403, 60325 Frankfurt

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 60878 Datum: 13.2.2015 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Service-Nachweis

Datum: 10.12.13 km-Stand: 63789

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsschleifschleifwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Hallex-Kupplung: Ölwechsel ☒
- Wasserpumpe: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: G&K Zentrum Hofheim, SKODA Vertragshändler, Götthling & Kaufmann Automobile GmbH, Niederhofheimer Str. 60, 65719 Hofheim/Taunus, Tel. +49(0)6382 807080, Fax +49(0)6382 807089, E-Mail: info@gk-zentrum.de, Web: www.gk-zentrum.de

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 93769 Datum: 12/15 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Service-Nachweis

Datum: 10.12.14 km-Stand: 86736

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsschleifschleifwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Hallex-Kupplung: Ölwechsel ☒
- Wasserpumpe: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: SKODA, SKODA Zentrum Hofheim, Götthling & Kaufmann Automobile GmbH, Niederhofheimer Str. 60, 65719 Hofheim/Taunus, Tel. +49(0)6382 807080, Fax +49(0)6382 807089, E-Mail: info@gk-zentrum.de, Web: www.gk-zentrum.de

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 116636 Datum: 12/15 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Service-Nachweis

Datum: 17.11.16 km-Stand: 126827

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsschleifschleifwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Hallex-Kupplung: Ölwechsel ☒
- Wasserpumpe: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: SKODA, SKODA Zentrum Hofheim, Götthling & Kaufmann Automobile GmbH, Niederhofheimer Str. 60, 65719 Hofheim/Taunus, Tel. +49(0)6382 807080, Fax +49(0)6382 807089, E-Mail: info@gk-zentrum.de, Web: www.gk-zentrum.de

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 156827 Datum: 17.11.18 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Service-Nachweis

Datum: 08.03.2018 km-Stand: 152901

Durchgeführt wurde:

- Motorölwechsel ☒
- Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet ☒
- Inspektions-Service ☒
- Intervall-Service ☒
- Karosserie auf Lackschäden geprüft ☒
- Bremsschleifschleifwechsel ☒
- Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service ☒
- Kraftstofffilterwechsel ☒
- Zündkerzenwechsel ☒
- Luftfiltereinsatzwechsel ☒
- Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe ☒
- Zahnriemenwechsel ☒
- Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☒
- Hallex-Kupplung: Ölwechsel ☒
- Wasserpumpe: Dichtungsmittelwechsel ☒

Service durchgeführt von: ERFARUNG AUTO-OTTER, RUND UM'S AUTO, KFZ-Meisterbetrieb, Endenheimer Str. 6-8, 60385 Frankfurt, Tel. +49(0)69 45330-30, Fax +49(0)69 45330-31

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 172901 Datum: 08.03.2019 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Abschluss)

Service-Nachweis

Datum: 03.05.2018 km-Stand: 154850

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsschaltungswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: **ERFAHRUNG AUTO-OTTER**
KFZ-Meisterbetrieb, RUND UM'S AUTO
 60385 Frankfurt
 Tel: 0691 45 35 20 Fax: 0691 469 23 92
 Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 184850
 Datum: 05.2020
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall Q16)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Mobilitätsgarantie bei der nächsten Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

Abb. 7 Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 29.01.2020 km-Stand: 186062

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsschaltungswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: **ERFAHRUNG AUTO-OTTER**
KFZ-Meisterbetrieb, RUND UM'S AUTO
 60385 Frankfurt
 Tel: 0691 45 35 20 Fax: 0691 469 23 92
 Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 216062
 Datum: 01.2022
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall Q16)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Mobilitätsgarantie bei der nächsten Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

Abb. 8 Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 07.03.2020 km-Stand: 214714

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsschaltungswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: **ERFAHRUNG AUTO-OTTER**
KFZ-Meisterbetrieb, RUND UM'S AUTO
 60385 Frankfurt
 Tel: 0691 45 35 20 Fax: 0691 469 23 92
 Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 244714
 Datum: 03.2022
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall Q16)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Mobilitätsgarantie bei der nächsten Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

Abb. 9 Karosserie

Service-Nachweis

Datum: 10.3.2024 km-Stand: 23637

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Intervall-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden geprüft	☒	☐
Bremsschaltungswechsel	☒	☐
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☒	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☒	☐
Halbex-Kupplung: Ölwechsel	☒	☐
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	☒	☐

Service durchgeführt von: **Herting & Otter**
 142/51560
 Bruno-Dresler-Str. 1 - 63477 Mainol
 Fon: 06109/76340 - Fax: 06109/763422
 www.herting-otter.de
 Stempel des SKODA Vertragspartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: 266003
 Datum: 3/26
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall Q16)

Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Mobilitätsgarantie bei der nächsten Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
 Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 23.

Abb. 10 Karosserie