# KARTA VOZU

## Základní údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena** | 99 800,00 Kč | | |
| **Skupina** | Osobní | **Stav** | Ojeté |
| **Kategorie vozidla** | | **Značka** | Škoda |
| **Model** | Octavia | **Model - doplňující informace** | Elegance 1.6 TDI 77kW |
| **Karoserie** | Kombi | **Převodovka** | Manuální |
| **Počet rychlostí** | | **Pohon** | Pohon předních kol |
| **Palivo** | Nafta | **Výkon** | 77 kW |
| **Objem motoru** | 1598 ccm | **Emisní norma** | |
| **Stav tachometru** | 246 960 km | **Rok výroby** | 2012 |
| **Datum první registrace** | 29.06.2012 | **STK** | 14.08.2028 |

## Rozšiřující údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Země původu** | Rakousko | **Barva** | Černá metalíza metalíza |
| **Provozní hmotnost** | | **Největší technicky přípustná hmotnost** | |
| **Spotřeba** | | | |
| **Počet míst k sezení** | 5 | **Počet dveří** | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| ☒ **První majitel** | | □ **Eko poplatek uhrazen** |
| □ **Nehavarované** | □ **COC list** | □ **Protokol STK** |
| ☒ **Servisní knížka** | | □ **Pro zdravotně postižené** |

**Poznámka prodejce**

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, možné financováni vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE., historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

# KARTA VOZU

## Výbava

**ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Asistent rozjezdu do kopce, Automatické svícení, Autorádio, CD měnič, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Plnohodnotné rezervní kolo, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zatmavená zadní skla**

# KARTA VOZU

## Fotografie









TDI
Auto
Češmova
















10:17
24.5 °C
246995 814.6





EXPRESFM
RADIO
MEDIA
PHONE
TIM
TP
SETUP
1 OE 3
2 BAYERN 3
3 ANTENNE
4 RSA
5 EXTRA FM
6 SWR3
Pásm.
Seznam stanic
Předvolba
Extra
Man.


EXPRESFM
MEDIA
PHONE
TP
SETUP
1 OE 3
2 BAYERN 3
3 ANTENNE
4 RSA
5 EXTRA FM
6 SWR3
Pásm.
Seznam stanic
Předvolba
Extra
Man.

















ON CANCEL OFF



ŠkodaAuto
BOLERO
MP3
RADIO
MEDIA
PHONE
TIM
TP
SETUP
CD měnič
Zvolte slot CD pro zasunutí/vysunutí
1 Žádné CD
2 Žádné CD
3 Žádné CD
4 Žádné CD
5 Žádné CD
6 Žádné CD



TDI



Timing Drive
LIQUI MOLY
LONGLIFE III
5W-30
Made in Germ
VW AG


Service-Nachweis
Datum: 13.11.2013
km-Stand: 3044
Autohaus Falch GmbH
6460 Imst
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
Korrosionsschutz der Karosserie
ŠKODA


Service-Nachweis
Datum: 28.8.2015
km-Stand: 61680
Autohaus Falch GmbH
6460 Imst
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
ŠKODA


ŠKODA Be
Österreich
Service-Nachweis
km-Stand: 93423
Service durchgeführt von:
Autohaus Wolf GmbH
Mobilitätsgarantie
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Korrosionsschutz der Karosserie
Abb. 4 Karosserie
16 Service-Nachweise


ŠKODA Be
Österreich
Service-Nachweis
km-Stand: 120.000
Service durchgeführt von:
FAHRZEUGSCHMIEDE
Hosp Mario
6845 Vorderhornbach Hnr. 7
Mobilitätsgarantie
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand: 150.000
Datum: 4.2020
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Abb. 5 Karosserie
18 Service-Nachweise


ŠKODA Be
Österreich
Service-Nachweis
km-Stand: 173 180
Service durchgeführt von:
Autohaus Wolf GmbH
ŠKODA
Autohaus Wolf GmbH
6604 Höfen, Gewerbegebiet 8
Mobilitätsgarantie
Autohaus Wolf GmbH
ŠKODA
Stempel des ŠKODA Vertragspartners
Nächster Inspektions/Intervall-Service:
km-Stand:
Datum:
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige
Korrosionsschutz der K
Abb. 6 Karosserie
20 Service-Nachweise

