

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	325 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Golf Sportsvan	Model - doplňující informace	1.4TSi R-Line DSG Xenony...
Karoserie	MPV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	92 kW
Objem motoru	1395 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	128 420 km	Rok výroby	2016
Datum první registrace	08.12.2016	STK	08.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel	☐ COC list		☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované			☐ Protokol STK
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

R-LINE - 92 KW - 125 PS - do provozu 8.12.2016 - 128 420 km - automatická převodovka - xenonové světlomety - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - bluetooth - výhřev čelního okna - 2* klíč, orig. AL. kola 18", letní pneu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 7/2025 při 117 315 km, po výměně náplní 7/2026 při 128 403 km. PERFEKTNÍ STAV !!! V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , LED denní svícení, Litá kola, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie











Service-Nachweis 2		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*	☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter	☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)	☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen	☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit	☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)	☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit	☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 03.04.2013	☒ Zahnriemen	Service durchgeführt am: 03.04.2013	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 56376	☒ Zündkerzen	bei km-Stand: 56376	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 31477	☒ LongLife Mobilitätsgarantie	Rechnungsnummer: 31477	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Termine: Service-Engpass: 04/2020 Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 04/2020 oder bei (km-Stand): 101.821		Zusatzarbeiten: am (Datum): 04/2020 oder bei (km-Stand): 101.821	

Abb. 4: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch:

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 3		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*	☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter	☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)	☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen	☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit	☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)	☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit	☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 23.05.2013	☒ Zahnriemen	Service durchgeführt am: 23.05.2013	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 75153	☒ Zündkerzen	bei km-Stand: 75153	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 101833	☒ LongLife Mobilitätsgarantie	Rechnungsnummer: 101833	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Termine: Service-Engpass: 03/2021 Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 03/2021 oder bei (km-Stand): 101833		Zusatzarbeiten: am (Datum): 03/2021 oder bei (km-Stand): 101833	

Abb. 5: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch:

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 6		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*	☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter	☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)	☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen	☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit	☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)	☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit	☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 10.08.2022	☒ Zahnriemen	Service durchgeführt am: 10.08.2022	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 101.821	☒ Zündkerzen	bei km-Stand: 101.821	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 101833	☒ LongLife Mobilitätsgarantie	Rechnungsnummer: 101833	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Termine: Service-Engpass: 08/2023 Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/2023 oder bei (km-Stand): 101.821		Zusatzarbeiten: am (Datum): 08/2023 oder bei (km-Stand): 101.821	

Abb. 6: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch:

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

Service-Nachweis 5		Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:	
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*	☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue*
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter	☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselfahrstofffilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)	☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl (DSG*, ATF)
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl	☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbleitungs-Öl
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen	☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit	☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinheit
☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)	☒ Reparaturempfehlung	☒ Referenzfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit	☒ Kundenwunsch (nach dem Auftrag vermerkt)	☒ Staub- und Pollenfiltereinheit
Service durchgeführt am: 07.05.2013	☒ Zahnriemen	Service durchgeführt am: 07.05.2013	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 75153	☒ Zündkerzen	bei km-Stand: 75153	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 101833	☒ LongLife Mobilitätsgarantie	Rechnungsnummer: 101833	☒ LongLife Mobilitätsgarantie
Ihre nächsten Service-Termine: Service-Engpass: 07/2023 Nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 07/2023 oder bei (km-Stand): 101.821		Zusatzarbeiten: am (Datum): 07/2023 oder bei (km-Stand): 101.821	

Abb. 7: Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserietypen. Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch:

Mängel festgestellt? ☒ Ja ☐ Nein

Beschreibung der Mängel:

