

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	289 000,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Touareg	Model - doplňující informace	3.0TDI Vzduch Navi Pano...
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	4x4
Palivo	Nafta	Výkon	180 kW
Objem motoru	2967 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	291 114 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	13.12.2013	STK	05.11.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	2 152 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 840 kg
Spotřeba	7.37 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

180 KW - 245 PS - do provozu 13.12.2013 - pohon 4x4 - xenonové světlomety - kůže - vzduchový podvozek - automatická převodovka - panoramatická střecha - orig. satelitní navigace - automatická klimatizace - adaptivní tempomat - bluetooth - orig. výklopné tažné zařízení - parkovací kamera 360° - keyless-go - 2* klíč, orig. AL. kola 20", letní pneu, servisní knížka, pravidelný servis, poslední záznam 7/2026 při 284 932 km. V případě zájmu naleznete kompletní informace včetně fotodokumentace přímo na našich stránkách AUTO-RE.

KARTA VOZU

Výbava

360° monitorovací systém (AVM), ABS, Adaptivní tempomat, Airbag 8x, Automatické svícení, Bezklíčkové ovládání, Bluetooth, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, , Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Kožená sedadla, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Mobilní připojení, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací kamera, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Regulace tuhosti podvozku, Regulace výšky podvozku, Satelitní navigace, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Volba jízdního režimu, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Vzduchové odpružení, Xenony

KARTA VOZU

Fotografie









Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ 1. Ölwechsel-Service	☒ 2. Ölwechsel
☒ 3. Inspektion	☒ 4. Ölwechsel
☒ 5. mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ 6. Ölwechsel
☒ 7. LongLife Motoröl verwendet	☒ 8. Getriebe (DSG) ATX
☒ 9. Karkassenreinigung	☒ 10. Halbleuchte (Di)
☒ 11. Karkassenreinigung	☒ 12. Luftfilterwechsel
☒ 13. Fundamentprüfung (nach Aufzug veranlassen)	☒ 14. Federkräfte (Stoßdämpfer)
Service durchgeführt am: 15.2.16	☒ 15. Stoß- und Federkräfte
bei km-Stand: 26.950	☒ 16. Zahnrad
Rechnungsnummer: 110017645	☒ 17. Zahnrad
Service durchgeführt von:	☒ 18. Zahnrad

Beispiel des Fachbetriebs:

Wahrscheinlichste Service-Intervalle:

oder am (Datum): 2.1.17

oder bei (km-Stand): 56.450

Wahrscheinlichste Service-Intervalle:

oder am (Datum): Inspektion

oder bei (km-Stand): 60.000

Dokumentation der Karkassenreinigung

Abb. 3: Prospektansicht, die für alle Fahrzeug- und Karkassenformen:

In Fachbetriebe markiert in den 1. bis 4. Spalten die durch folgende Symbole:

• Kreuzer □ Kreuzer □ Kreuzer □ Kreuzer

Wird der Service-Intervall:

Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Beispiel des Fachbetriebs:

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

☒ 1. Ölwechsel-Service	☒ 2. Ölwechsel
☒ 3. Inspektion	☒ 4. Ölwechsel
☒ 5. mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ 6. Ölwechsel
☒ 7. LongLife Motoröl verwendet	☒ 8. Getriebe (DSG) ATX
☒ 9. Karkassenreinigung	☒ 10. Halbleuchte (Di)
☒ 11. Karkassenreinigung	☒ 12. Luftfilterwechsel
☒ 13. Fundamentprüfung (nach Aufzug veranlassen)	☒ 14. Federkräfte (Stoßdämpfer)
Service durchgeführt am: 16.02.17	☒ 15. Stoß- und Federkräfte
bei km-Stand: 42.229 km	☒ 16. Zahnrad
Rechnungsnummer: 110017645	☒ 17. Zahnrad
Service durchgeführt von:	☒ 18. Zahnrad

Beispiel des Fachbetriebs:

Wahrscheinlichste Service-Intervalle:

oder am (Datum): 2.1.17

oder bei (km-Stand): 56.450

Wahrscheinlichste Service-Intervalle:

oder am (Datum): Inspektion

oder bei (km-Stand): 60.000

Dokumentation der Karkassenreinigung

Abb. 3: Prospektansicht, die für alle Fahrzeug- und Karkassenformen:

In Fachbetriebe markiert in den 1. bis 4. Spalten die durch folgende Symbole:

• Kreuzer □ Kreuzer □ Kreuzer □ Kreuzer

Wird der Service-Intervall:

Ja ☐ Nein ☐

Beschreibung der Mängel:

Beispiel des Fachbetriebs:









