

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	169 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Ford
Model	S-MAX	Model - doplňující informace	2.0 TDCi 120kW, 7 MÍSTNÉ
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	120 kW
Objem motoru	1997 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	204 600 km	Rok výroby	
Datum první registrace	05.06.2014	STK	19.05.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	2 505 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	Počet dveří	5
☐ První majitel		☒ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Servisní kniha - plný servis, jasný původ a historie - po 2.majiteli, kilometry ověřeny a doloženy (protokol GTÜ) , velmi pěkný stav bez koroze; velmi dobrý technický stav; Nová STK, ALU kola, Tažné zařízení, 7 MÍSTNÉ (7 sedaček), NAVI, EKO poplatek se žádný neplatí, Prohlídka vozu v SO - NE po předchozí tel. domluvě, PRODEJ VOZU JE MOŽNÝ I NA SPLÁTKY

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 8x, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. sklopná zrcátka, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Senzor stěračů, Tažné zařízení, Telefon, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie















aus spätestens nach Ablauf der folgenden
a) überprüft werden:

Häufigkeit

1. Monate oder jeden zweiten Service bis zu einem
agalter von sechs Jahren, danach mindestens alle
rate.

Ablieferungs-Inspektion		Händlerstempel
☐ Datum		 Autohaus Amsel Volkswagen Wetzlar, Kronach 2 94051 Hausen/Ort Tel.: (08588) 22 22 Fax (0 85 88) 63 44
☐ Kilometerstand		
☐ Überprüft auf offene Service Aktionen:	☐	
☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet:	☐	
☐ Unterschrift		
☐ Datum	10.3.2015	 Autohaus Amsel Volkswagen Wetzlar, Kronach 2 94051 Hausen/Ort Tel.: (08588) 22 22 Fax (0 85 88) 63 44
☐ Kilometerstand	20663	
☐ Rechnungsummer		
☐ Unterschrift	Bohner	
☐ Nächste Wartung fällig	3/2016 / 40000 km	
☐ Datum	25.11.2015	 Autohaus Amsel Volkswagen Wetzlar, Kronach 2 94051 Hausen/Ort Tel.: (08588) 22 22 Fax (0 85 88) 63 44
☐ Kilometerstand	40226	
☐ Rechnungsummer		
☐ Unterschrift	Bohner	
☐ Nächste Wartung fällig	60226 km 711 2016	

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Nachweise - Zu

☐ Datum: 18.5.26

☐ Kilometerstand: 200753

☐ Rechnungsnummer:

☐ Unterschrift: 

☐ Nächste Wartung fällig: 5.27

Handlertempel

 vortragswerkstatt
Autohaus Amal
 Wietdorf, Kronenruh 2
 04601 Hausenberg
 Tel.: (03586) 22 22 Fax (0 35 86) 63 44

Bremsflüssigkeit

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

☐ Unterschrift:

☐ Nächste Wartung fällig:

Handlertempel: 

Bremsflüssigkeit

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

☐ Datum:

☐ Kilometerstand:

☐ Rechnungsnummer:

Handlertempel

Bremsflüssigkeit



Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to Directive 2014/45/EU
 Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17022 akkreditierte Inspektionsstelle: Die Akkreditierung
 gilt nur für den in der Unterkunigenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang

Stefan Messerlikner
 Obermühle 1
 94114 Weighaid



i-Kfz Prüfer/ler: Yge58aej

<https://www.kba-online.de/detailliert/zugriff/show.do?URL=4F3FVKK7238A0A086702D16>
 (3) 19.05.2026 15:12

Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 238A00867A

(2) Amtl. Kennzeichen	D PA-SM 342	(1) Fzg-Ident-Nr.	WF05XXGBWSEJ56260																
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) Hersteller (Nr) Typ und Ausführung (Nr) Erstzulassung (4) Stand des Wegstreckenzählers Zul. Gesamtmasse letzte Hauptuntersuchung vom (3) Prüfer Hauptuntersuchen-Anwendung	PKW (M1-AF) FORD (D) (8566) WAG (ATH-00051) 09/2014 200 162 2505 kg 09/2024 Hauzenberg, D102-17/012-17 4 28 13	Messwerte: Betriebsbremse <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Achse</th> <th>links</th> <th>rechts</th> <th>Druck</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>326</td> <td>326</td> <td>40,7</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>142</td> <td>136</td> <td>45,0</td> </tr> </table> Abbremsung gem. Bezugswerten FbMin1=458, FbMin2=169	Achse	links	rechts	Druck	1	326	326	40,7	2	142	136	45,0	Feststellbremse <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>links</th> <th>rechts</th> </tr> <tr> <td>326</td> <td>326</td> </tr> </table> Abbremsung FBA: 18 %	links	rechts	326	326
Achse	links	rechts	Druck																
1	326	326	40,7																
2	142	136	45,0																
links	rechts																		
326	326																		

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel
Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
 vom 19.05.2026, Kontrollnummer: BY 6-06-1001-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die
 angegebenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere
 Aufmerksamkeiten.

- * Übertragungsseinnrichtung: Bremsleitung hinten oberflächlich korrodiert (HW)
- * Achse 1 (Achsaufhängung, Achskörper 2): Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)