

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	98 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Dacia
Model	Logan	Model - doplňující informace	MCV 1.5dCi 66kW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	66 kW
Objem motoru	1461 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	198 313 km	Rok výroby	2015
Datum první registrace	13.04.2015	STK	26.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, servisní knížka, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, 1. Majitel, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Autorádio, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Dojezdové rezervní kolo, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor stěračů, Střešní nosič, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU


Fotografie











9. KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

M. G. + F. G.

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen		DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum: <i>5.9.2023</i>	Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Datum:	Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung
Km-Stand: <i>15248</i>	☒ OK	Km-Stand:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung
Rechnungs-Nr.:	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Rechnungs-Nr.:	☐ OK
(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)

KFZ ALOIS AUER
Aussernotis 61g
6135 Navis
Gutachten § 57a + Automobiltechnik
Service • Reparatur • Restaurieren aller Marken
Tel. + Fax: 06777/20803
Mobil: 0664 / 45 72 286

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen		DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Datum:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung
Km-Stand:	☐ OK	Km-Stand:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung
Rechnungs-Nr.:	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Rechnungs-Nr.:	☐ OK
(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)

DACIA Wartung/Andere Maßnahmen		DACIA Wartung/Andere Maßnahmen	
Datum:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung	Datum:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung
Km-Stand:	☐ OK	Km-Stand:	☐ Dacia Wartung Kontrolle gegen Durchrostung
Rechnungs-Nr.:	☐ Nicht OK (siehe entsprechende Seite)	Rechnungs-Nr.:	☐ OK
(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)	(Stempel)