KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	189 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Volkswagen
Model	Sharan	**Model - doplňující informace**	Comfortline 2.0 TDI 103kW
Karoserie	MPV	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	**Výkon**	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	243 346 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	01.07.2013	**STK**	27.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	7	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**		□ **Eko poplatek uhrazen**
□ **Nehavarované**	□ **COC list**	□ **Protokol STK**
☒ **Servisní knížka**		□ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

7 Míst, , VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD A OVĚŘENÝ NÁJEZD KM., Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, Možnost prodloužení záruky, možné financováni vozidla, 1. Majitel, Garance najetých KM i původu vozidla, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Airbag řidiče, Automatické svícení, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace dvouzónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Parkovací senzory, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor tlaku v pneumatikách, Start/Stop systém, Tempomat, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívané čelní sklo, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie























14:51
Dojezd
85 km
30.0 °C
243346 1627.9


14:51
Dojezd
85 km
30.0 °C
243346 1627.9
OK




REDNEX – SPIRIT OF THE HAWK
RADIO
MEDIA
TP
MENU





















OFF
CANCEL
SPEED
ON
RESUME






Wir haben für Sie bei
km 222062
Motoröl 0W30
Öl-Norm VW-507-00
Ölfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Pollenfilter
Luftfilter
Dieselfilter
Zündkerzen
Frostschutz -31 °C
30.4.25



Service-Nachweis
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Inspektions-Service
LongLife Motoröl verwendet
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 22.01.14
bei km-Stand: 29367
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
219/638 Autohaus Kahlhofer A-9711 Paternion
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 24. Januar
oder
bei (km-Stand): 60 000
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Inspektion inkl. Öl
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf
Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und K
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile dur
× Kratzer ○ Beule/Delle
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
6 Serviceplan



Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Inspektions-Service
LongLife Motoröl verwendet
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 10.7.15
bei km-Stand: 60.359
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
219/638 Autohaus Kahlhofer A-9711 Paternion
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfu
Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrze
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte
× Kratzer ○ Beule/Delle
Mängel festgestellt? Ja:
Beschreibung der Mängel:


Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Inspektions-Service
LongLife Motoröl verwendet
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 03.03.17
bei km-Stand: 90393
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
219/638 Autohaus Kahlhofer A-9711 Paternion
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): 03.03.18
oder
bei (km-Stand): 120.393
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korr
Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieform
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende S
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
10 Serviceplan


Service-Nachweis 4
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Inspektions-Service
LongLife Motoröl verwendet
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue®
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 27.12.2018
bei km-Stand: 178109 km
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
219/638 Autohaus Kahlhofer A-9711 Paternion
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum): Laut Anzeige
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosi
Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieform
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
12 Serviceplan


Service-Nachweis 5
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:
Ja / Nein. Wechsel von:
Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Inspektions-Service
LongLife Motoröl verwendet
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue® gefüllt
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 2.1.23
bei km-Stand: 146848
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosion)
Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lackschaden
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:
14 Serviceplan


Ölwechsel-Service
Intervall-Service inklusive Motorölwechsel
Inspektions-Service
LongLife Motoröl verwendet
Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Reparaturempfehlung
Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)
AdBlue® gefüllt
Bremsflüssigkeit
Dieselkraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl: DSG®, ATF
Haldexkupplung: Öl
Luftfiltereinsatz
Reifenfüllflasche
Staub- und Pollenfiltereinsatz
Zahnriemen
Zündkerzen
Service durchgeführt am: 28.12.22
bei km-Stand: 176 389
Rechnungsnummer:
Service durchgeführt von:
VW Mobilitätsgarantie:
219/638 Autohaus Kahlhofer A-9711 Paternion
Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin
ist am (Datum):
oder
bei (km-Stand):
Welcher Service ist als nächster erforderlich?
Dokumentation der Karosserieprüfung (auf
Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karo
Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch fo
× Kratzer ○ Beule/Delle □ Lacks
Mängel festgestellt? Ja: Nein:
Beschreibung der Mängel:



Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Wechsel von:
X / ☐ Ölwechsel-Service	X / ☐ AdBlue®
☐ / X im Verbund	X / ☐ Bremsflüssigkeit
X / ☐ Intervall-Service inklusive Motorölwechsel	X / ☐ Dieselkraftstofffilter
☐ / X im Verbund	☐ / X Gasfilter
☐ / X Inspektions-Service	☐ / X Getriebeöl: DSG®, ATF
X / ☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ / X Haldexkupplung: Öl
☐ / X Korrosionsschutz der Karosserie prüfen	X / ☐ Luftfiltereinsatz
☐ / X Reparaturempfehlung	☐ / X Reifenfüllflasche
☐ / X Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	X / ☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 24.6.2024	☐ / X Zahnriemen
bei km-Stand: 202.870	☐ / X Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐ / ☐ .....
Service durchgeführt von: HELMUT PLASOUNIG AD AUTO DIENST KFZ-Reparaturwerkstätte 9586 Fürnitz, Heidenfeldstraße 65 Tel.: 0 42 42 / 37 280	VW Mobilitätsgarantie:
Stempel des Volkswagen Partners	Stempel des Volkswagen Partners

Ihr nächster Service-Termin	
ist am (Datum):	Welcher Service ist als nächster erforderlich?
oder	
bei (km-Stand):	

18 | Serviceplan

Dokumentation der Karosserieprüfung (auf Korrosi

Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieform

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Sy
✖ Kratzer ○ Beule/Delle ☐ Lackschaden

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		