

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Superb	Model - doplňující informace	2.0TDI 103kW 6MN - TAŽ...
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	256 372 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	22.12.2010	STK	29.07.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Černá
Provozní hmotnost	1 639 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	2 132 kg
Spotřeba	5 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

NOVÉ ROZVODY, NOVÉ TLUMIČE A BRZDY, Prohlídka v servisu nebo vaším mechanikem samozřejmostí! Podrobné info v kanceláři autobazaru nebo telefonicky. Dále nabízíme Výkup, protiúčet a komisní prodej vozidel! Nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle §1732 zákona č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. seřiditelná sedadla, El. sklopná zrcátka, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizovaná přihrádka, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Paměť nastavení sedadla řidiče, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Střešní nosič, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní loketní opěrka, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Bildata

Bilens ID-nummer

TMB JE 731 08 903 7438 CFFB

375385 SUP CO CR DPF ELE

LHD 1Z1Z CP 103KH CFFB

E0A 1D0 5SL 5R0 1KJ 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3GT 4X3
4A3 8ZF J0N 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
7G0 8AJ B0L 8X1 4K3 B03 607 GN0
3L4 9P3 62A 7X1 9W0 BWD 7A0 3G0
GG1 7H0 L03 7P1 F0A 2UA 3S9

Dato for overtagelse af bilen

2 2 1 2 1 0

Bjørn Caning's Eff. A/S
Valloegsøvej 5-11
2805 Brøndby
Tlf. 43 28 33 70
Sax. 43 28 33 88

Jeg bekræfter hermed at jeg har overtaget bilen i korrekt og fejlfri stand og at jeg har gjort mig fortrolig med den korrekte betjening og med garantibetingelserne.

Købers underskrift (se "Data vedr. bilens ejer", side 1)

Servicedokumentation

Dato: 08-12-2011 Km: 28700

Gennemført: ja nej

Motoroleskift: ☒ ja ☐ nej

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt: ☒ ja ☐ nej

Inspektionsservice: ☐ ja ☒ nej

Kontroller karrosseri for lakkader⁴⁾: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af bremsevæske: ☐ ja ☒ nej

Desuden hver 60 000 km eller 4 år: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af brændstoffilter: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tændrør: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af luftfilterindsats: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandrem: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandremsspænderulle: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af lambda-sonden: ☐ ja ☒ nej

Service gennemført: ☒ ja ☐ nej

Næste inspektionsservice: Km: 58700 Dato: 08-12-2013

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervaldindikation)

⁴⁾ Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader → side 14, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Servicedokumentation

Dato: 22-11-2012 Km: 57664

Gennemført: ja nej

Motoroleskift: ☒ ja ☐ nej

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt: ☒ ja ☐ nej

Inspektionsservice: ☒ ja ☐ nej

Kontroller karrosseri for lakkader⁴⁾: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af bremsevæske: ☐ ja ☒ nej

Desuden hver 60 000 km eller 4 år: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af brændstoffilter: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tændrør: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af luftfilterindsats: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandrem: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandremsspænderulle: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af lambda-sonden: ☐ ja ☒ nej

Service gennemført: ☒ ja ☐ nej

Næste inspektionsservice: Km: 87000 Dato: 22-11-2014

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervaldindikation)

⁴⁾ Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader → side 16, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Servicedokumentation

Dato: 27-10-14 Km: 87983

Gennemført: ja nej

Motoroleskift: ☒ ja ☐ nej

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt: ☒ ja ☐ nej

Inspektionsservice: ☒ ja ☐ nej

Kontroller karrosseri for lakkader⁴⁾: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af bremsevæske: ☒ ja ☐ nej

Desuden hver 60 000 km eller 4 år: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af brændstoffilter: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af tændrør: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af luftfilterindsats: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af tandrem: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af tandremsspænderulle: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af lambda-sonden: ☐ ja ☒ nej

Service gennemført: ☒ ja ☐ nej

Næste inspektionsservice: Km: 117983 Dato: 27-10-16

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervaldindikation)

⁴⁾ Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader → side 18, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Servicedokumentation

Dato: 3-9-15 Km: 117532

Gennemført: ja nej

Motoroleskift: ☒ ja ☐ nej

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt: ☒ ja ☐ nej

Inspektionsservice: ☒ ja ☐ nej

Kontroller karrosseri for lakkader⁴⁾: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af bremsevæske: ☐ ja ☒ nej

Desuden hver 60 000 km eller 4 år: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af brændstoffilter: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tændrør: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af luftfilterindsats: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandrem: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandremsspænderulle: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af lambda-sonden: ☐ ja ☒ nej

Service gennemført: ☒ ja ☐ nej

Næste inspektionsservice: Km: 147532 Dato: 3-9-17

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervaldindikation)

⁴⁾ Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader → side 20, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".

Servicedokumentation

Dato: 14-6-16 Km: 140647

Gennemført: ja nej

Motoroleskift: ☒ ja ☐ nej

Motorolie for variable serviceintervaller QG1 anvendt: ☒ ja ☐ nej

Inspektionsservice: ☒ ja ☐ nej

Kontroller karrosseri for lakkader⁴⁾: ☒ ja ☐ nej

Udskiftning af bremsevæske: ☐ ja ☒ nej

Desuden hver 60 000 km eller 4 år: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af brændstoffilter: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tændrør: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af luftfilterindsats: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af olie og oliefilter i automatisk gearkasse DSG: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandrem: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af tandremsspænderulle: ☐ ja ☒ nej

Udskiftning af lambda-sonden: ☐ ja ☒ nej

Service gennemført: ☒ ja ☐ nej

Næste inspektionsservice: Km: 170647 Dato: 14-6-18

(alt efter, hvad der indtræffer først resp. efter serviceintervaldindikation)

⁴⁾ Bekræft at korrosionsbeskyttelsen på karrosseriet er fejlfri eller nedskriv evt. skader → side 22, "Kontrol af karrosseriets korrosionsbeskyttelse".