

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	284 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Seat
Model	Alhambra	Model - doplňující informace	2.0 Tdi
Karoserie	MPV	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		
Palivo	Nafta	Výkon	103 kW
Objem motoru	1998 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	198 500 km	Rok výroby	
Datum první registrace	19.05.2015	STK	01.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	Počet dveří		
☐ První majitel	☐ COC list	☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované		☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
pravidelně servisováno, dovoz D, přihlášení 800 Kč			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 10x , Automatické svícení, Bluetooth, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, Digitální příjem rádia (DAB), El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. seřiditelné sedadlo řidiče, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Klimatizace třízónová, Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Satelitní navigace, Tažné zařízení, Tempomat, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač


KARTA VOZU

Fotografie









Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 16.2.18
km: 53672

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
44521
Auto Krälemann GmbH
Industriestraße 2
48308 Senne
SEAT

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:
bis:

Nächster fälliger Service

Datum:
km: laut Anzeige

Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT

Unterlagen:

Abb. 2: Gültig für die Fachbetriebe, die beschädigt sind:

× Kratzer
○ Beule
□ Lacksschaden
△ Stein

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 01.08.18
km: 62.583

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
34797
Auto Krälemann GmbH
Römerstraße 1a
59075 Hamm
02381/307260
SEAT

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:
bis:

Nächster fälliger Service

Datum:
km:

Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT

Unterlagen:

Abb. 3: Gültig für die Fachbetriebe, die beschädigt sind:

× Kratzer
○ Beule
□ Lacksschaden
△ Stein

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 10.12.2019
km: 96406

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
34797
Auto Krälemann GmbH
Römerstraße 1a
59075 Hamm
02381/307260
SEAT

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:
bis:

Nächster fälliger Service

Datum:
km: nach Anzeige

Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT

Unterlagen:

Abb. 5: Gültig für die Fachbetriebe, die beschädigt sind:

× Kratzer
○ Beule
□ Lacksschaden
△ Stein

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 1.6.21
km: 121.321

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
Maschmeyer GmbH
Werner Str. 186 • 59192 Bergkamen
Tel. 02307/98201-0 • Fax 02307/98201-10
www.maschmeyer.de

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:
bis:

Nächster fälliger Service

Datum:
km:

Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT

Unterlagen:

Abb. 5: Gültig für die Fachbetriebe, die beschädigt sind:

× Kratzer
○ Beule
□ Lacksschaden
△ Stein

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 07.06.2023
km: 752698

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
ATU
Auto Teile Unger
GmbH & Co. KG 445
Luisenpark 35
44228 Dortmund
Tel. 0231/7754676
SEAT

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:
bis:

Nächster fälliger Service

Datum:
km: laut Anzeige

Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT

Unterlagen:

Abb. 7: Gültig für die Fachbetriebe, die beschädigt sind:

× Kratzer
○ Beule
□ Lacksschaden
△ Stein

Nachweise

Service-Nachweise

Datum: 18.12.2021
km: 173344

Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:

Service durchgeführt von:
F. Pieper OHG
Kfz-Meisterbetrieb
Rotherbachstr. 24
59192 Bergkamen-Oberade
Tel. 02306/94676
franzpieper.ohg@gmail.com
SEAT

SEAT Mobilität-Service

Gültig ab:
bis:

Nächster fälliger Service

Datum:
km: laut Anzeige

Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

SEAT

Unterlagen:

Abb. 7: Gültig für die Fachbetriebe, die beschädigt sind:

× Kratzer
○ Beule
□ Lacksschaden
△ Stein

Service-Nachweise		Nachweise	
Langfr. Service: ☒ JA ☐ NEIN Zahl- oder lauffahrunabhängiger Service: ☐ JA ☒ NEIN Ölwechsel Service: ☒ JA ☐ NEIN Inspektion: ☒ JA ☐ NEIN Ohne Ölwechsel: ☐ JA ☒ NEIN Mit Ölwechsel: ☒ JA ☐ NEIN		Datum: 12.6.26 km: 136.936 Rechnungsnummer: Reparaturempfehlung: Service durchgeführt von: F. Pieper OHG Kfz-Meisterbetrieb Rothbachstr. 24 59192 Bergkamen-Oberaden Tel. 02306/84676 franzpieper.ohg@gmail.com Stempel des Fachbetriebs	
Zusatzarbeiten: ☒ JA ☐ NEIN Staub- und Pollenfilter ☒ JA ☐ NEIN Luftfilter ☐ JA ☒ NEIN Kraftstofffilter ☐ JA ☒ NEIN Zündkerzen ☐ JA ☒ NEIN Bremsflüssigkeit ☐ JA ☒ NEIN DSG*, Öl und Filter ☐ JA ☒ NEIN ATF ☐ JA ☒ NEIN HALDEX-Kupplung (Öl) ☐ JA ☒ NEIN Gasfilter und -schläuche ☐ JA ☒ NEIN Flüssigkeitsfilter (Papierfilter) ☐ JA ☒ NEIN Zahnriemen ☐ JA ☒ NEIN		SEAT Mobilisi-Service Gültig ab: bis: Stempel des SEAT Händlers Nächster fälliger Service Datum: km: (was zuerst eintritt)	
		Hinweis Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.	