

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	64 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla	Značka		Volkswagen
Model	Polo	Model - doplňující informace	Highline 1.4i 55kW
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí	Pohon		Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	101 560 km	Rok výroby	2003
Datum první registrace	07.03.2003	STK	31.08.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	Největší technicky přípustná hmotnost		
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel			☐ Eko poplatek uhrazen
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka			☐ Pro zdravotně postižené

Poznámka prodejce

Moc hezké, nenese známky koroze, zachovalé. Rozvody 72 000km/ rok 2023. Koupeno v A, Vozidlo registrované jako nové v Rakousku, pravidelně servisováno, servisní knížka, 1. Majitel, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE., Garance najetých KM i původu vozidla, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, Airbag řidiče, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. přední okna, Imobilizér, Klimatizace aut. , Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Posilovač řízení, Rezervní kolo, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka

KARTA VOZU




Fotografie











☐ durchgeführt wurde ja nein
☐ Halbleiter-Wechsel ☐ ☐
☐ Kraftstoff-Wechsel ☐ ☐
☐ Zahnriemenwechsel ☐ ☐
☐ Luftfiltereinsatz-Wechsel ☐ ☐
☐ Bremsflüssigkeits-Wechsel ☐ ☐
☐ Reparaturempfehlung ☐ ☐
 Rechn.-Nr.:

Mobilitätsgarantie
 Stempel des Volkswagen-Betriebes
 Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Service
 km-Stand: 74732

Nächster Service: Datum: km-Stand:
 (nach Service-Intervall-Anzeige) je nachdem, was zuerst eintritt

9. Inspektionsnachweis
 durchgeführt wurde ja nein
 Ölwechsel-Service ☐ Halbleiter-Wechsel ☐ ☐
 LongLife-Motorenöl ☒ Kraftstoff-Wechsel ☐ ☐
 LongLife-Service ☒ Zahnriemenwechsel ☒ ☐
 Inspektions-Service ☒ Luftfiltereinsatz-Wechsel ☒ ☐
 (je nach Befestigungsabhängigkeit) ☒ Bremsflüssigkeits-Wechsel ☒ ☐
 Inspektionsarbeiten ☒ Reparaturempfehlung ☐ ☐
 Bremsenwechsel ☒ ☐ ☐

Mobilitätsgarantie
 Stempel des Volkswagen-Betriebes
 Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Service
 km-Stand: 72083

Nächster Service: Datum: 07/2020 km-Stand: 102000
 (nach Service-Intervall-Anzeige) je nachdem, was zuerst eintritt

Fortsetzung - siehe nächste Seite
 SERVICE-NACHWEIS

SERVICEPLAN
 Raum für Eintragungen der Werkstatt
 Datum: 25.07.2018 km-Stand: 82315 Datum: km-Stand:
 Gr. Service 57a
 Luftfilter
 Bremsflüssigkeit
 Inspektion
 Hofmann-Technik
 Hofmann-Schranitz G. & P.
 1210 WIEN
 08847222811 088076189343
 Datum: 08.08.2018 km-Stand:
 OFFICE@CARPENTUM.AT
 1.2 Bei
 1.4 Bei
 1.8 Bei