

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	79 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Fabia	Model - doplňující informace	1,4L,16V,63kW,klima
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	209 000 km	Rok výroby	2012
Datum první registrace	12.01.2012	STK	01.09.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Šedá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	1 579 kg
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 4x, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Dělená zadní sedadla, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Litá kola, Mlhovky, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Parkovací asistent, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Rezervní kolo, Senzor tlaku v pneumatikách, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

Datum der Fahrzeugübernahme: 20.09.11

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr. TMBJC25JBB3210341 CGGB

Typbeschreibung: 5452G4 FABIA COMBI AMB

Getriebe/Lacknummer/Innenausstattung/Motorleistung/Motorcode: LVE LFBH-4K4K BB 63KW CGGB

Mehr-Ausstattung:

EOA	1D0	SSL	SRG	1KM	6FF	1AT	3FA
1N2	1N1	H1F	4UE	4R2	3NC	4GU	4X1
4A0	8L5	J1P	7AA	8GD	6Y0	9AB	8RE
7G0	8DR	8GL	8X0	4K3	B03	G02	GN3
3L1	9P1	Q1A	7X0	9W0	BWB	7A0	3GA
GG0	7MG	L03	7P0	FOA		3S2	

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers
(siehe Daten über
Fahrzeughalter, Seite 1)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Fabia und Roomster gültig.
Mit dem Stempel des Skoda Servicepartners wird die Fahrzeugübergabe dokumen-
tiert.
Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von Skoda Auto durch-
gesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Verlängerte Garantie

Die verlängerte Garantie bestätigt der autorisierte Skoda Servicepartner mit einem
Stempel.

Übergabe-Inspektion

AUTODRUŽSTVO
PODBABSKA
Praha 6
CZ A022896 SkodaService®

Stempel Skoda Servicepartner

Datum: 01/2012

Nächster Inspektions-Ser-vice: km-Stand: 15000

Datum: 01/2013
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Verlängerte Garantie

Stempel Skoda Servicepartner

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von _____ km
Gültigkeit ab: _____

14 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 1.9.2012

km-Stand: 15201

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒		☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒		☐	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒		☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Trommeln der hinteren Bremsen reinigen	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA ASM
Autoservice Meißner
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 039 44/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 620 20 20
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 30201

Datum: 09/2013
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 15 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

13 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 20.8.13

km-Stand: 28841

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐		☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒		☐	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒		☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Trommeln der hinteren Bremsen reinigen	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒
Wischerblätter wechseln	☒	☐		☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA ASM
Autoservice Meißner
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 039 44/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 620 20 20
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 53000

Datum: 08/2014
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 17 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

18 Service-Nachweis

Service-Nachweis

Datum: 25.7.2014

km-Stand: 43385

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐		☐	☒
Inspektions-Service	☐	☒		☐	☒
Karosserie auf Lackschäden prüfen ¹⁾	☐	☒		☐	☒
Bremssflüssigkeitswechsel	☐	☒		☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒		☐	☒
Trommeln der hinteren Bremsen reinigen	☐	☒		☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒		☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒		☐	☒
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒		☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒		☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒		☐	☒
Wischerblätter wechseln	☐	☒		☐	☒

Service durchgeführt:

SKODA ASM
Autoservice Meißner
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 039 44/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 620 20 20
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: 58385

Datum: 07/2015
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden ⇒ Seite 19 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.

Mängel festgestellt ☒ Ja ☐ Nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:
Schwellen v. l. unten verbogen

Abb. 4 Karosserie

SKODA Autoservice Meißner
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 03944/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 6202020
Stempel Skoda Servicepartner

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: *9.6.2015* km-Stand: *56706*

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☐ ja ☒ nein

Bremsschüsselschwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: **SKODA Autoservice Meißner**
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 03944/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 6202020
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *71706*
Datum: *06/2016*
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 21, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: *2.7.16* km-Stand: *64810*

Durchgeführt wurde: ☐ ja ☒ nein

Motorölwechsel ☐ ja ☒ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☐ ja ☒ nein

Bremsschüsselschwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☒ ja ☐ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☒ ja ☐ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: **SKODA Autoservice Meißner**
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 03944/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 6202020
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *71706*
Datum: *06/2016*
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 23, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen
Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.

Mängel festgestellt ☒ Ja ☐ Nein

Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:
Schwellen v. l. eingeknickt

Abb. 6 Karosserie

Kontrolle durchgeführt von: **SKODA Autoservice Meißner**
Skodaservicepartner
Lerchenbreite 11 + 15, 38889 Blankenburg
Tel. 03944/362510, Fax 3625113
HDL-Nr. 6202020
Stempel Skoda Servicepartner

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: *1.8.2016* km-Stand: *69162*

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☒ ja ☐ nein

Inspektions-Service ☒ ja ☐ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☐ ja ☒ nein

Bremsschüsselschwechsel ☐ ja ☒ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: **KIZ-Meisterbetrieb PERLE'S WERKSTATT GmbH**
Am Steinbach 3, 38839 Deersheim
Tel.: (039421) 68537, Mobil: 0177 / 7373552
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *71706*
Datum: *10/2016*
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 25, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweise

Service-Nachweis

Datum: *4.10.2017* km-Stand: *81500*

Durchgeführt wurde: ☒ ja ☐ nein

Motorölwechsel ☒ ja ☐ nein

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet ☐ ja ☒ nein

Inspektions-Service ☐ ja ☒ nein

Karosserie auf Lackschäden prüfen⁴⁾ ☐ ja ☒ nein

Bremsschüsselschwechsel ☒ ja ☐ nein

Kraftstofffilterwechsel ☐ ja ☒ nein

Trommeln der hinteren Bremse reinigen ☐ ja ☒ nein

Zündkerzenwechsel ☐ ja ☒ nein

Luftfiltereinsatzwechsel ☐ ja ☒ nein

ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln ☐ ja ☒ nein

Zahnriemenwechsel ☐ ja ☒ nein

Zahnriemen-Spannrollenwechsel ☐ ja ☒ nein

Wischerblätter wechseln ☐ ja ☒ nein

Wechsel der Lambda-Sonde ☐ ja ☒ nein

Service durchgeführt: **1 JAHR MOBILITÄTSGARANTIE**
TMB: *90259 83321034*
1/2.258.899
Sachverständigenamt 05/2017
L. Nr. 6202020
Stempel Skoda Servicepartner


Nächster Inspektions-Service: km-Stand: *95500*
Datum: *10/2018*
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 27, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 27

Korrosionsschutz der Karosserie prüfen

Zeichnen Sie in die Abbildung die Teile ein, die Reparatur bzw. Austausch erfordern.



Schalter v.l. eingeschaltet
Motoröl stark verbleit
Stoßfänger H.L. zerkratzt

Mängel festgestellt	Ja	Nein
Ausführliche Beschreibung von festgestellten Mängeln:	☒	☐

Kontrolle durchgeführt von:

Stempel Skoda Servicepartner

Der Kunde bestätigt, dass er über Umfang der Beschädigung des Korrosionsschutzes und über Instandsetzungsmöglichkeiten informiert wurde.

Unterschrift des Kunden

Abb. 8 Karosserie

Service-Nachweis 28

Service-Nachweis

Datum: *06.11.2019* km-Stand: *113000*

	ja	nein		ja	nein
Durchgeführt wurde:			Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motorölwechsel	☒	☐			
Motoröl für variable Service-Intervalle QGI verwendet	☐	☐			
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschaden prüfen ¹⁾	☐	☐			
Bremsschlauchwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐			
Trommeln der hinteren Bremse reinigen	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☒	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
ATF (Öl) im automatischen Getriebe wechseln	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			
Wischerblätter wechseln	☐	☒			

Service durchgeführt:

Autoservice JUNG
Meisterbetrieb
Hofstraße 10
38875 Elbingerode
Tel. 039454/43371 + Fax 43372

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: *siehe Anzeige*

Datum: *11.2021*

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 29 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

