

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	159 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	RS 2,0TFSI 147KW
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	147 kW
Objem motoru	1984 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	220 711 km	Rok výroby	2010
Datum první registrace	21.09.2010	STK	04.01.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Černá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 450 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☒ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německo ☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ Nová STK ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!


KARTA VOZU


Výbava

ABS, Airbag 6x, Automatické svícení, Autorádio, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Kožené čalounění, LED denní svícení, Litá kola, Malý kožený paket, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Natáčecí světlomety, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









Fahrzeug-Daten

Identifizierungs-Nr. Datum der Fahrzeugübernahme

Beschreibung

Typ/Lacknummer/Innenausstattungs-Identifizierung/Motorcode

Ausstattung

TMBUF61Z5B2036273 CCZA

1Z5555 OCT COM RS

KZS 9910 VE 147KW CCZA

EOA	1D0	SSL	5RQ	1KT	6FB	1AT	3FA
1N3	1NL	H7D	4UF	4R4	3KD	3QT	4X3
4A3	8L5	JOL	7AA	8GU	6YO	9AK	8RM
7T2	8AY	BGL	8X1	4K3	B01	G07	GN2
3L3	9P1	7X1	9W0	8WS	7A0	3GA	
GG1	7MG	L55	7P4	FOA	3S2	2UC	

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und ich mit der richtigen Bedienung und den Gewährleistungsbedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Käufers (siehe „Daten über Fahrzeughalter“, Seite 11)

Service-Nachweis 15

Datum: 07.11.11 km-Stand: 14164

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Auto Gscheidie
2 Jahre Mobilitätsgarantie
LogLife-Service!
Tel.: 07431-13500
1246218

Nächster Inspektions-Service: laut Anzeige km-Stand: 14164 Datum: 07.11.11
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis 17

Datum: 23.11.12 km-Stand: 25200

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☐			
Alle 60 000 km	☐	☐			
Alle 90 000 km	☐	☐			
Zündkerzenwechsel	☐	☐			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐			
Zahnriemenwechsel	☐	☐			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐			

ahg
AHG Autohandels-gesellschaft mbH
Hohnerstraße 16
D-72469 Meßstetten-Tübingen
Tel. 0 74 36-92 88-0
Fax 0 74 36-92 88-22
E-Mail: tueringen@ahg-motors.de

Nächster Inspektions-Service: laut Anzeige km-Stand: 25200 Datum: 23.11.12
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 18, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 27.6.14 km-Stand: 38067

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

SKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
TMBUF61Z5B2036273
Basler Straße 105 • 79115 Freiburg
Tel.: 07 61 4 55 57-0 • Fax: 07 61 4 55 57-45
www.fahrzeugvertrieb-motors.de

Nächster Inspektions-Service: laut Anzeige km-Stand: 38067 Datum: 27.6.14
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 15.11.2014 km-Stand: 48067

Durchgeführt wurde:	ja	nein	km-Stand:	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒	Wechsel der Lambda-Sonde	☐	☒
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☒	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☒			
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☒			
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒			
Alle 60 000 km	☐	☒			
Alle 90 000 km	☐	☒			
Zündkerzenwechsel	☐	☒			
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

ATU
AUTO-TEILE-UNGER
GmbH & Co. KG 011
Lipziger Str. 27
65549 Limburg-Deinichen
Tel. 04936 93 93 93
www.atu-motors.de

Nächster Inspektions-Service: laut Anzeige km-Stand: 48067 Datum: 15.11.2014
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

a) Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 31.10.2015 km-Stand: 67358

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☒	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	☐	☒	 GmbH & Co. KG 011 Limburger Str. 27 65549 Limburg-Dietkirchen Tel. 06431/973028 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Alle 60 000 km	☐	☒	km-Stand:		
Alle 90 000 km	☐	☒	Datum:		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 2.11.15 km-Stand: 67977

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☐	☒	☐	☒	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	☐	☐	 GmbH & Co. KG 011 Limburger Str. 27 65549 Limburg-Dietkirchen Tel. 06431/973028 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Alle 60 000 km	☐	☒	km-Stand:	nach 100000	
Alle 90 000 km	☐	☒	Datum:		
Zündkerzenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.06.17 km-Stand: 72335

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☒	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	☒	☐	 GmbH & Co. KG 011 Limburger Str. 27 65549 Limburg-Dietkirchen Tel. 06431/973028 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Alle 60 000 km	☐	☐	km-Stand:	76377	
Alle 90 000 km	☐	☐	Datum:	27.06.17	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 05.05.2018 km-Stand: 130313

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☒	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☐	☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	☒	☐	 GmbH & Co. KG 011 Limburger Str. 27 65549 Limburg-Dietkirchen Tel. 06431/973028 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☒	☐	Nächster Inspektions-Service:		
Alle 60 000 km	☐	☒	km-Stand:	160.000	
Alle 90 000 km	☐	☒	Datum:	05.2021	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis


Datum: 30.08.21 km-Stand: 153085

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☒	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☐	☒
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	☒	☐	 GmbH & Co. KG 011 Limburger Str. 27 65549 Limburg-Dietkirchen Tel. 06431/973028 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Alle 60 000 km	☒	☐	km-Stand:	162	
Alle 90 000 km	☒	☐	Datum:	08.22	
Zündkerzenwechsel	☒	☐	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 11.11.22 km-Stand: 174068

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Wechsel der Lambda-Sonde	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐	☐	☒	
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐	Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐	Service durchgeführt:		
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁹⁾	☐	☐	 GmbH & Co. KG 011 Limburger Str. 27 65549 Limburg-Dietkirchen Tel. 06431/973028 Stempel Skoda Servicepartner		
Zusätzlich					
Alle 30 000 km	☐	☒	Nächster Inspektions-Service:		
Alle 60 000 km	☐	☒	km-Stand:	172	
Alle 90 000 km	☐	☒	Datum:	11/23	
Zündkerzenwechsel	☐	☒	(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)		
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐			
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒			
Zahnriemenwechsel	☐	☒			
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒			

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 34 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 23.01.24 km-Stand: 183 407

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 192 Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 09.09.25 km-Stand: 210 336

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ⁴⁾	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchgeführt:

Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 192 Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 36 „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.