

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	149 999,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Škoda
Model	Octavia	Model - doplňující informace	RS 2.0Tdi 125kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Nafta	Výkon	125 kW
Objem motoru	1968 ccm	Emisní norma	EURO 5
Stav tachometru	264 774 km	Rok výroby	2011
Datum první registrace	21.01.2011	STK	07.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Česká republika	Barva	Bílá metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☐ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

☐ CARWORX - Tak trochu jiný autobazar ☐ Původ: Koupeno u autorizovaného dealera v Německu ☐
☐ Historie: 1. majitel | Nehavarované ☐ Servisní knížka: Kompletní ☐ STK: Nová při prodeji ☐ Prověření CEBIA ☐ NAŠE ZÁRUKY: • Záruka na vozidlo dle zákona • Doživotní garance původu a km • Kompletní předprodejní servis ☐ FINANCOVÁNÍ: • Výhodný úvěr na míru • Vyřídíme vše na místě • Rychlé schválení ☐ Neváhejte zavolat nebo napsat - rádi zodpovíme všechny dotazy a domluvíme prohlídku!


KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Asistent rozjezdu do kopce, Autorádio, Bi-xenony, CD přehrávač, Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace dvouzónová, Klimatizovaná přihrádka, LED denní svícení, Litá kola, Mlhovky, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory zadní, Protiprokluzový systém kol (ASR), Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Tempomat, Tónovaná skla, Venkovní teploměr, Vstup paměťové karty, Vyhřívaná sedadla

KARTA VOZU

Fotografie









ig-Daten

afizierungs-Nr.

ung

cknummer/Innenausstat-
leistung/Motorcode

haltung

175515 OCT.COM CR

KXZ 1026 VE 125KW CEGA

EOA 1D0 5SL 5RQ 1KT 6FB 1AT 3FA
1N3 1NL H7D 4UF 4R4 3KD 3GT 4X3
4A3 8L5 JON 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
7Q0 8AG 8GL 8X1 4K3 B01 G07 0N2
3L3 9P1 7X2 9ZF 8WS 7A0 3GN
GG1 7M0 L5B 7P4 F0A 3S2 2UC

CEGA

AUTOHAUS SEHNER
GmbH + Co. KG
Zw.Nr. Hafensgraben 15
Donausgasse 7, 8040 Gars am Kamp
Telefon 07531 8122-0
Telefax 07531 8122-20
www.haufensgraben.de
Betriebs Nr. 829350

Ich bestätige, dass ich das Fahrzeug in ordnungsgemä-
ßem Zustand übernommen
habe und ich mit der richtigen
Bedienung und den Gewähr-
leistungsbedingungen vertraut
gemacht wurde.

Signature

Unterschrift des Käufers
(siehe „Daten über
Fahrzeughalter“, Seite 1)

Service-Nachweis

Datum: 03.05.2010

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

km-Stand: 30222

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsschüssigkeitwechsel

Service durchgeführt:

SWKODA

Schwaba Autocenter

Neuburger Str. 35-39 • 86167 Augsburg
Tel. (08 21) 70015-0 • Fax (08 21) 70015-42
Skoda-Vertragshändler i.H.d. Nr. 5584240
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 17

Datum: 03.05.2010

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 20.06.15

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

km-Stand: 53862

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsschüssigkeitwechsel

Service durchgeführt:

SWKODA

Schwaba Autocenter

Neuburger Str. 35-39 • 86167 Augsburg
Tel. (08 21) 70015-0 • Fax (08 21) 70015-42
Skoda-Vertragshändler i.H.d. Nr. 5584240
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 21

Datum: 20.06.15

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 16, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 14.1.14

Durchgeführt wurde:

Motorölwechsel

Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet

Inspektions-Service

Karosserie auf Lackschäden prüfen^{a)}

Zusätzlich

Alle 30 000 km

Alle 60 000 km

Alle 90 000 km

Zündkerzenwechsel

Luftfiltereinsatzwechsel

Kraftstofffilterwechsel

Zahnriemenwechsel

Zahnriemen-Spannrollenwechsel

km-Stand: 74204

Wechsel der Lambda-Sonde

Bremsschüssigkeitwechsel

Service durchgeführt:

SWKODA

Schwaba Autocenter

Neuburger Str. 35-39 • 86167 Augsburg
Tel. (08 21) 70015-0 • Fax (08 21) 70015-42
Skoda-Vertragshändler i.H.d. Nr. 5584240
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service:

km-Stand: 01.12.16

Datum: 01.12.16

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 20, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 16.09.14 km-Stand: 90062

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☒	☐
Zündkerzenwechsel	☒	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

ŠKODA
2 Jahre Mobilitätsgarantie.
Schwäbisch Gmünd
TMB: 1181278208 3072
Skoda-Vertragshändler HDL-118 55
2209140
SAG 5708307 5540 01/2014

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: nach
Datum: Anzeige
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 22, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 21.1.16 km-Stand: 119350

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Gerhard Lämmle
Kraftfahrzeuge
Kleinriedstr. 19
84529 Schrobenhausen
Tel. 08252/1407
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 24, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 10.2.17 km-Stand: 131480

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☒	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Gerhard Lämmle
Kraftfahrzeuge
Kleinriedstr. 19
84529 Schrobenhausen
Tel. 08252/1407
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 26, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 11.9.18 km-Stand: 159100

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☒	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☒	☐
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchgeführt:

Gerhard Lämmle
Kraftfahrzeuge
Kleinriedstr. 19
84529 Schrobenhausen
Tel. 08252/1407
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 28, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 19.5.20 km-Stand: 180539

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☒	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☐
Alle 60 000 km	☒	☐
Alle 90 000 km	☐	☐
Zündkerzenwechsel	☐	☐
Luftfiltereinsatzwechsel	☒	☐
Kraftstofffilterwechsel	☒	☐
Zahnriemenwechsel	☐	☐
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☐

Service durchgeführt:

Gerhard Lämmle
Kraftfahrzeuge
Kleinriedstr. 19
84529 Schrobenhausen
Tel. 08252/1407
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 30, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

Service-Nachweis

Datum: 02.08.2021 km-Stand: 196622

Durchgeführt wurde:

	ja	nein
Motorölwechsel	☒	☐
Motoröl für variable Service-Intervalle QG1 verwendet	☐	☐
Inspektions-Service	☐	☐
Karosserie auf Lackschäden prüfen ^{a)}	☐	☐
Zusätzlich		
Alle 30 000 km	☐	☒
Alle 60 000 km	☐	☒
Alle 90 000 km	☐	☒
Zündkerzenwechsel	☐	☒
Luftfiltereinsatzwechsel	☐	☒
Kraftstofffilterwechsel	☐	☒
Zahnriemenwechsel	☐	☒
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	☐	☒

Service durchgeführt:

Gerhard Lämmle
Kraftfahrzeuge
Kleinriedstr. 19
84529 Schrobenhausen
Tel. 08252/1407
Stempel Skoda Servicepartner

Nächster Inspektions-Service: km-Stand: _____
Datum: _____
(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden → Seite 32, „Korrosionsschutz der Karosserie prüfen“.

