

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	99 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Volkswagen
Model	Golf Plus	Model - doplňující informace	1.4 i GOAL 85 Tis. Km
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1390 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	85 000 km	Rok výroby	2006
Datum první registrace	18.04.2006	STK	08.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Stříbrná metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení		Počet dveří	
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	
Poznámka prodejce			
Velmi zachovalý stav vozu , servisní kniha , Najeto pouze 85 Tis. Km , Prodávající si vyhrazuje právo na chyby v popisu vozidla.			

KARTA VOZU

Výbava




ABS, Airbag 10x , CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Mlhovky, Originální autorádio, Ostřikovače světlometů, Palubní počítač, Parkovací senzory, Parkovací senzory zadní, Posilovač řízení, Tempomat, Tónovaná skla, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelná sedadla, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie







Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☐
Intervall-Service	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☐
Intervall-Service Inspektion	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☒	☐
LongLife-Motorenöl verwendet	☐	☒	Zahnriemen-Wechsel	☐	☒
Datum:	20.5.19		Zahnriemen: Spannrulle-Wechsel	☐	☒
km-Stand:	65 363		Staub- und Pollenfiltereinsatz-Wechsel	☒	☐
Rechnungsnummer:			Bremsschüssigkeit-Service	☒	☒
Reparaturempfehlung	☐				

Service durchgeführt von: Automobile Kandlbinder GmbH
Umfahrung Süd 7
4150 Rottbach-Berg
Mobil: 0664 / 922 59 04
Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐
Intervall-Service Inspektion	☐	Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐
		Bremsschüssigkeit-Service	☐
		Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐

Service durchgeführt von: Automobile Kandlbinder GmbH
Umfahrung Süd 7
4150 Rottbach-Berg
Mobil: 0664 / 922 59 04
Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐
Intervall-Service Inspektion	☐	Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐
		Bremsschüssigkeit-Service	☐
		Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐

Heft 1.1 Serviceplan

Service-Nachweis 8

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Zusatzarbeiten:	ja	nein
Ölwechsel-Service	☒	☐	Zündkerzen-Wechsel	☐	☒
Intervall-Service	☒	☐	Luftfiltereinsatz-Wechsel	☐	☐
Intervall-Service Inspektion	☒	☐	Kraftstofffilter-Wechsel	☐	☐
LongLife-Motorenöl verwendet	☐	☐	Zahnriemen-Wechsel	☐	☐
Datum:	18/11/2023		Zahnriemen: Spannrulle-Wechsel	☐	☐
km-Stand:	76 336 km		Staub- und Pollenfiltereinsatz-Wechsel	☐	☐
Rechnungsnummer:			Bremsschüssigkeit-Service	☐	☒
Reparaturempfehlung	☐				

Service durchgeführt von: Automobile Kandlbinder GmbH
Umfahrung Süd 7
4150 Rottbach-Berg
Mobil: 0664 / 922 59 04
Stempel des Volkswagen Partners

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Ereignisse

Ölwechsel-Service	☐	Zusatzumfänge	☐
Intervall-Service nach flexibler Service-Intervall-Anzeige	☐	Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐
Intervall-Service Inspektion	☐	Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐
		Bremsschüssigkeit-Service	☐
		Monat Jahr* oder bei km* (* je nachdem, was zuerst eintritt)	☐



Motoröle made in Germany

LIQUI MOLY

Ölwechsel am: 2.4.2025

bei Kilometer: 87563

☒ Ölfilter gewechselt

Füllmenge: 3,2 Liter

Nächster Ölwechsel: laut Anzeiger

bei km: Anzeiger

spätestens am:

Getriebe/Antrieb: ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt

Bremsschüssigkeit: ☒ geprüft ☐ gewechselt

Kühlflüssigkeit: ☒ nachgefüllt ☐ gewechselt

Automobile Kandlbinder GmbH
Umfahrung Süd 7
4150 Rottbach-Berg
Mobil: 0664 / 922 59 04