

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	49 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Renault
Model	Modus	Model - doplňující informace	1.2i 55kW - KLIMATIZACE
Karoserie	Hatchback	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	55 kW
Objem motoru	1149 ccm	Emisní norma	EURO 4
Stav tachometru	113 564 km	Rok výroby	2007
Datum první registrace	27.06.2007	STK	07.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Německo	Barva	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost	1 155 kg	Největší technicky přípustná hmotnost	1 610 kg
Spotřeba	4.7 l		
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Rozvody v 06/2023 při 80 000km, Nové celoroční pneu, Prohlídka v servisu nebo vaším mechanikem samozřejmostí! Podrobné info v kanceláři autobazaru nebo telefonicky. Dále nabízíme Výkup, protiúčet a komisní prodej vozidel! Nabídka není návrhem na uzavření kupní smlouvy dle §1732 zákona č.89/2012Sb.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, Imobilizér, Isofix, Klimatizace man. , Klimatizovaná přihrádka, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Podélný posuv sedadel, Posilovač řízení, Venkovní teploměr, Výsuvné opěrky hlav, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač

KARTA VOZU

Fotografie









KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 11.06.08 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 5041 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
☒ Ölwechsel + Ölfilter.....	<u>11.06.08</u>	Autohaus Hanauer KG Renault-Vertragshändler Mühlbacher Str. 43 92525 Oberviechtach Telefon: 09671/2001
☐ Kerzen.....		
☐ Luftfilter.....		
☐ Kraftstofffilter.....		
☐ Bremsbelag hinten.....		

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 08.06.09 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 70.787 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☐ Ölwechsel + Ölfilter.....	
☐ Kerzen.....	
☐ Luftfilter.....	
☒ Kraftstofffilter.....	
☐ Bremsbelag hinten.....	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 06/10 bzw. bei: 40.000 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

30

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum der Wartung: 30.07.10 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 15.118 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☒ Ölwechsel + Ölfilter	
☐ Kerzen	
☐ Luftfilter	
☐ Kraftstofffilter	
☐ Reinluftfilter	
☐ Bremsbelag hinten	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 07/11 bzw bei: 45.000 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

31

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum der Wartung: 21.06.11 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 19.440 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☒ Ölwechsel + Ölfilter	
☐ Kerzen	
☐ Luftfilter	
☐ Kraftstofffilter	
☐ Reinluftfilter	
☐ Bremsbelag hinten	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 06/12 bzw bei: 50.000 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

32

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum der Wartung: 18.06.12 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 24.738 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☒ Ölwechsel + Ölfilter	
☐ Kerzen	
☐ Luftfilter	
☐ Kraftstofffilter	
☐ Reinluftfilter	
☐ Bremsbelag hinten	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 06/13 bzw bei: 39.000 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

33

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum der Wartung: 06.07.13 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 30.378 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☒ Ölwechsel + Ölfilter	
☒ Kerzen	
☒ Luftfilter	
☐ Kraftstofffilter	
☐ Reinluftfilter	
☐ Bremsbelag hinten	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 06.14 bzw bei: 40.000 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

34

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum der Wartung: 03.07.14 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 37.355 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☒ Ölwechsel + Ölfilter	
☐ Kerzen	
☐ Luftfilter	
☐ Kraftstofffilter	
☐ Reinluftfilter	
☐ Bremsbelag hinten	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 7/2015 bzw bei: 68.300 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

35

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHFÜHRTE ARBEITEN

Datum der Wartung: 06.07.15 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 43.827 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km
☒ Ölwechsel + Ölfilter	
☒ Kerzen	
☒ Luftfilter	
☒ Kraftstofffilter	
☒ Reinluftfilter	
☒ Bremsbelag hinten	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: 07/16 bzw bei: 73.827 km

Kontrolle gegen Durchrostung
Fahrzeug in gutem Zustand? ☒ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

36

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 05.07.16 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 4677 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
Ölwechsel + Ölfilter		Mobilitätsgarantie <u>173 134</u> Autohaus Kasper Stempel der RENAULT Vertragswerkstatt der Renault-Volkswagen Murracher Straße 43 92526 Oberveichtach Telefon: 09671/2001
Kerzen		
Luftfilter		
Kraftstofffilter		
Reinluftfilter		
Bremsbelag hinten		

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

37

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 05.07.17 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 4872 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
☒ Ölwechsel + Ölfilter		Mobilitätsgarantie <u>Q17-169847</u> Autohaus Kasper Stempel der RENAULT Vertragswerkstatt der Renault-Volkswagen Murracher Straße 43 92526 Oberveichtach Telefon: 09671/3000-0
☒ Kerzen		
☒ Luftfilter		
☒ Kraftstofffilter		
☒ Reinluftfilter		
Bremsbelag hinten		

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

38

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 12.7.18 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 51470 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität): 5W30

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
Ölwechsel + Ölfilter		Mobilitätsgarantie Auto-Kaiser GmbH OPEL Service-Partner Rostschloßstr. 14 92693 Eslarn
Kerzen		
Luftfilter		
Kraftstofffilter		
Reinluftfilter		
Bremsbelag hinten	<u>vorbei</u>	

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

39

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: Kilometerleistung des Fahrzeugs: Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
☒ Ölwechsel + Ölfilter	<u>40325</u>	Mobilitätsgarantie Auto-Kaiser GmbH OPEL Service-Partner Rostschloßstr. 14 92693 Eslarn
☒ Kerzen		
☒ Luftfilter		
☒ Kraftstofffilter		
☒ Reinluftfilter		
Bremsbelag hinten		

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

40

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 21.06.2017 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 50168 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität):

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
☒ Ölwechsel + Ölfilter		Mobilitätsgarantie Kfz-Technik Bayer Stempel der RENAULT Vertragswerkstatt der Renault-Volkswagen Murracher Straße 43 92526 Oberveichtach Telefon: 09671/2001
☒ Kerzen		
☒ Luftfilter		
☒ Kraftstofffilter		
☒ Reinluftfilter		
Bremsbelag hinten		

Andere Arbeiten: Zahnriemen + WPU gewechselt

Nächster Werkstattbesuch am: n. Anfrage bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

41

KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
Datum der Wartung: 30.7.24 Kilometerleistung des Fahrzeugs: 51131 Verwendetes Öl (Norm und Viskosität): 5W30

Durchgeführte Arbeiten	Austausch Datum oder km	
☒ Ölwechsel + Ölfilter		Mobilitätsgarantie Kfz-Technik Bayer Stempel der RENAULT Vertragswerkstatt der Renault-Volkswagen Murracher Straße 43 92526 Oberveichtach Telefon: 09671/2001
☒ Kerzen		
☒ Luftfilter		
☒ Kraftstofffilter		
☒ Reinluftfilter		
Bremsbelag hinten		

Andere Arbeiten:

Nächster Werkstattbesuch am: bzw. bei: km

Kontrolle gegen Durchrostung
 Fahrzeug in gutem Zustand? ☐ ja ☐ nein

Fortsetzung der Garantie unter Vorbehalt der Reparatur:

Datum der Reparatur:

42

Motul Specific 504 00 - 507 00 5W30 ☐
Synthese-Technologie

Motul 8100 X-clean+ 5W30 ☐
vollsynthetisch

Motul 8100 X-clean 5W40 ☐
vollsynthetisch

Motul 8100 X-cess 5W40 ☐
vollsynthetisch

Motul 8100 Eco-clean 5W30 ☐
vollsynthetisch

Motul 8100 X-clean FE 5W30 ☐
vollsynthetisch

Motul 6100 Synergie+ 10W40 ☐
Technosynthese®

Motul 2100 Power Plus 10W40 ☐
Technosynthese®

cleaner 5W-30 ☒

Einfülldatum: 10.06.2025

Kilometerstand: 102832

Nächster Ölwechsel bei km: 112832

Ölfilterwechsel: ☐