KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	106 800,00 Kč		
Skupina	Osobní	**Stav**	Ojeté
Kategorie vozidla		**Značka**	Seat
Model	Ibiza	**Model - doplňující informace**	Chili 1,2 TSI 63 Kw
Karoserie	Kombi	**Převodovka**	Manuální
Počet rychlostí		**Pohon**	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	**Výkon**	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	**Emisní norma**	
Stav tachometru	155 098 km	**Rok výroby**	2013
Datum první registrace	03.10.2013	**STK**	10.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	**Barva**	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		**Největší technicky přípustná hmotnost**	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	**Počet dveří**	5

☒ **První majitel**
☐ **Nehavarované**
☒ **Servisní knížka**
☐ **COC list**
☐ **Eko poplatek uhrazen**
☐ **Protokol STK**
☐ **Pro zdravotně postižené**

Poznámka prodejce

Koupeno v A, servisní knížka, pravidelně servisováno, příští servisní interval za , historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financováni vozidla, Garance najetých KM i původu vozidla, 1. Majitel, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie





















16:45
155098
7355



FM1
FAKTOR
1 2 3 4 5 6
RADIO
MEDIA
TP
MENU
PASSENGER AIR BAG
22.5
AUTO
A/C


22.5
A/C
AUTO




















VOL +
MODE
VOL –



TSI



Service-Nachweise
Datum 19.01.2015
km 16638
Rechnungsnummern:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
470AG
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
Stempel der Vertragswerkstatt
Nächster fälliger Service:
Datum: 10. 2015
km: max 30.000 km
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Unterlagen zur Prüfung der Karosserie



Service-Nachweise
Datum 21.10.2015
km: 29035
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
470AG
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service® Mobilität.
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung
Abb. 2 Gilt für alle
Ihr Fachbetrieb
genden Symbo
Kratzer
Beule
Lackschäd
Steinschla



Service-Nachweise
Datum 24.10.2016
km: 46753
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
470AG
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
SEAT Service® Mobilität.
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der K
Abb. 3 Gilt für alle Fahrzeuge und
Ihr Fachbetrieb markiert auf d
genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



Service-Nachweise
Datum 2.11.2017
km: 66359
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
470AG
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service® Mobilität.
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der Karosse
Abb. 4 Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseri
Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbild
genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



Service-Nachweise
Datum 5.12018
km: 69772
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
470AG
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüfung der Kaross
Abb. 5 Gilt für alle Fahrzeuge und Karosseri
Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbild
genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



Service-Nachweise
Datum 30.10.2018
km: 86869
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
SEAT
470AG
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service® Mobilität.
Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur Prüf
Abb. 6 Gilt für alle Fahr
Ihr Fachbetrieb marki
genden Symbolen:
Kratzer
Beule
Lackschäden
Steinschlag



Service-Nachweise
Datum 27.3.2018
km: 93528
Rechnungsnummer:
Reparaturempfehlung:
Service durchgeführt von:
Autohaus Fazeny
Böllerstraße 12, 4616 Weißkirchen
Telefon +43/7243/56124 Telefax DW-24
E-mail: office@auto-fazeny.at
Nächster fälliger Service:
Datum: 27.03.2021
km: 123 000
(was zuerst eintritt)
Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (Öl, Inspektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.
Unterlagen zur
Abb. 7 Gilt für al
Ihr Fachbetrieb
genden Symbo
Kratzer
Beule
Lackschä
Steinschl











Vygenerováno on-line systémem Vyhledaváč Vozů více na www.vyhledavacvozu.cz