

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	128 900,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Seat
Model	Ibiza	Model - doplňující informace	Chili 1,2 TSI 63 Kw
Karoserie	Kombi	Převodovka	Manuální
Počet rychlostí		Pohon	Pohon předních kol
Palivo	Benzín	Výkon	63 kW
Objem motoru	1197 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	155 098 km	Rok výroby	2013
Datum první registrace	03.10.2013	STK	10.09.2028

Rozšiřující údaje

Země původu	Rakousko	Barva	Modrá metalíza metalíza
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☒ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

Koupeno v A, servisní knížka, pravidelně servisováno, příští servisní interval za , historie vozidla prověřena společností CEBIA, na vyžádání lze zaslat Cebia report , Údaje obsažené v této kartě mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření kupní smlouvy, VELMI ZACHOVALÝ STAV VOZU, Možnost prodloužení záruky, možné financování vozidla, Garance najetých KM i původu vozidla, 1. Majitel, VOZIDLO ZAKOUPENO PŘÍMO U AUTORIZOVANÉHO DEALERA V RAKOUSKU. PROVĚŘENÝ PŮVOD, OVĚŘENÝ NÁJEZD KM A KOMPLETNÍ DOLOŽITELNÁ SERVISNÍ HISTORIE.

KARTA VOZU

Výbava

ABS, Airbag 6x, Autorádio, Bluetooth, CD přehrávač, Dálkové centrální zamykání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dělená zadní sedadla, Denní svícení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. přední okna, ESP, Imobilizér, Isofix, Klimatizace aut. , Litá kola, Mlhovky, Multifunkční volant, Nastavitelná sedadla, Nastavitelný volant, Originální autorádio, Palubní počítač, Plnohodnotné rezervní kolo, Rezervní kolo, Střešní nosič, Tónovaná skla, USB, Venkovní teploměr, Vyhřívaná sedadla, Vyhřívaná zrcátka, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU


Fotografie











Service-Nachweise

Datum: 24.10.2015
km: 28235

Rechnungsnummer: 
Reparaturempfehlung: 
Service durchgeführt von: 
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service-Mobilität.

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (D, P, spektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie

Abb. 2. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die folgenden Symbole:

- X Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Service-Nachweise

Datum: 24.10.2016
km: 46753

Rechnungsnummer: 
Reparaturempfehlung: 
Service durchgeführt von: 
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service-Mobilität.

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (D, P, spektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie

Abb. 3. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die folgenden Symbole:

- X Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Service-Nachweise

Datum: 2.11.2017
km: 66349

Rechnungsnummer: 
Reparaturempfehlung: 
Service durchgeführt von: 
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service-Mobilität.

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (D, P, spektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie

Abb. 4. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die folgenden Symbole:

- X Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Service-Nachweise

Datum: 5.12.2018
km: 69772

Rechnungsnummer: 
Reparaturempfehlung: 
Service durchgeführt von: 
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service-Mobilität.

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (D, P, spektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie

Abb. 5. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die folgenden Symbole:

- X Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Service-Nachweise

Datum: 30.10.2018
km: 86869

Rechnungsnummer: 
Reparaturempfehlung: 
Service durchgeführt von: 
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service-Mobilität.

Nächster fälliger Service:
Datum:
km:
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (D, P, spektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie

Abb. 6. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die folgenden Symbole:

- X Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

Service-Nachweise

Datum: 27.3.2019
km: 98528

Rechnungsnummer: 
Reparaturempfehlung: 
Service durchgeführt von: 
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
ZNL AVEG Linz-Leonding
SEAT Service-Mobilität.

Nächster fälliger Service:
Datum: 27.03.2021
km: 123 000
(was zuerst eintritt)

Hinweis
Wir empfehlen Ihnen, zur Ausführung jeder Art von Arbeiten an Ihrem Fahrzeug eine SEAT-Vertragswerkstatt aufzusuchen. Wenn die Services (D, P, spektion) vollständig bei einer SEAT-Vertragswerkstatt durchgeführt werden, bedeutet dies einen Mehrwert für Ihr Fahrzeug.

Unterlagen zur Prüfung der Karosserie

Abb. 7. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieteile. Ihr Fachbetrieb markiert auf der Abbildung die folgenden Symbole:

- X Kratzer
- Beule
- Lackschaden
- △ Steinschlag

9/9