

KARTA VOZU

Základní údaje

Cena	302 500,00 Kč		
Skupina	Osobní	Stav	Ojeté
Kategorie vozidla		Značka	Audi
Model	Q5	Model - doplňující informace	3,0TDI QUATTRO AC NAVI
Karoserie	SUV	Převodovka	Automatická
Počet rychlostí		Pohon	
Palivo	Nafta	Výkon	176 kW
Objem motoru	2967 ccm	Emisní norma	
Stav tachometru	246 000 km	Rok výroby	2009
Datum první registrace	02.10.2009	STK	09.05.2027

Rozšiřující údaje

Země původu	Itálie	Barva	Černá
Provozní hmotnost		Největší technicky přípustná hmotnost	
Spotřeba			
Počet míst k sezení	5	Počet dveří	5
☐ První majitel		☐ Eko poplatek uhrazen	
☐ Nehavarované	☐ COC list	☐ Protokol STK	
☒ Servisní knížka		☐ Pro zdravotně postižené	

Poznámka prodejce

dovoz Itálie, pravidelně servisováno, dva klíče, možný odpočet DPH. Vozidlo nestojí na provozovně, k prohlídce volejte 733788995. MOŽNOST VYŘÍZENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU BEZ AKONTACE!!! SNADNĚJI NEŽ V BANCE!!! SJEDNÁNÍ ÚVĚRU PŘÍMO NA MÍSTĚ BEZ RUČITELE!!! STAČÍ VÁM DOKLADY CO MÁTE U SEBE (OP), VÝŠÍ SPLÁTKY SI U NÁS URČUJETE SAMI *NEJVÝHODNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ*

KARTA VOZU

Výbava

Airbag 6x, ABS, ESP, Protiprokluzový systém kol (ASR), Asistent při jízdě ze svahu, Tažné zařízení, Posilovač řízení, Klimatizace aut. , Tempomat, Litá kola, Palubní počítač, Volba jízdního režimu, El. parkovací brzda, Satelitní navigace, Parkovací senzory, Parkovací asistent, Nastavitelný volant, Multifunkční volant, Pádla řazení na volantu, Bluetooth, El. ovládání oken, Střešní nosič, Dojezdové rezervní kolo, Imobilizér, Dálkové centrální zamykání, Centrální zamykání, Příprava pro isofix, Výškově nastavitelná sedadla, Mlhovky, Autorádio, CD přehrávač, Venkovní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Dělená zadní sedadla, Vnitřní teploměr, Zadní stěrač, Tónovaná skla, Zatmavená zadní skla

KARTA VOZU

Fotografie











Conferma dei lavori effettuati	
Conferma Service LongLife Service Audi: sì / no ☒ sì ☐ Cambio olio ☐ Ispezione	
Servizio di ispezione Audi: sì / no ☒ sì ☐ Cambio olio ☐ Ispezione	
Manutenz. straordinaria: sì / no ☒ sì ☒ Liquido freni ☒ Filtro aria ☒ Candele ☒ Filtro carburante ☒ Filtro antipolvere ☒ Haldex: olio ☒ e antipolline ☒ S tronic: olio e filtro ☒ multitronic: olio ☒ S tronic: olio e filtro ☒ Cinghia di distribuzione	
Chilometri percorsi: 12.280 Fattura numero: Garanzia di mobilità fino a: Indicazione Service: 68.000 - 08/0013 254 Audi 00850 INCAR s.r.l. BOZEN (BZ) Data e timbro del Centro Service Audi:	

Conferma dei lavori effettuati	
Conferma Service LongLife Service Audi: sì / no ☒ sì ☐ Cambio olio ☐ Ispezione	
Servizio di ispezione Audi: sì / no ☒ sì ☐ Cambio olio ☐ Ispezione	
Manutenz. straordinaria: sì / no ☒ sì ☒ Liquido freni ☒ Filtro aria ☒ Candele ☒ Filtro carburante ☒ Filtro antipolvere ☒ Haldex: olio ☒ e antipolline ☒ S tronic: olio e filtro ☒ multitronic: olio ☒ S tronic: olio e filtro ☒ Cinghia di distribuzione	
Chilometri percorsi: 83.104 Fattura numero: 03/08114 Garanzia di mobilità fino a: Indicazione Service: 254 Audi 00850 INCAR s.r.l. BOZEN (BZ) Data e timbro del Centro Service Audi:	

Conferma dei lavori effettuati	
Conferma Service LongLife Service Audi: sì / no ☒ sì ☐ Cambio olio ☐ Ispezione	
Servizio di ispezione Audi: sì / no ☒ sì ☐ Cambio olio ☐ Ispezione	
Manutenz. straordinaria: sì / no ☒ sì ☒ Liquido freni ☒ Filtro aria ☒ Candele ☒ Filtro carburante ☒ Filtro antipolvere ☒ Haldex: olio ☒ e antipolline ☒ S tronic: olio e filtro ☒ multitronic: olio ☒ S tronic: olio e filtro ☒ Cinghia di distribuzione	
Chilometri percorsi: 14.135 Fattura numero: 12-116 Garanzia di mobilità fino a: Indicazione Service: 254 Audi 00850 INCAR s.r.l. BOZEN (BZ) Data e timbro del Centro Service Audi:	